

Orden de Servicio

N° de Cliente
1000101

Cliente
IMSS HRG No 1 Tijuana
BAJA CALIFORNIA

Dato Reporte
SSOL
SPED

N° de Orden

PEG-ASSL-0001 M458II

Fecha

03/06/2025

FSE

Pedro García

Problema Reportado

Mantenimiento Preventivo

Datos del Equipo

Descripción

Modelo

Babylog VN600

Número de Equipo /Serie:

ASSL-0001

N° de Inventario:

Ubicación:

UCIN

Estado del Equipo:

Completamente funcional.



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
03 JUN 2025



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Descripción

Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fabrica con las siguientes acciones:

- Revisión del aspecto general, juntas, filtros, baterías, etc.
 - Pruebas de seguridad eléctrica, corriente de fuga, toma de tierra.
 - Pruebas de funcionamiento y estado.
 - Prueba de batería interna.
 - Comprobación de válvulas y sensores mediante Hit-Software
 - Comprobación de sensores de O2, flujo y presión.
 - Comprobación de funciones neumáticas y eléctricas.
 - Prueba funcional del sistema de paciente y circuito respiratorio
 - Pruebas de modos de ventilación (medición de flujo, presión de vía aérea y O2)
 - Limpieza general del equipo.
- Equipo funcionando correctamente

*Etiqueta de seguridad: 3122-02-2743

Pos	Cantidad	Descripción
0001	3,0	S001 Servicio Normal
0002	1,5	T001 Desplazamiento Normal
0003	0,5	W001 Tiempo de Espera Normal
0004	0,0	
0005	0,0	
0006	0,0	
0007	0,0	
0008	0,0	
0009	0,0	
0010	0,0	

Fecha, Firma Técnico Dräger

Pedro García

03/06/2025

Fecha, Nombre, Firma, Sexo Clientes
Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
Mat. 99020041



S.J.E. Betsabe Payán Acosta

Mat. 49221851