



Reporte de Servicio

Información Cliente

IMSS HGR 1 Tijuana

N° Orden de Servicio:

N° de Reporte de Servicio:

Tipo de servicio:

Solución:

Mantenimiento Preventivo

Carl Zeiss de México SA de CV

Contacto comercial:

Customer Interaction Center (CIC): 01 800 24 ZEISS (93477)
CIC.mx@zeiss.com

Ingeniero de Servicio:

Nombre: Daniela Hinojosa

Datos de cliente:

Nombre:

Tel.

Correo:

Fecha de servicio: 21/03/2024

Se realiza mantenimiento preventivo de SL 120 con número de serie: 1251776
Se hacen pruebas de funcionamiento previas y posteriores al servicio. Se realiza
limpieza y desinfección del equipo, así como limpieza de óptica.
El equipo se encuentra funcionando de manera correcta.
Tamaño y altura del cuarto: Ok
Climatización: Ok
Estado del Equipo: Ok
Equipo o partes averiadas: Sin partes averiadas
Exterior averiado /arañado: Sin rasguños
Cableado defectuoso: No
Limpieza del equipo acorde a las instrucciones del manual de usuario: Realizada
Defectos eléctricos: No
Defectos mecánicos: No
Defectos ópticos: No
Sistema / accesorios completos y funcionales: Completo y funcional
Equipo verificado, libre de defectos: Equipo sin defectos
Se instala el equipo de manera correcta y se hacen pruebas por parte del usuario.
Se deja equipo funcionando de manera correcta.



Instrumento

Dirección cliente

N° de Serie

IMSS HGR 1 Tijuana

1251776

SL 120

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat 99024980

Firma del Ingeniero / Zeiss (Daniela Hinojosa)

Firma de
Conservación

Firma del
Usuario

Rosa Felix