

Orden de servicio

Institución	Datos de orden de servicio
Clinica: <u>IMSS H612 # 2</u>	Fecha de servicio: <u>26 JUNIO 2025</u>
Lugar: <u>Tijuana Baja California</u>	N° de contrato: <u>040E02122-006</u>
Contacto: _____	Tipo de servicio: ☒ Preventivo ☐ Correctivo

Datos del equipo

Equipo: Esterilizador de Vapor autogenerado	Marca: RITTER	Modelo: Clean Tec CB 23	N° Serie: <u>CB230042232</u>
---	---------------	-------------------------	------------------------------

Descripción de falla reportada: **RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**



Descripción del servicio realizado:

- Verificar el correcto estado físico interno y externo general del equipo, incluyendo cubiertas, material aislante térmico externo de la cámara y el panel de control.
- Verificar que todos los botones y swiches estén en correctas condiciones físicas y funcionales.
- Limpieza externa e interna general del equipo
- Limpieza de cámara
- Asegurarse de que todos los cables eléctricos y conectores y abrazaderas estén en correctas condiciones de funcionamiento
- Verificar adecuado suministro: eléctrico, vapor y agua. Y que estén dentro de los parámetros permisibles recomendados por el fabricante
- Limpieza general interna y externa que proceda de acuerdo a la naturaleza y funcionamiento propio de los equipos.
- Realiza pruebas de buen funcionamiento con personal usuario presente e indicar recomendaciones para su buen funcionamiento.

Observaciones y/o recomendaciones técnicas:

Condiciones en la que se deja el equipo: Funcionando

Voltaje medido: 110 v

Ingeniero de servicio técnico  Nombre y firma	Operador del equipo  Nombre y firma <u>99026403</u>	Residente, jefe de departamento y/o responsable del control de los bienes  Nombre y firma <u>99026403</u>	Sello de Clínica/Hospital 
---	--	--	---