



FECHA DE INICIO: 21/07/2025 FECHA DE TÉRMINO: 21/07/2025

ORDEN DE SERVICIO No.: REP9440 P1-25
DATOS DE LA UNIDAD MÉDICA

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1

DELEGACIÓN/OOAD: BAJA CALIFORNIA

DATOS DEL EQUIPO:

EQUIPO: EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACION LABORAL
MARCA: CONTEX MODELO: MJ, LP, TP, PM2

SERIE: LP02B01, TP103202, MJ02C02, PM202C02

DATOS GENERALES

No. PROVEEDOR: 0000157343

No. DE CONTRATO: 050GYR019N09125-024-00

ESTADO FUNCIONAL DEL EQUIPO: Activo

ANEXOS: 1

TIEMPO EMPLEADO: 3 horas

PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☒

SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐

SERVICIO CORRECTIVO ☐

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo:

- ✓ Evaluación de la memoria en disco duro.
- ✓ Revisión de accesorios.
- ✓ Revisión de mecanismos de seguridad (paros de emergencia).
- ✓ Lubricación de sistemas mecánicos.
- ✓ Limpieza interna al módulo de control incluyendo la PC.
- ✓ Verificación de voltajes de operación.
- ✓ Revisión y ajuste de actuadores de posición.
- ✓ Desfragmentación de disco duro.
- ✓ Limpieza general.
- ✓ Calibración del dinamómetro por hardware y software.
- ✓ Respaldo de la base de datos.
- ✓ Pruebas de funcionamiento

Mantenimiento correctivo:

OBSERVACIONES:

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO, PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO. OPERANDO AL 100 %

Anexo 1: Relación de personal capacitado.

REFACCIONES / MATERIAL EMPLEADO / KIT DE MANTENIMIENTO:

CANT.	DESCRIPCION	NUMERO DE PARTE Y/O SERIE	CANT.	DESCRIPCION	NUMERO DE PARTE Y/O SERIE
1	Kit de limpieza	/	/	/	/

FIRMAS Y SELLOS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO REALIZADO

RESPONSABLE DEL SERVICIO TLM:

21/07/2025
L.B. Angel Yael Tejeda Live

CONSERVACIÓN

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 09024980

ÁREA USUARIA

21/07/2025
Dra. Rosa E. Real De La Cruz
Jefe Med. Fis. Y Rehabilitación
Mat. 10518703
IMSS Ced. 228316-3270213

SELLOS:
INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1