

Orden de Servicio
Philips Healthcare

Contrato o adjudicación:
050GYR019N09125-015-00 || AA-50-GYR-050GYR019-N-91-2025

HMX-REG-CS-06A1 CENTR

PHILIPS

Modalidad:	ANGIOGRAFO	Orden de Servicio:	WO-12972275
Equipo:	AZURION 7 M20	Tipo de Servicio:	2o Mantenimiento Preventivo
Numero de Serie:	565	Ubicación del equipo:	
Numero de Inventario:		Equipo operando:	Sí ☒ No ☐

Cliente	HGR No. 1
Dirección	Canadá 16801, Río Tijuana 3a. Etapa, Río Tijuana 3ra Etapa, 22226 Tijuana, B.C.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se realiza rutina de mantenimiento preventivo, la cual consta de limpieza general, lubricación y calibraciones a los componentes que lo amedian, con la finalidad de asegurar el buen desempeño durante paciente, lo anterior basado en el checklist anexo a este reporte.

El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado. Equipo operando correctamente al 100%

Observaciones:

Actividades

Tipo de Actividad:	Descripción:	Fecha de Inicio:			Fecha de Término:			Duración:
		DD	MMM	AAAA	DD	MMM	AAAA	
PMAI	Planned Maintenance	03	OCT	2025	03	OCT	2025	8.0 Hrs.
		--	--	--	--	--	--	-- Hrs.
		--	--	--	--	--	--	-- Hrs.
		--	--	--	--	--	--	-- Hrs.

Refacciones:

Código:	Descripción:	Cantidad:

Herramienta de Medición Utilizada:

Descripción:	Marca:	Modelo:	Número de Serie:
Multímetro	FLUKE	287	54600089
Dosímetro Digital	UNFORS	X2	284008

Personal Autorizado para recepción de servicios:

Nombre: Carlos Osvaldo Ramirez González
Cargo: Subjefe de Conservación
Matrícula: IMSS Mat. 99024980
Firma:
Fecha: 03 de octubre de 2025

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No. 1

Clave Presupuestal

Sello de la Unidad Ejecutora
INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
03 OCT 2025

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Daniel Garcia

Nombre y Firma del Ingeniero de Philips

Centro de Servicio al Cliente:
Tel: 5269 9000
800 2 53 04 48

Philips México Commercial, SA de CV
Av. La Palma No. 6, Col. La Herradura
Huixquilicán, Edo. Mex., C.P. 52784

www.philips.com.mx



innovation + you