



GE Healthcare

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.  
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe  
Del. Alvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX  
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

No. De Folio  
No. de CASE  
No. de WO

Hoja de servicio  
CMR1865.10  
15220206  
WO-16645868

|                |                                      |              |           |
|----------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Dependencia:   | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | Consecutivo: | 1488      |
| COAD / UMAE    | BAJA CALIFORNIA                      | Equipo:      | ARCO EN C |
| Unidad Médica: | HGR No. 1                            | Modelo:      | OEC 9800  |
| Localidad:     | TIJUANA                              | Serie:       | 82-0744   |
| Dirección      |                                      | SID GE:      | OEC820744 |
| Teléfono:      |                                      | Serie GE:    |           |

| Periodo de servicio   |                 |       |             |       |
|-----------------------|-----------------|-------|-------------|-------|
| Tipo de Trabajo       | Fecha de Inicio |       | Fecha Final |       |
|                       | Día             | Hora  | Día         | Hora  |
| Solución de problemas | 10-jun-25       | 10:00 | 10-jun-25   | 11:00 |
| Reparación            | 18-jun-25       | 16:00 | 18-jun-25   | 19:00 |

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| SERVICIO          |                               |
| Tipo de Servicio: | MC (Mantenimiento Correctivo) |
| Tipo de Trabajo:  | CONTRATO                      |
| Contrato No.      | 2011805321                    |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| SINTOMA                        |  |
| No hay imagen en las pantallas |  |

|                                    |       |             |
|------------------------------------|-------|-------------|
| HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE) |       |             |
| Calibración siguiente              | Serie | Herramienta |
|                                    |       | No aplica   |

**Fin del servicio:** 18 de junio de 2025

**DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO**

Se reasientan tarjetas de electronic box y se revisa batería de moneda y configuración de bios. El problema se sigue presentando de forma esporádica. Se pedira tarjeta SCB y backplane. 18 de junio, se reemplaza backplane. El equipo queda funcionando correctamente. No se usaron herramientas calibrables para este servicio. Manual usado 00-881795-03

Servicio realizado de acuerdo a documento: 00-881795-03

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

FUNCIONANDO AL 100%

SI ☒ SI ☒

Observaciones

Clave Presupuestal  
0205 0214 2902  
H.G.R. No.1

Equipo funcionando correctamente.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO  
18 JUN 2025

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio: No Aplica

CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO: FUNCIONANDO

| Kit y refacciones utilizadas en el servicio |                    |                   |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Cant.                                       | # Parte / Catálogo | Descripción       |
| 1                                           | 00-902083-01       | passive backplane |

Sello de Unidad

Sello Clave Presupuestal

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Cuauhtémoc Marchand Rodríguez  
Nombre completo  
Ingeniero de Servicio

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera  
Nombre completo  
Médico Radiólogo  
Jefe de Área / Usuario Responsable  
IMSS  
Ced. Exp. 11980592  
Mat. 9802465

Carlos Oswaldo Ramírez López  
Nombre completo  
Subjefe de Conservación  
H.G.R. No. 1  
Materia 174980  
Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;  
<http://ecso.gehealthcare.com/>