



GE Healthcare

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Alvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

No. De Folio
No. de CASE
No. de WO

Hoja de servicio
CMR1765.11
15220205
WO-16645873

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Consecutivo:	1490
COAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	ARCO EN C
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	DEC 9800
Localidad:	TIJUANA	Serie:	82-0745
Dirección		SID GE:	DECA20745
Teléfono:		Serie GE:	

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Solución de problemas	10-jun-25	11:00	10-jun-25	12:00
Reparación	17-jun-25	10:00	17-jun-25	13:00

Fin del servicio: 17 de junio de 2025

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

10 de junio: Se diagnostica que es necesario el reemplazo de las baterías, ya que se encuentran en 203VDC. 17 de Junio. Se reemplazan las baterías del equipo y se realiza calibración de filamentos. El equipo queda funcionando correctamente. Manual usado 00-881795-03. Herramienta calibrable Multímetro Fluke Serie: 62570100 CDB: T042577 prox cal 23 ene 2026

Servicio realizado de acuerdo a documento: 00-881795-03

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Equipo funcionando correctamente.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
17 JUN 2025

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
1	5305184	battery pack	107525708

Sello de Unidad

Sello Clave Presupuestal

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Cuahtémoc Marchand Rodríguez
Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Nombre completo

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Radiología HGR1
Ced. Esp. 11980592
Mat. 98024465
Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Carlos Oswaldo Gamiz González
Cargos
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Matrícula
Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web:
<http://ecso.gehealthcare.com/>