

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

MAM2275.35

15301908

WO-16760759

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	742
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B450
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SNE19470172HA
		SID GE:	SNE19470172HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	22-jul-25	11:30	22-jul-25	13:00

Fin del servicio: 22 de julio de 2025

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza inspección de los componentes del equipo, pruebas de funcionalidad, limpieza, lubricación, calibración, pruebas de seguridad eléctrica, de acuerdo a rutina manual deservicio

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	PM (Mantenimiento Preventivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	4829551

SINTOMA

1er. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)

Calibración siguiente	Serie	Herramienta
03/10/2025	5989068	ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2062973-001

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

FUNCIONANDO AL 100%

Si ✓

Si ✓

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

RECEBIDO
22 JUL 2025

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

CONSERVACIÓN

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
		NO APLICA	

Sello de Unidad:

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No.1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Nombre completo

Dr. Rogelio Márquez Romero
Cargos
Jefe de Anestesiología
M.C. 11532415
Hospital General Regional
IMSS Matricula 1

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Cargos

Carlos Oswaldo Ramírez González
Matricula
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Matricula 024920

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecsp.gehealthcare.com/>



✓

Caso: 15301908
WO: WO-16760759

Pasa	N/A	Falla
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐
☒	☐	☐

Pasa	N/A	Falla
------	-----	-------

[illegible]

Resistencia a tierra

Corriente de fuga a tierra

Pol Norm
Pol Norm, N abierto
Pol Rev, N abierto
Pol Rev

Corriente de fuga a chasis

Pol Norm
Pol Norm, N abierto
Pol Norm, G abierta
Pol Rev, G abierta
Pol Rev, N abierto
Pol Rev

Corriente fuga tierra ECG

Pol Norm
Pol Norm, N abierto
Pol Norm, G abierta
Pol Rev, G abierta
Pol Rev, N abierto
Pol Rev

Corriente fuga (sink) ECG

Pol Norm
Pol Rev

Ohm	Ohm
0.1	< 0.2
μA	μA

110	<300
273	<1000
299	<1000
121	<300

0	<100
115	<300
98	<300
101	<300
117	<300
0	<100

0	<10
10	<50
10	<50
10	<50
10	<50
	<10

$$\begin{array}{r} 0 \\ \hline 0 \end{array} \begin{array}{l} <50 \\ <50 \end{array}$$

Reemplazo de partes MP

Frecuencia MP ANUAL

2069650-001 CPU Battery

Aplica N/A Reemp
☐ ☒ ☐

Equipo/herramienta de medición utilizada				
Descripción	Marca	Modelo	No. De serie	Vence calibración
SAFETY ANALYZER	FLUKE	FLUKE ES	5989068	03 Oct 2025

EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.

Ingeniero

Nombre y Firma


Dr. Rogelio Marroquín Romero

 Calle de Antropología
 Mat. 11532416
 Hospital General Regional
 No. 1

Responsible

Nombre y Firma

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
Responsible
IMSS Dist 90024980
Nombre y Firma



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del Alvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. De Orden

Reporte fotográfico
MAM2275.35

No. de caso

15301908

No. de WO

WO-16760759

No. Contrato

050GYR019M09125-011-00

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

SID GE: SNE19470172HA
Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES
Modelo: CARESCAPE B450
Serie: SNE19470172HA

AN
T
E
R
S
V
I
D
C
E
I
L
O



D
U
R
A
N
T
E
S
E
R
V
I
C
I
O



D
E
S
P
U
E
S
E
R
V
I
C
I
O



Observaciones

Clave Presupuestal
0205 0214 2902

HGR No. 1

Miguel Arenas Moreno
Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Dr. Rogelio Martínez Romero
Jefe de Anestesiología
Mat. 157-2410
Hospital General Regional
No. 1

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Nombre completo

Cargo

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
Jefe de Base de Datos
IMSS Mat. 99024980

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;

<http://esco.gehealthcare.com/>