GE HealthCare

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovali Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Alvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

**Hoja de servicio**

| | |
|---|---|
| **No. de folio** | **MAM1365.9** |
| **No. de caso** | 15300811 |
| **No. de WO** | WO-16760989 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dependencia:** | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | **Interno:** | 18 |
| **OOAD / UMAE** | BAJA CALIFORNIA | **Equipo:** | MAQUINA DE ANESTESIA |
| **Unidad Médica:** | HGR No. 1 | **Modelo:** | AVANCE CS2 |
| **Localidad:** | TIJUANA | **Serie:** | APKV01985 |
| | | **SID GE:** | APKV01985 |
| | | **Serie GE:** | APKV01985 |

**Periodo de servicio**

| Tipo de Trabajo | Fecha de Incio | | Fecha Final | |
|---|---|---|---|---|
| | Dia | Hora | Dia | Hora |
| Monitoreo del sistema | 13-jun-25 | 9:00 | 13-jun-25 | 10:00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Fin del servicio:** 13 de junio de 2025

**SERVICIO**

| | |
|---|---|
| Tipo de Servicio: | MC (Mantenimiento Correctivo) |
| Tipo de Trabajo: | CONTRATO |
| Contrato No. | 050GYR019N09125-011-00 |
| GON | 4443792 |

**SINTOMA**

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

El modulo de capnografía, marca fallo.

**DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO**

Se realiza inspeccion delequipo encontrando daño en modulo de gases, sensores de flujo asi como algunos oring por desgaste, se realiza solicitud de refacciones

**HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)**

| Calibración siguiente | Serie | Herramienta |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | No Aplica |
| | | |
| | | |
| | | |

Servicio realizado de acuerdo a documento: M1222131

| | |
|---|---|
| **EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO** | No |
| **FUNCIONANDO AL 100%** | No |

**Observaciones**

en espera de refacciones para dar solucion

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
13 JUN 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Fue necesario y se otorgó asesoria técnica: No

**Reprogramación del Servicio:**

No Aplica

**Condiciones en que se deja el equipo:** PARCIALMENTE FUNCIONANDO

**Kit y refacciones utilizadas en el servicio**

| Cant. | # Parte / Catálogo | Descripción | No. Orden / No. de GON |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | No Aplica | |
| | | | |
| | | | |

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Sello Clave Presupuestal

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H G.R. No.1

**Firmas de Aceptación y Visto Bueno:**

| | | |
|---|---|---|
| Miguel Arenas Moreno | | |
| Nombre completo | Nombre completo | Nombre completo |
| | Cargo | Carlos Oswaldo Ramírez Gonzalez<br>Subjefe de Conservación<br>H.G.R. No. 1 |
| | Matrícula | Matrícula<br>IMSS Mat. 9902498 |
| Ingeniero de Servicio | Jefe de Área / Usuario Responsable | Jefe de conservación |

**Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; http://ecso.gehealthcare.com/**