



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dávalos Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
RP23105.33

15303371

WO-16761837

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COAD / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

Interno: 1480
Equipo: ARCO EN C
Modelo: DEC 9800
Serie: DEC820751
SID GE: DEC820751

Periodo de servicio		Fecha Final	
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Hora
	Día	Hora	
Mantenimiento planificado	23-oct-25	9:30	23-oct-25 13:00
Fin del servicio: 23 de octubre de 2025			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO			

Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo al manual de servicio. Se realiza verificación de funcionamiento. Verificación de dosis. Calibración de filamentos. Limpieza interna y externa. Pruebas de funcionamiento en dif. Modos de adquisición.

SERVICIO		
Tipo de Servicio:	PM (Mantenimiento Preventivo)	
Tipo de Trabajo:	CONTRATO	
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00	
GON	2025704	
SINTOMA		
1er. MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
2/1/2026	220563/118798	SERVICE TOOL - X2 R-F + MAM KIT WITH MAS - RAYSAFE - FLUXE

Servicio realizado de acuerdo a documentos: 8835428
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SI ✓
SI ✓

Observaciones

Equipo funcional



CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio
Descripción

No. Orden / No. de GON

Cant. # Parte Catálogo

No Aplica

CONSEJO DE UNIDAD
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Roberto Pacheco
Nombre completo

R.P.

Ingeniero de Servicio

Dr. Rogelio Marroquin Romero
Nombre completo
Mat. 1532416
Hospital General Regional
No. 1
Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Osvaldo Ramírez González
Nombre completo
Subjefe de Conservación
Cargo
Matrícula 15324980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>