

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imsa@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
MAM475.11

15421715

WO-16931647

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	21
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MAQUINA DE ANESTESIA
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	AVANCE CS2
Localidad:	TIJUANA	Serie:	APKV01988
		SID GE:	APKV01988

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparacion	04-jul-25	11:00	04-jul-25	12:00
Fin del servicio: 4 de julio de 2025				

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	4443792

SINTOMA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
cifras que arroja los sensores están erróneas	

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
20/09/2025	4830029/4834028	Analizador de flujos y presión

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza revision de equipo encontrando daño en sensores de flujo, se realiza reemplazo de estos solucionando la falla. Además de manera proactiva se realiza reemplazo de fuelle pues se encontraba muy rigido y con poca elasticidad.

Servicio realizado de acuerdo a documento: M1192872

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones


EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio: No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo: FUNCIONANDO

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
2	2089610-001-S	Sensor de flujo	
1	1500-3378-000	Fuelle	



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Nombre completo

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Cargo
Dr. Carlos F. Verdugo F.

Coord. Clín. Obstetricia
Matr. 1936814
C.E. 4768309

Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Oswaldo Ramírez González


Subjefe de Conservación

H.G.R. No. 1

IMSS Matrícula 024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. De Orden

Reporte fotográfico
MAM475.11

No. de caso

15421715

No. de WO

WO-16931647

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

SID GE: APKV01988
Equipo: MAQUINA DE ANESTESIA
Modelo: AVANCE CS2
Serie: APKV01988

AN
TE
R
V
I
D
C
E
I
L
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
E
S
D
E



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Clave Presupuestal
020500142902
Observaciones
H.G.R. No.1

Firmas y sello de Conformidad

Miguel Arenas Moreno
Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Nombre completo

Dr. Carlos F. Verdugo F.
Coord. Gine Obstetricia
Tel. 4768309

Jefe de Servicio / Usuario Responsable

Nombre completo

Carlos Osvaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Matrícula 00024091

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>