

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
CMR2475.37

15510864

WO-17021390

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	1488
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	ARCO EN C
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	DEC 9800
Localidad:	TIJUANA	Serie:	DEC820744
		SID GE:	DEC820744

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Solución de problemas	7-Jul-25	13:30	7-Jul-25	14:00
Reparación	24-Jul-25	13:00	24-Jul-25	15:00
Fin del servicio: 24 de julio de 2025				

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se reemplazan las palancas de los frenos. El equipo queda funcionando correctamente. No se usaron herramientas calibrables para este servicio. Manual usado 00-881795-03.

Servicio realizado de acuerdo a documento: 00-881795-03

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

Observaciones

Sin observaciones

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
2	00-876704-01	ASM HANDLE BRAKE	
2	22-678622-00	RING RTNG EXT	
1	21-180020-00	BRG CYL	

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Cuauhtémoc Marchand Rodríguez

Nombre completo

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Dr. Rogelio Matroquin Romero
Jefe de Anestesiología
Matrícula 332416
Hospital General Regional
No. 1
IMSS

Jefe de Área / Usuario Responsable


Sello Clave Presupuestal
Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Nombre completo

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Matrícula 23021380

Jefe de conservación


Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de WO

WO-17021390




No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

Serie:	OECR20744
--------	-----------

ANS
TER
SV
DC
EI
LO



SERVICIO DURANTE EL

DESSEURS
PÉRIODIQUES
SICILIANI
DIECI
E O I

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECORDO

24 JUL 2025

CONSERVACIÓN

HGR No. 1



Observaciones

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Firmas y sello de Conformidad

Carlos Enrique Rivera García
Nombre completo
Ingeniero de Servicio

Dr. Rogelio Morroquín Romero
Jefe de Anestesiología
Mat. 11532416
Hospital General Regional
Nombre Completo No. H
IMSS
Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS May 99074980
Nombre completo
Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le costestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web:

<http://ecso.gehealthcare.com/>