



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
MAM1926.8

16558217

WO-18083053

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	738
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B450
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SNT20290013HA
		SID GE:	SNT20290013HA

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Mantenimiento planificado	19-feb-26	8:00	19-feb-26	9:30
Fin del servicio: 19 de febrero de 2026				

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza inspección de los componentes del equipo, pruebas de funcionalidad, limpieza, calibración, pruebas de seguridad eléctrica, procedimientos de acuerdo a manual de servicio.

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	PM (Mantenimiento Preventivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	4927660

SINTOMA

1er. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
18/06/2026	735A1531Q	SIMULADOR DE PACIENTE
17/09/2026	6249063	ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2062973-003

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO

Si ✓

FUNCIONANDO AL 100%

Si ✓

Observaciones



No aplica

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio

Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
N/A	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Sello de Unidad

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas Mochón

Nombre completo

Nombre completo

Cargo

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Dr. Carlos F. Verdugo F.
Coord. Ginecología y Obstetricia
Mat. 0936814
Jefe de Unidad / UGIR 18309

Carlos Osvaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
Matrícula No. 1
Mat. 09024980
Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web: <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dávalos Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imsa@gehealthcare.com

No. De Orden

Reporte fotográfico
MAM1826.8

No. de caso

16558217

No. de WO


WO-18083053

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00


SID GE: SNT20290013HA
Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES
Modelo: CARESCAPE BASO
Serie: SNT20290013HA

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAO / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

INTERVENCIONES



DURACIÓN



DESPURCIÓN



Clave Presupuestal
02050214-2902
H.G.R. No.1

Firmas y sello de Conformidad

Miguel Arenas Moreno
Nombre y Firma
Ingeniero de servicios

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Nombre y Firma 24/3/20

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>