



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio

MAM536.34

17020184

WO-18569746

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	834
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MONITOR DE SIGNOS VITALES
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	CARESCAPE B650
Localidad:	TIJUANA	Serie:	SK416381234HA
		SID GE:	SK416381234HA

Tipo de Trabajo	Período de servicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparacion	05-mar-26	10:30	05-mar-26	12:30
Fin del servicio:	5 de marzo de 2026			

DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO

Se realiza reemplazo de pantalla touch, perilla selectora y riel para montaje de modulo PDM ya que se encontraba dañado. Pruebas de funcionalidad de acuerdo a manual

Servicio realizado de acuerdo a documento: 2081903-001

**EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%**

Observaciones

N/A



Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

Kit y refacciones utilizadas en el servicio			FUNCIONANDO
Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
1	2107470-001	FRU, FRONT UNIT FOR TOUCHSCREEN MODEL, B650 VER02	
1	2107467-001	FRU, TRIM KNOB AND TRIM KNOB ENCODER, B650 VER02	
1	2031069-004	FRU PDM MOUNT RAIL AND PULL TAB	

Sello de Unidad

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Anestesióloga
Ced. Esp. 4452605
Nombre completo: Miguel 426264

Cargo

Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Nombre completo
Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de conservación
H.G.R. No. 1
Matrícula: 024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web: <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE Healthcare

INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL
GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dávalos Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del Alvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

RECIBIDO
05 MAR 2020

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OOAD / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

No. De Orden

Reporte fotográfico
MAM536.34

No. de caso

17020184

No. de WO

WO-18569746

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

SID GE: SK416381234HA
Equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES
Modelo: CARESCAPE B650
Serie: SK416381234HA

INTERVENCIONES



DURANTE EL



DESPUÉS DE



Observaciones

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Firmas y sello de Conformidad

Miguel Arenas Moreno
Nombre y Firma
Ingeniero de servicios

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980
Nombre y Firma

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>