

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Domínguez Jaime No. 10, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del Alvaro Obregón, C.P. 02210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2050 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2050 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
MAM1336.14

17056420

WO-18007054

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	20
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MAQUINA DE ANESTESIA
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	AVANCE CS2
Localidad:	TUJANA	Serie:	APKVG1987
		SID GE:	APKVG1987

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparación	13-mar-26	14:00	13-mar-26	15:00
Fin del servicio:	13 de marzo de 2026			
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

Se realiza diagnóstico de equipo y se encuentra fuga de 500ml/min durante pruebas de modo bolsa. se procede a limpiar y lubricar ABS Breathing System solucionando la falla, se aprovecha visita y se coloca KIT ACGO COVERS

Servicio realizado de acuerdo a documento: M1222131

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	4443792

SINTOMA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
No pasa el test de fuga	

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
08/10/2026	6976007/7033830	ANALIZADOR DE PRESIONES Y FLUJO
17/09/2026	6249063	ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

RECIBIDO
13 MAR 2026

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

CONSERVACIÓN

Reprogramación del Servicio:

No Aplica



Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio			
Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción	No. Orden / No. de GON
1	2084453-001	KIT ACGO COVERS AESPARE AVANCE AYSIS	

Sello de Unidad

Sello Clave Presupuestal

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Ingeniero de Servicio

Dr. Rogelio Marroquín Romero
Firma de Autorización
Mat. 11532416
Céd. Esp. 7930501

Nombre completo

Cargo


Matrícula

Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
Mat. 99024980

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dávalos Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imsa@gehealthcare.com

Reporte fotográfico

MAM1336.14

No. De Orden

No. de caso

No. de WO

17056420

WO-18607054

No. Contrato 050GYR019N09125-011-00

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica:	HGR No. 1
Localidad:	TIJUANA

SID GE:	APKV01987
Equipo:	MAQUINA DE ANESTESIA
Modelo:	AVANCE CS2
Serie:	APKV01987

AN
TE
R
S
I
D
E
I
L
O



D
U
R
A
N
T
E
S
E
R
V
I
C
I
O



D
E
S
P
U
E
S
D
E
L



Observaciones

Clave Presupuestal

0205 0214 2902

H.G.R. No. 1

Firmas y sello de Conformidad

Miguel Arenas Moreno
Nombre y Firma
Ingeniero de servicios

Nombre y Firma

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>