

Fiche d'intervention N°

FIT2025-01451

SETRANI

Date d'intervention:

04/07/2025

29 RUE AMR IBN ASS ETG 3

Type(s) d'intervention:

Entretien / Reparation

Identification de véhicule		Techniciens
Immat : 56892 W 1	Marque : DAF	REDA FILALI
Modèle : XF.460 E 6	Châssis : OG042073	
Kilométrage :	N° Bon de commande :	

Articles :

Référence	Description	Quantité
MOCAR03	Main d'œuvre carrosserie sinistre	1.00

Produits :

Référence	Description	Quantité
PEINT-PREP	PEINTURE PREPAREE CE PRODUIT CONCERNE TOUTE SORTE DE PEINTURE PRÉPARÉE DAF RENAULT VOLVO OU AUTRE	3.00
OCC2033876	Panneau de phare	1.00
OCC2033875	Panneau de phare gauche REMP 1798453	1.00
occ2107373	support d'ampoule droit	1.00
OCC1886591	Calandre	1.00
1880379	Plaque d obturation, pare-chocs	1.00
OCC2011374	Bande de garniture, phare gauche 2011376 occ	1.00
OCC2114705	DEFLECTEUR COIN CAB E6 droit occ	1.00
OCC2114704	Becquet de coin GH OCC	1.00
OCC1936285	Calandre radiateur occ	1.00

OCC2191694	Grille	1.00
OCC1835874	OPTIQUE COMPLET GH	1.00

Description :

Signature du technicien

Signature du chef atelier