


# 轮对检测报告

检测时间：2018-03-03 09:40:41

|        |          |        |        |
|--------|----------|--------|--------|
| 轮对编号   | H63-2304 | 修程     | 三级     |
| A侧轴承编号 | 5-15-3   | B侧轴承编号 | 5-15-1 |
| 轴承型号   | CRI-2677 | 转速     | 200    |

| 测点名    | 有效值   | 峰值    | 振动烈度 | 振动能量 | 评价 | 不合格项 |
|--------|-------|-------|------|------|----|------|
| IN0:A1 | 35.28 | 50.55 | 0.41 | 0.00 | 合格 |      |
| IN0:A2 | 35.53 | 50.47 | 0.43 | 0.00 | 合格 |      |
| IN1:B1 | 40.04 | 53.62 | 0.41 | 0.00 | 合格 |      |
| IN1:B2 | 37.58 | 51.04 | 0.41 | 0.00 | 合格 |      |

综合评价：合格



报表：G:\青岛四方跑台TL-PROJ 文件夹\TL-PROJWhMapp\报表\三级修\Report\H63-2304\_三级\_20180303094041.pdf

数据：G:\青岛四方跑台TL-PROJ 文件夹\TL-PROJWhMapp\报表\三级修\Wav\H63-2304\_三级\_20180303094041.mdt

结果：G:\青岛四方跑台TL-PROJ 文件夹\TL-PROJWhMapp\报表\三级修\Record\H63-2304\_三级\_20180303094041.txt