



SPARTA
Maintenance

Informasi Laporan

Nomor Laporan	JA93-2605-001	Disubmit oleh	RATNO
Nama Toko	CILANGKAP DAMAI 3	Cabang	CILEUNGSI 2
Kode Toko	JA93	Tanggal Submit	Jumat, 8 Mei 2026 pukul 11.34
Item Rusak / NOK	1 item	Laporan Selesai	Jumat, 8 Mei 2026 pukul 13.31

Checklist Kondisi Toko

Kode	Item Pekerjaan	Kondisi	Kode	Item Pekerjaan	Kondisi
A. Bagian Depan Bangunan			E. Gudang + Kantor		
A1	Bahu Jalan	Baik	E1	Kusen + daun pintu P2	Tidak Ada
A2	Dekker/Grill Drainase	Baik	E2	Lampu Gudang	Baik
A3	Pagar/Rantai Besi	Tidak Ada	E3	Plafon Gudang	Baik
A4	Lampu Pole Sign	Baik	E4	Exhaust Fan	Baik
A5	Lampu Shop Sign	Baik	E5	Dinding Gudang	Baik
A6	Lampu Listplank	Baik	E6	Partisi ruang kepala toko (T120)	Tidak Ada
A7	Halaman Parkir	Baik	E7	Panel Listrik	Tidak Ada
A8	Pompa air + Instalasi	Tidak Ada	E8	Ohm Saklar/COS	Tidak Ada
A9	PDAM + Instalasi	Tidak Ada	E9	Stabilizer	Tidak Ada
A10	Dinding Pembatas Halaman	Tidak Ada	E10	Saklar	Baik
A11	Tiang Lampu Parkir	Tidak Ada	E11	Stop kontak	Baik
A13	Awning/kanopi + talang	Baik	E12	Lantai keramik Gudang + kantor	Baik
A14	Lampu Awning/kanopi & lampu tutup toko	Baik	E13	Rooster	Tidak Ada
A15	Folding Gate/Pintu Besi Lipat/Rolling Door	Baik	E14	Glasblok	Tidak Ada
A16	Lantai Keramik Teras	Baik	E15	Teralis (jendela/pintu)	Baik
A17	Dinding Teras	Baik	F. Mess / R. Kantor		
A18	Panel Listrik	Baik	F1	Kusen + Daun Pintu + Jendela	Tidak Ada
A19	Ohm Saklar/COS	Baik	F2	Lampu Mess/R. Kantor	Tidak Ada
A20	Stabilizer	Tidak Ada	F3	Exhaust Fan Mess/R. Kantor	Tidak Ada
A21	Saklar	Baik	F4	Plafon Mess/R. Kantor	Tidak Ada
A22	Segel Kwh meter listrik / MCB PLN	Baik	F5	Dinding Mess/R. Kantor	Tidak Ada
A23	Angkur Genset	Baik	F6	Saklar Lampu Mess/R. Kantor	Tidak Ada
A24	Stop Kontak Genset + Kabel	Baik	F7	Stop Kontak Mess/R. Kantor	Tidak Ada
A25	Stop kontak Tenan	Baik	F8	Lantai Keramik Mess/R. Kantor	Tidak Ada
A26	Plafon Teras	Baik	F9	Teralis (jendela/pintu)	Tidak Ada
A27	Manhole dalam (plafon teras)	Tidak Ada	G. Ruang Atas / Lt. 2		
A29	Rangka/Dudukan sarana promo	Baik	G1	Trap Anak Tangga	Baik
A28	Lampu Teras	Baik	G2	Railing Tangga	Baik
A30	Pintu Aluminium + Kaca Single/Double Swing	Baik	G3	Kusen + Daun Pintu + Jendela	Baik
A31	Floor Hinge	Baik	G4	Lampu Ruang Atas/Lt. 2	Baik
A32	Kusen Aluminium & Kaca	Baik	G5	Exhaust Fan Ruang Atas/Lt. 2	Tidak Ada
A12	Lampu Parkir (LED Tube/LED Sorot)*	Tidak Ada	G6	Plafon Ruang Atas/Lt. 2	Baik
B. Ruangan Area Sales			G7	Dinding Ruang Atas/Lt. 2	Baik
B1	Lampu Sales	Baik	G8	Saklar Lampu Ruang Atas/Lt. 2	Baik
B2	Plafon Sales	Baik	G9	Stop Kontak Ruang Atas/Lt. 2	Baik
B3	Dinding Sales	Baik	G10	Lantai Keramik Ruang Atas/Lt. 2	Baik
B4	Lantai Keramik Sales	Baik	G11	Teralis (jendela/pintu)	Tidak Ada
B5	Tiang/Kolom	Baik	H. Bagian Atap		
B6	Instalasi Listrik Area Kasir	Baik	H1	Rangka Atap	Baik
B7	Stop Kontak Area Kasir	Baik	H2	Talang	Tidak Ada
B8	Meja Kasir + Aksesoris	Baik	H3	Atap Asbes/Zingalum/Genteng	Baik
B9	Stop Kontak Chiller	Baik	H4	Listplank	Baik
B10	Exhaust Fan Ruang Chiller	Baik	H5	Roof Drain	Baik
B11	Stop Kontak Freezer	Baik	H6	Pipa Instalasi Air Hujan	Baik
B12	Kusen + Daun Pintu P1	Baik	I. Preventif Equipment Toko		
C. Selasar			I1	Folding gate	OK

C1	Lampu selasar	Rusak
	Handler: BMS	Catatan: Lampu mati
C2	Plafon Selasar	Baik
C3	Manhole dalam (plafon selasar)	Tidak Ada
C4	Manhole luar (dak toren air)	Tidak Ada
C5	Dinding Selasar	Baik
C7	Ohm Saklar/COS	Tidak Ada
C6	Panel Listrik	Tidak Ada
C8	Stabilizer	Tidak Ada
C9	Saklar	Baik
C10	Lantai Keramik Selasar	Baik
C11	Janitor	Tidak Ada
C12	Kran Janitor	Tidak Ada
C13	Floor Drain Janitor	Tidak Ada
C14	Kitchen Sink	Tidak Ada
C15	Kran Kitchen Sink	Tidak Ada
C16	Saluran Air Bersih	Baik
C17	Saluran Air Kotor	Baik
C18	Pompa air + Instalasi	Baik
D. Kamar Mandi		
D1	Pintu Kamar Mandi	Baik
D2	Lampu Kamar Mandi	Baik
D3	Exhaust Fan	Tidak Ada
D4	Plafon Kamar Mandi	Baik
D5	Dinding Kamar Mandi	Baik
D6	Lantai Kamar Mandi	Baik
D7	Floor Drain Kamar Mandi	Baik
D8	Kran Air	Baik
D9	Kloset	Baik
D10	Septictank	Baik
D11	Saluran Air Bersih	Baik
D12	Saluran Air Kotor	Tidak Ada

I2	Genset	OK
I3	Panel Listrik	OK
I4	Emergency lamp UPS	Tidak Ada
I5	Air Curtain	Tidak Ada
I6	Air Conditioner	OK
I7	Chiller & Freezer (milik SAT)	OK
I8	Exhaust Fan	Tidak Ada
I9	Talang & Dak	Tidak Ada
I10	Lift Barang	Tidak Ada

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Lampu selasar C1

MATERIAL YANG DIBELI

Nama	Jumlah	Satuan	Harga	Total
Lampu sensor	1	Buah	Rp 75.000	Rp 75.000

Catatan Item: Lampu mati

FOTO SEBELUM



FOTO SESUDAH



Bukti Serah Terima dan Nota

FOTO SELFIE BMS



FOTO TOKO MATERIAL



NOTA / STRUK BELANJA

TOKO SINAR ELEKTRIK Tanggal: 8-5-26
Jl. Raya Pondok Ranggon RT 1 RW 2 no 40, Kepada Yth:
Pondok Ranggon Cipuyung Jakarta Timur

NO. NOTA	153			
Banyaknya	Nama Barang	Harga	Jumlah	
1 bu	Lampu Senter Hauwaku		7500	
Diketik			2	
21011894				
Dekster			Jumlah Rp. 7500	
Tanda Terima,			Harimat Kanti,	
()			()	

SPARTA Maintenance
13 Mei 2025 13:29:13
Oleh: RATNO (12023044) - BMS
Toko: CILANGKAP DAMAI 3

Toko Material

Sinar elektrik
Alamat: Jl.raya pondok ranggon Cipuyung jaktim

Realisasi Dana Taktis

Material	Jml Est.	Jml Real.	Sat	Harga Est.	Total Est.	Harga Real.	Total Real.
Lampu sensor	1	1	Buah	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000	Rp 75.000
						Total Estimasi	Rp 75.000
						Total Realisasi	Rp 75.000
						Selisih	Rp 0

DIBUAT

RATNO

NIK: 12023044
Jumat, 8 Mei 2026 pukul 11.34

Branch Maintenance Support

DISETUJUI

DUDI ADRIANDI

NIK: 05030517
Jumat, 8 Mei 2026 pukul 13.59

Branch Maintenance Coordinator

MENGETAHUI

TITUS TRI AJI

NIK: 06050045
Jumat, 8 Mei 2026 pukul 15.51

Building & Maintenance Manager