DENUNCIA DEL SINIESTRO - AUTOMOTORES



Denuncia N° 5093275 Póliza 230040909603 Certificado: 10 C0042301464896 Siniestro N°: R.C. LESIONES 25109 SubSiniestros: SubSiniestro: 0042301586167 Causa: NO ¿Es Cleas?: 10/09/2023 Fecha siniestro: Hora: 12:10 Fecha denuncia: 25/09/2023 **LUGAR DEL SINIESTRO:** Lugar VICENTE LOPEZ C.P. 1638 Localidad Provincia **BUENOS AIRES** Pais **ARGENTINA OTROS** Tipo de calzada **OTROS** Estado calzada Denuncia policial N° 0 Comisaría/Juzgado **DATOS DEL CONDUCTOR** Nombre **Damian Nogues** Género **HOMBRE** Tipo/N° documento DNI 34250950 Teléfono 45249321 dnogues@espasa.com.ar Relación asegurado SE IGNORA e-mail CAPITAL FEDERAL C.P. Localidad CAPITAL FEDERAL Pais **ARGENTINA** Provincia ¿Es denunciante? SI Conductor habitual SI **DATOS DEL ASEGURADO** ESPASA S A diaz@gmail.com Nombre e-mail Tipo/N° documento CUIT 30659276964 Teléfono 1136707830 **AVDA PASEO COLON 492** Domicilio C.P. Localidad CAPITAL FEDERAL 1063 CAPITAL FEDERAL ARGENTINA Provincia Pais **DATOS DEL DENUNCIANTE** ESPASA S A Nombre 1136707830 Tipo/N° documento CUIT 30659276964 Teléfono Rel. asegurado e-mail diaz@gmail.com **DATOS DEL VEHICULO ASEGURADO** V.W. T-CROSS 1.6 COMFORTLINE Marca Modelo 2020 PICK UP Dominio AE094IK Tipo Color Año 2020 CWS523612 9BWBL6BF0L4019011 Nro. de Motor Nro. de Chasis PARTICULAR Uso del Vehiculo Cobertura Afectada DEST.TOTAL INC. Y ROBO PARC. Y TOTAL **DATOS DEL TERCERO (1)** Agustín Fernández **MOTO** Nombre Tipo tercero HOMBRE DNI 41.554.766 Tipo y N° doc. Género

e-mail

agustín@gmail.com

Teléfono

Dirección

1111111111

Localidad		C.P.	
Provincia		– País	
Tipo vehículo	Smash	_	
Uso vehículo	PARTICULAR		2100
Marca	GILERA MOTOS	 Año	ECIB1
Patente	A112TCW	N° chasis	85 2023
N° motor		 Color	109/2
Compañía	GALENO SEGUROS S.A.	_	25° (S.A.)
Daño / bien	A verificar		wanz
CARACTERISTICA	S DEL SINIESTRO		Am
Tipo Siniestro:	DANOS X CHOQUE,OTROS DANOS	Causa Siniestro:	CHOQUE
¿Es posible DT?	NO	_	
Forma ocurrencia	Estando el vehículo estacionado cuando es	 impactado por la moto	
Detalle de daños	de daños Puerta trasera derecha, panel trasero derecho, guardabarro trasero derecho, llanta trasera derecha y dema		
	a verificar		
Motivo extempor.			
La información requ	_ lerida en el presente formulario debe ser pro	porcionada con caráct	er obligatorio, excepto que se especifique
su carácter optativo	o.Los datos serán registrados y tratados con	n total confidencialida	d pudiendo ser utilizados únicamente en
relación a los prod	uctos y servicios brindados por Allianz Arg	entina Compañía de	Seguros S.A. (responsable de Bases de
Datos).El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a			
intervalos no inferior	res a seis meses, salvo que se acredite un int	erés legítimo al efecto	, conforme lo establecido en el artículo 14,
inciso 3 de la Ley N	° 25.326.La DIRECCION NACIONAL DE PRO	OTECCION DE DATO	S PERSONALES. Organo de Control de la
ley n° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las			
normas sobre protección de datos personales. Para mayor información remitirse a la Dirección Nacional de Datos Personales:			
www.jus.gov.ar/dnpdpnew, link "Ejerza sus derechos".			
ESTA DENUNCIA FUE TRAMITADA POR GRIMBE, LILIANA DELLA SAVIA CTA 1			
D 4: 05:	0 (1 1 2000		FIRM
buenos Aires, 25 de	e Septiembre de 2023.		FIRMA