

## 로고

고객정보등록

보고서리스트

### ■ 고객 정보 상세

점검 날짜	2025-02-13
아파트명	다시도전
동	101
호수	102
고객명	serenity
전화번호	010-4564-5672

### ■ 장비점검 보고서

#### 1. 라돈 점검 (RADON EYE)

항목	정상	기준치 초과	Pci/L
주방/거실		✓	11 Pci/L
가족욕실	✓		11 Pci/L
침실1(안방)		✓	11 Pci/L

#### 2. 포름알데히드

항목	정상	기준치 초과	HCHO (ppm)
주방/거실		✓	11 ppm
가족욕실		✓	11 ppm
침실1(안방)		✓	11 ppm

#### 3. 열화상카메라 점검

항목	정상	하자
주방	✓	-
거실	✓	-
침실1(안방)	✓	-
침실2	✓	-
침실3	✓	-
드레스룸	✓	-

#### 4. 배관 육안 점검

항목	정상	하자
가족욕실	✓	-
부부욕실	✓	-
발코니	✓	-
다용도실	✓	-

#### 5. 바닥 레이저 수평

항목	정상	하자	좌측 높이 (mm)	우측 높이 (mm)	차이
거실	✓		11 mm	11 mm	1
침실1	✓		11 mm	1 mm	1
침실2	✓		11 mm	1 mm	1
침실3	✓		1 mm	1 mm	1

#### 6. 욕실 및 발코니 바닥 타일 배수 역류 점검

항목	정상	하자	세부내용	비고
가족욕실	✓		-	-
부부욕실	✓		-	-
발코니	✓		-	-
다용도실	✓		-	-

#### ■ 육안 점검 보고서


---



NO	1
위치	1
공종	1
세부공종	━ 0
하자내용	━ 0 2
비고	━ 0 2



NO	2
위치	2
공종	1
세부공종	━ 0 2
하자내용	━ 0 2
비고	━ 0 2



NO	3
위치	2
공종	1
세부공종	━ 0 2
하자내용	━ 0 2
비고	━ 0 2