
HABANG INSPECTION REPORT

점 검 날 짜	2025-02-04
점 검 자	dokyoung
연 락 처	010-4595-621
점 검 장 소	힐스테이트 101동 12020호

후점검 결과보고서

Preliminary Inspection Results Reprot





위 치	침실4
공 종	중문
세 부 공 종	철 제유리슬라이드중문문짝
하 자 내 용	문짝손상(찍힘)
비 고	asdaasdasdasdad

📌 이미지 없음

위 치	현관
공 종	도배
세 부 공 종	벽 도배
하 자 내 용	도배손상(찍힘)
비 고	미입력



위 치	현관
공 종	타일
세 부 공 종	벽면타일
하 자 내 용	타일손상(미세파손)
비 고	미입력

02

사전점검 진행 전 반드시 알아야 할
사전점검의 이점

사전점검일 하자접수

입주 후 보수 청구

1. 빠른 하자 보수 처리

2. 입주 하지 않아
보수 처리에 불편함 없음

3. 자재가 충분히 남아 있어
다른 자재로 시공될 걱정 없음

1. 언제 하자 보수가 될지 모름

2. 하자 보수 과정에
찾은 스케줄 협의 필요

3. 보수 후, 뒷처리 문제

4. 자재 부족으로 다른 자재가
시공될 수 있음(2차 하자 우려)

02

하자점검의 특별한 방법 하방
장점 소개

찾지 못해 신청하지 못함 하자는
보수 받을 수 없습니다!

법적 근거

국토부 하자 규정 & 시도별
하자점검 자료 확보

하방 DB

7년차 사전점검 업체의
건설사별 하자 DB

경력 &노하우

건설 경력 n년차
하자 점검 전문가

위 치	현관
공 종	타일
세 부 공 종	바닥타일
하 자 내 용	타일균열
비 고	미입력