Rosa Parkspad ('t Kleine Hout)





Huidige situatie




Opknappunten

- toegangsborden park verouderd
- klinkerpaden langs fietspad niet begaanbaar
- klinkerpaden te smal
- banken verouderd



Sfeerimpressie



Ruimte voor voetganger en fietser

Gezondheid: fijn buiten zijn

Open / licht

Ontmoeten

Water zichtbaar

Betere orientatie in het park