
Architect Berlagelaan deel 1.





Huidige situatie




• wortelopdruk losse stoeptegels

- smalle straten
- er ligt nu asfalt ipv klinkers
- herinichting straat nodig

• conditie bomen in verharding: redelijk, veroorzaken wortelopdruk, niet verplantbaar





Snelheidsvertragend

Bomen meer ruimte

veilige stoep

Gezondheid: fijn buiten zijn

Nog mooiere entree wijk

kleur toevoegen

Minder verharding