

### [Grotere projecten, integrale herinrichting]



## Huidige situatie




#### Opknappunten

- · Rommelige openbare ruimte, stenig
- Te weinig ruimte voor voetgangers en fietsparkeren
- Wortelopdruk
- (Te) grote bomen
- Geen zitgelegenheid
- Donker, slecht verlicht
- Slechte aansluiting op het wijkpark De Horst



**Sfeerimpressie** 



# Het Kleine Loo



## [Aanpassing op 1a]




# Huidige situatie



## Opknappunten

• h



Sfeerimpressie

