
C.A. van Beverenstraat





Huidige situatie




Opknappunten

- wortelopdruk door bomen nabij school, conditie bomen bij school: redelijk/slecht
- veel verschillende materialen (rommelig)
- auto's in het zicht
- veel verharding
- conditie bomen in straat: redelijk, veroorzaken geen wortelopdruk, zijn herplantbaar



Sfeerimpressie



Bomen meer ruimte

kleur toevoegen

Minder verharding

aantrekkelijk voor vlinder en bij

hittestress verminderen Vergroenen Ruimte voor voetganger

veilige stoep