OMNIASIG
VIENNA INSURANCE GROUP

PROCES VERBAL DE CONSTATARE

Denumire Asigurator: OMNIASIG VIG SA Adresa Sediul Social: Aleea Alexandru nr.51, Sector 1, Bucuresti	Dosar dauna nr: BU / 70863110
Date de contact Asigurator: Tel: 021.224.01.01 Email: asistenta@omniasig.ro	Data producerii evenimentului: 07.12.2022 Data avizarii evenimentului la Asigurator: 15.12.2022
	Locul producerii evenimentului: Romania BUCURESTI BUCURESTI CALEA VITAN 55-59 MALL BUCURESTI

DATE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI AVARIAT

Proprietarul bunului avariat: Prenume: MARIAN Nume: MACOVEI CNP/CUI:

Numar Imatriculare: B80MCV Marca: Renault [12]	Serie Sasiu (VIN): VF1LMR2C536404746 Model: Megane II (LM/KM (LM0/LM1/LM2/KM0/KM1/KM2) Sedan/Break (09/03-10/09) [16]	Nr.km la data constatarii: 117709.00 km Culoare:

ELEMENTE CONSTATATE CA AVARIATE IN ACELASI EVENIMENT

Nr. identificare	Elemente avariate	Solutii tehnice *) (REP;INL;UNI;RV;VOP)	Observatii
0281	BARA PROTECTIE FATA	RV	
0297	ORNAMENT ST BARA F	RV	

**) REP - reparatie (inclusiv timp tehnologic de reparatie); INL - Inlocuire, VOP - Vopsire, RV - Revopsire, UNI - Uniformizare.*

Partile pot agrea constatarea avariilor si intocmirea Procesului Verbal de constatare / Suplimentar prin transmiterea de informatii si documente prin mijloace electronice de comunicare.

Daca ulterior demontarii elementelor avariate sau la introducerea in reparatie a vehiculului se constata si alte pagube produse ca urmare a accidentului, care nu au putut fi constatate initial sau este necesara modificarea solutiei tehnice adoptate initial, la solicitarea asiguratului sau a persoanei pagubite, Asiguratorul intocmeste un proces-verbal suplimentar de constatare, cu respectarea legislatiei in vigoare. Solicitarea pentru constatare suplimentara se face prin acelasi canal prin care s-a avizat dauna.

In cazul unui dosar de dauna RCA / Decontare Directa, persoana prejudiciata are dreptul:

- la Oferta de despagubire care sa cuprinda modul detaliat de calcul al costurilor reparatiei inclusiv tarifele la care este calculata manopera de reparatie; Dupa exprimarea in scris a acceptului cu privire la Oferta de despagubire, plata se efectueaza conform indicatiilor persoanei prejudiciate cu respectarea legislatiei in vigoare

- de a se putea adresa pentru efectuarea reparatiei oricarei unitati reparatoare auto in conformitate cu prevederile legislației aplicabile, fara nicio restrictie sau constrangere din partea asiguratorului RCA sau a unitatii reparatoare auto care ar putea sa ii influenteze optiunea.

Lista documentelor necesare a fi prezentate / depuse pentru finalizarea dosarului de dauna si efectuarea platii:

- Cerere despagubire;
- Documente de reparative. Devize, Facturi fiscale, Chitante aferente reparatiilor;
- .....

MENTIUNI SI OBSERVATII

Observatii ala Asiguratului/Pagubitului/Imputernicitului:	Mentiuni ale Specialistului constatare daune: - 18.12.2022 07:56 Prezentul document este valabil in masura in care este semnat de catre detinatorul vehiculului sau imputernicitul acestuia, acesta confirmand, ca informatiile transmise pe email corespund realitatii. Asiguratul/ Persoana prejudiciata va pastra si pune la dispozitie la solicitarea Asiguratorului orice document in original, pe intreaga durata a termenului legal de prescriere Asiguratul/păgubitul/împuternicitul se obligă să permită în orice moment vizualizarea vehiculului avariat la solicitarea asiguratorului, pe întreagă durata a termenului legal de prescriere;

Prezentul Proces Verbal nu prezinta Nota Tehnica finala de constatare a daunelor si nici obligatie de plata a evenimentului de catre asigurator

Prin semnarea acestui document, am luat la cunostinta si inteleg continutul "Informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal" (nr. F-7.5.1-46/01, Revizia 0) si ma oblig sa o transmit tuturor persoanelor ale caror date cu caracter personal le furnizez in procesul de instrumentare a dosarului de daune in vederea informarii corecte a acestora. Web: https://www.omniasig.ro/ro/protectia-datelor

Asigurat/Pagubit/Imputernicit: Prenume: MARIAN Nume: MACOVEI Semnatura	In caz de Recuperare: Asigurat/Conducator vehicul asigurat Prenume: ..... Nume: ..... Semnatura	Specialist constatare daune: Prenume: Stanescu Nume: Dan Semnatura Dan Stanescu Digitally signed by Dan Stanescu Date: 2022.12.18 09:03:51 +02'00'
Date de contact: Tel: 0721088347 Email: aura_macovei@yahoo.com	Date de contact: Tel: ..... Email: .....@.....	Date de contact: Tel: 021.9669 Email: avizari@omniasig.ro

Data emitere document: 18.12.2022 09:02