



INSPECCIÓN VEHÍCULO CLIENTE: SANTIAGO ANDRADE				
Marca/Modelo:	MITSUBISHI OUTLANDER	Fecha Inspección:	16-ene-26	Año: 2024
Placa:	PFL-8351	Kilometraje actual:	20.646	Color: Plata
Asesores:	J. ORTEGA	Cilindraje:	2.5	
Motor:	2,5	Chasis:		
ELEMENTOS DE SEGURIDAD	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
Cinturones de seguridad delanteros-funcionando	X			
Cinturones de seguridad posteriores-funcionando	X			
Estado de asientos-Estado de tapicería	X			
Implementos de emergencia				
Gata, palanca y cruceta				
Vidrios y espejos	X			
Cerraduras	X			
Funcionamientos de Aire Acondicionado	X			
MANTENIMIENTO	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
Niveles de Fluido	X			
Cambio aceite de motor y filtro de aceite	X			
Estado de filtros	X			
Bujías y cables de alta	X			
Cambio aceite de cajas y transmisiones	X			
Cambio aceite de caja de dirección	X			
Instrumentos de tablero	X			
SISTEMA ELÉCTRICO	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
Batería	X			
Funcionamiento de luces	X			
Limpiaparabrisas	X			
Corneta (pito)	X			
Alternador y motor de arranque	X			
PRUEBA DE RUTA DEL VEHÍCULO	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
Estado de motor	X			
Embrague y transmisiones	X			
Tracción 4 x 4				
Sistema de Frenos	X			

Alineación de la Dirección	X			
CONDICIONES MECÁNICAS	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
Sistema de inyección y bomba de gasolina	X			
Tanque de combustible	X			
Transmisión delantera	X			
Transmisión posterior				
Caja de transfer				
Caja de cambios	X			
Radiador y mangueras	X			
Correa de accesorios	X			
Sistema de dirección	X			
Sistema de escape	X			
SUSPENSIÓN	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
Terminales	X			
Articulación	X			
Mesas y Bujes	X			
Rótulas	X			
Amortiguadores y torres de amortiguadores	X			
Barra estabilizadora	X			
CARROCERÍA	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
Puertas delanteras y posteriores	X			
Compuerta	X			
Capó	X			
Faros delanteros y posteriores	X			
Pintura	X			
REVISIÓN ELECTRÓNICA POR SCANNER				OBSERVACIONES
CX1073-64 SENSOR VACÍO ABS				
CONDICIONES LLANTAS				
EMERGENCIA:	DELANTERAS:	40%	POSTERIORES:	70%
OBSERVACIONES GENERALES:				
PRECIO ESTIMADO DE REPARACIÓN:		TIEMPO ESTIMADO DE REPARACIÓN :		