



DIEGO FERNANDO TOLEDO GUERRERO R.U.C:1720723780001

Dirección: JHON F KENNEDY 1442 Y DA VINCI • 098 718 9276 / 02 600 5705 • Quito - Ecuador

FECHA:	18/3/2026	ORDEN N°:	N/O
DATOS DEL CLIENTE			
Cliente:	CAMILA BRAVO	Placa:	PDD-8941
Teléfono:	0997701717	Marca - Modelo:	VOLKSWAGEN POLO
Dirección:	El Condado	Kilometraje:	111.893
Cédula:		Clave:	
Técnico:	S. Cueva	Año:	2018

REPUESTOS	CANTIDAD	PRECIO
Spray limpiafrenos	1	\$ 6,50
Foco H7 (Luz media)	1	\$ 7,50
Refrigerante Mannol	1 Gl.	\$ 17,00
Brida toma de agua posterior (fuga)	1	\$ 26,42
Spray limpiacarburador	1	\$ 6,50
Insumos	1	\$ 5,00
SUBTOTAL REP		\$ 68,92

MANO DE OBRA	PRECIO
Combo Revisión Técnica Vehicular ABC Frenos (+ regulación posterior). Revisión de luces y fluidos. Alineacion + balanceo y Revisión sistema de escape. Reajuste de suspensión. Inspección visual y corrección fugas de motor y caja. Puesta a punto gases contaminantes diésel y gasolina con máquina de pruebas.	\$ 50,00
Prueba de presurización de refrigerante	\$ 15,00
Rectificación de discos de frenos delanteros x 2	\$ 20,00
Cambio de brida fuga admision D/M	\$ 25,00
Limpieza cuerpo de Aceleracion	\$ 15,00
Revisión luces, niveles de fluidos, estado batería, presión neumáticos	\$ -
Lavada + aspirada	\$ -

SUBTOTAL MO	\$ 125,00
SUBTOTAL MO Y REP	\$ 193,92
IVA 15%	\$ 29,09
TOTAL	\$ 223,01

RECIBIDO POR