



# PMOC — Relatório de Execução

PMOC-000023

## Identificação

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| TÍTULO                                  | NÚMERO                  |
| Edifício Aurora — Torre A               | PMOC-000023             |
| CLIENTE                                 | DOCUMENTO DO CLIENTE    |
| Edifício Aurora                         | CNPJ 12.334.332/0001-23 |
| ENDEREÇO DO ATENDIMENTO                 |                         |
| Av. Três, 10 — Maranguape — Paulista/PE |                         |

## Dados operacionais

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| ATENDIMENTO        | INÍCIO            |
| OP-000091          | 25/09/2026, 09:10 |
| CONCLUSÃO          | TÉCNICO EM CAMPO  |
| 25/09/2026, 12:25  | Eduardo Silva     |
| CONTATO DO CLIENTE |                   |
| (81) 98877-7443    |                   |

## Equipamentos

| ITEM | SETOR        | EQUIPAMENTO    | MARCA   | MODELO   | CAPACIDADE   |
|------|--------------|----------------|---------|----------|--------------|
| 01   | Recepção     | Split Hi-Wall  | LG      | MOD-1200 | 9.000 BTU/h  |
| 02   | Sala técnica | Cassete 4 vias | Carrier | MOD-1201 | 12.000 BTU/h |
| 03   | Quarto 1     | Split Hi-Wall  | Daikin  | MOD-1202 | 18.000 BTU/h |
| 04   | Suíte        | Cassete 4 vias | Midea   | MOD-1203 | 24.000 BTU/h |
| 05   | Copa         | Split Hi-Wall  | Gree    | MOD-1204 | 36.000 BTU/h |

## Checklist do procedimento

| PROCEDIMENTO                      | EXECUTADO | OBSERVAÇÃO                                          |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|
| Limpar filtros de ar              | Sim       | —                                                   |
| Higienizar bandeja e dreno        | Sim       | —                                                   |
| Medir temperatura de insuflamento | Sim       | —                                                   |
| Limpar serpentina do condensador  | Sim       | —                                                   |
| Medir corrente de operação        | Não       | Vazamento localizado e corrigido; reteste agendado. |
| Verificar pressões                | —         | —                                                   |

## Observações e conclusão

Ambiente entregue limpo e equipamento em operação normal na saída.

## Assinaturas

**Marcos Antunes**  
Cliente · 25/09/2026, 12:00

**Helena Braga**  
TECHNICAL\_MANAGER · Eng.<sup>a</sup> Mecânica · CREA-PE 1234543434 · 25/09/2026, 12:00