MBIよりB4内出力

MBIよりB4内出力			
Q420 パイロットランプ:ZFギアオイル高温			
$422 \vee 437$	422 ギアオイル温度ZF		
	437 LEDテスト 前部運転席キャビン1		
Q421 パイロットランプ:ZFクラッチ圧			
$\overline{421} \vee 437$	421 クラッチ圧ZF		
	437 LEDテスト 前部運転席キャビン1		
Q422 パイロットランプ:ZFオイルフィルター詰り			
420 ∨ 437	420 オイルフィルターZF		
	437 LEDテスト 前部運転席キャビン1		
Q424 パイロットランプ:作動油レベル低下			
406 ∨ 437	406 作動油レベル 作動油タンク内		
	437 LEDテスト 前部運転席キャビン1		
Q425 パイロットランプ:作動油高温			
27D∨437	27D 作動油温度>80℃以上(警報システム)		
	437 LEDテスト 前部運転席キャビン1		
Q426 パイロットランプ:後部回転灯ON			
07E∨437	07E 後部回転警報灯ON		
	437 LEDテスト 前部運転席キャビン1		
Q427 電気ブレーキ開放可作業モード			
002 ∧ 05 A	002 システムON		
	05A 作業モードZF走行(測定走行)可		
Q428 パイロットランプ:燃料タン	Q428 パイロットランプ:燃料タンクレベル低下		
176 \(\sqrt{437} \)	176 ディレー:燃料タンクレベル低下		
	437 LEDテスト 前部運転席キャビン1		
Q429 パイロットランプ:燃料フィル			
40C ∨ 437	40C DEUTZディーゼルフィルター		
	437 LEDテスト 前部運転席キャビン1		
Q42A B11予備			
0.400			
Q42B パイロットランプ:ZFクラップ			
$419 \vee 437$	419 ZFギアボックスクラッチOFF		
	437 LEDテスト 前部運転席キャビン1		
Q42C パイロットランプ:アクスル1/2クラッチON			
41C∨437	410 アクスル1/2作業走行モーター クラッチON		
0.400	437 LEDテスト 前部運転席キャビン1 1/0.25 4.05		
Q42D パイロットランプ:アクスル1/2クラッチOFF			
41B∨437	41B アクスル1/2作業走行モーター クラッチOFF		
	437 LEDテスト 前部運転席キャビン1		

Q42E パイロットランプ:後部右テールランプ			
(Q53D) \vee 437	Q53D	後部右テールランプ	
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1	
Q42F パイロットランプ:後部右ブレーキランプ			
(Q53F) ∨437	Q53F	後部右ブレーキランプ	
	437	LEDテスト 前部運転席キャビン1	