

姓名： 吕晴

性别： 女

年龄： 35

日期： 2020-06-14

## 取模记录

主诉：如期复诊取模。

检查：27基台在无松动，周边少量软垢，牙龈愈合良，邻牙及对颌牙如取模时所见，且邻牙近远中接触无较大倒凹。

处理：27取下愈合基台，冲洗，置入转移杆，取闭口式硅橡胶印模，取出转移杆，置回愈合基台后，取○-bite记录，比色3M2，送加工厂制作国产氧化锆种植冠。

医嘱：次复诊27戴牙。

医生签名：

日期：