

姓名： 范丽琨 性别： 女 年龄： 45 日期： 2020-06-03

戴牙记录

主诉：如期复诊戴牙。

检查：15,14,25,35,37,45,47检查如取模时所见。

处理：15,14,25,45,47取下愈合基台，冲洗，置入最终基台，拧紧，牙冠完全就位，边缘密合，近远中接触合适，外形颜色患者满意，调合，抛光后，加力30N*2,粘固，封孔。35修复基台无法完全就位，重新取模送加工厂制作。

医嘱：近期勿咬硬物，不适随诊。

医生签名：

日期：