

DATOS DE LA SEDE		DETALLES DE ATENCIÓN Y SUPERVISIÓN	
Código y Sede:	B11 - LIMA	Capacidad / Atención:	1 Nominales / 1 Atendidas
Ubicación:	AV. NICOLAS AYLLON 8694 INT 124 - LC.124-125-126 C.C. REAL.PLAZA. SANTA CLARA - ATE	Estado de Atención:	REALIZADO
Ciudad / Región:	LIMA (LIMA)	Técnico Líder:	DIEGO ALEJANDRO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Tipo Servicio:	Mantenimiento Preventivo y Censo 2026	Supervisión General:	Jesús Silva / Andrews Berbesia

1. RESUMEN TÉCNICO DE CONFORMIDAD (PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO)

SUBSISTEMA / ÁREA	ACTIVIDAD Y PROTOCOLO EJECUTADO	ESTADO	OBSERVACIÓN
Gabinete de Comunicaciones	Inspección física sin desconexión, aspirado y soplado de rack 8RU, revisión de ventiladores y PDU.	CONFORME	SIN NOVEDADES
PDU y Sistema Eléctrico	Medición de tensión L-N / L-T, verificación de terminales eléctricos, PDU y autonomía UPS.	CONFORME	Tensión verificada dentro de tolerancia operativa
Punto de Venta 1 (Caja 01)	Mantenimiento integral: soplado de AIO, sustitución de pasta térmica, mantenimiento y calibración de ticketera, limpieza de impresora, calibración de lector, revisión de gaveta, orden de cables y estabilizador.	CONFORME	CAMBIO DE PATCH CORD
Equipos de Contingencia / Backup	Soplado y limpieza física de equipos en reserva, limpieza superficial y desinfección de chasis, verificación de encendido y operatividad eléctrica	CONFORME	EQUIPOS PROBADOS, SE EMBALAN NUEVAMENTE

2. CENSO Y AUDITORÍA DE ACTIVOS DE HARDWARE (14 EQUIPOS VERIFICADOS)

#	TIPO DE ACTIVO	MARCA	MODELO	SERIE	CÓD. INVENTARIO	CONDICIÓN
1	All in One CAJA01  Host: RASHPERU POS01	HP	ALLTOUCH	QAZ12345TGB	12345678Z	OPERATIVO
2	Monitor secundario Dell Vta360	DELL	VTA360	SDF56789YUI	12345678M	OPERATIVO
3	Ticketera CAJA01	EPSON	TM-T20III	DFG56789IKM	12345678G	OPERATIVO
4	Lector de codigo de barras CAJA01	ZEBRA	SYMBOL	RFV56789VBN	12345678A	OPERATIVO
5	Gaveta de Dinero CAJA01	GENERIC	FULLMONEY	SDF5678GHJ	12345678H	OPERATIVO
6	Ups / Estabilizador CAJA01	ELISE	FASEONE	PLÑ98765HYT	12345678F	OPERATIVO
7	Huellero	GENERIC	BIODETETCT	FGB56789TYH	12345678K	OPERATIVO
8	PDA01  AnyDesk: ANY098765  IMEI: 123456789123456	HONEYWELL	MAGICPDA	CDS345678HJU	12345678J	OPERATIVO
9	Impresora Inalámbrica de Recibos	BOXILON	SPP-SP67Y	QWES56789TGH	12345678S	OPERATIVO
10	Switch de Comunicaciones	CISCO	CATALYS	ERF09876HBN	12345678B	OPERATIVO
11	Router de Conectividad	MIKROTIK	ROUTERE	SXC345678FDC	12345678I	OPERATIVO
12	Ups / Estabilizador CAJA01	APC	1000VAFULL	I0K6789HNM	12345678	OPERATIVO
13	All in One BACKUP	HP	ALLTOUCH	FYJ12345EAQ	12345678U	OPERATIVO
14	Ticketera BACKUP	EPSON	TM-T20III	HK0345678QNM	12345678O	OPERATIVO

Por medio de la presente acta de conformidad consolidada, se hace constar formalmente la culminación integral y satisfactoria de los trabajos de Mantenimiento Preventivo, Verificación de Infraestructura de Gabinete y Censo de Activos Tecnológicos en la sede **B11 - LIMA**, ubicada en **AV. NICOLAS AYLLON 8694 INT 124 - LC.124-125-126 C.C. REAL.PLAZA. SANTA CLARA - ATE, LIMA**, ejecutados bajo la dirección de Gerente General: **Jesús Silva** por parte de **JSERVICE RV E.I.R.L.**, en estricto cumplimiento del cronograma, alcances y protocolos técnicos homologados para Coolbox Perú (RASH PERÚ S.R.L.).



TÉCNICO RESPONSABLE

DIEGO ALEJANDRO RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ
JSERVICE RV E.I.R.L.




GERENTE GENERAL

Jesús Silva
Gerente General · JSERVICE RV E.I.R.L.

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

JESUS CHUQUILLANQUI
DNI: 12345678 · Coolbox LIMA



JSERVICE RV
Cableado Estructurado

ANEXO DE EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE CAMPO

Gabinete y Puntos de Venta (Hoja 2 de 4)
Emisión: 27/09/2026, 19:35 • Sede: B11 - LIMA

SERVICIO PARA:
coolbox

GABINETE: ESTADO INICIAL

#1 GABINETE ANTES



GABINETE: ESTADO FINAL

#2 GABINETE DESPUÉS



FOTO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO 1

#3 REGISTRO 1



ANTES CAJA 01

FOTO 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO 2

#4 REGISTRO 2



DESOUES CAJA 01





FOTO 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO 3

#5 REGISTRO 3



ANTES BACKUP

FOTO 4: REGISTRO FOTOGRÁFICO 4

#6 REGISTRO 4



DESPUESBACKUP

FOTO 5: REGISTRO FOTOGRÁFICO 5

#7 REGISTRO 5



FOTO 6: REGISTRO FOTOGRÁFICO 6

#8 REGISTRO 6






FOTO 7: REGISTRO FOTOGRÁFICO 7

#9 REGISTRO 7



FOTO 8: REGISTRO FOTOGRÁFICO 8

#10 REGISTRO 8

