

DE CONFORMIDAD DEL
SERVICIO

SERVICIO PARA:

e Mantenimiento Preventivo y Censo de
Activos Coolbox 2026

ón: 14/09/2026, 10:20 • Sede: B11 - LIMA

RECCIÓN	CIUDAD Y REGIÓN	CAPACIDAD Y ATENCIÓN
YLLON 8694	LIMA (LIMA)	1 Nominales / 4 Atendidas
125-126 C.C.		(+3 Adic.)
SANTA CLARA -		

TECNOLÓGICOS

Marca y Modelo	Serie / Código Patrimonial	Condición
ENGAGE ONE PRO AIO	5CD14209LK / CBX-AIO-1011	OPERATIVO
SON TM-T20III	X8QG019284 / CBX-PRN-20	OPERATIVO
NEYWELL VOYAGER OG	21285B4912 / CBX-SCN-3011	OPERATIVO
LASERJET PRO M404DN	VNB3K09218 / CBX-BKP-7001	OPERATIVO
RP9 G1 ALL-IN-ONE	6CR92102MN / CBX-AIO-1012	OPERATIVO
SON TM-T20II	V7KG094821 / CBX-PRN-2012	OPERATIVO
TALOGIC QUICKSCAN 2131	GD91204918 / CBX-SCN-3012	OPERATIVO
OVO THINKCENTRE OQ TINY	MJ092LK4 / CBX-CPU-1013	OPERATIVO
O TOUCH 1517L JCHSCREEN	E89410291 / CBX-MON-1013	OPERATIVO
OLON SRP-330II	BX88192039 / CBX-PRN-2013	OPERATIVO
3RA DS2208 INIDIRECCIONAL	22109D9481 / CBX-SCN-3013	OPERATIVO
O TOUCH I-SERIES 4 ANDARD	EL22904812 / CBX-AIO-1014	OPERATIVO
SON TM-T88VI	G4KK019284 / CBX-PRN-2014	OPERATIVO
3RA TC21 MOBILE MPUTER	203415205D / CBX-PDA-5001	OPERATIVO
NEYWELL SCANPAL A51	21098B1902 / CBX-PDA-5002	OPERATIVO
OLON SPP-R200III OBILE	BXR200-9941 / CBX-MOB-6001	OPERATIVO
3RA ZQ320 PLUS TDOOR	XXW2109481 / CBX-MOB-6002	OPERATIVO
CO CATALYST 2960-L 24P	FOC2418S012 / CBX-SW-0114	OPERATIVO
RTINET FORTIGATE 40F	FASE 1000 FX / EL-2023-8841	OPERATIVO
SE FASE 1000 FX	EL-2023-8841 / CBX-AIO-1011	OPERATIVO
LINE EC-CD-410 GAVETA	ECL-771920 / CBX-GAV-4012	OPERATIVO

ace constar la culminación de los trabajos de Mantenimiento
:nológicos en la sede **B11 - LIMA**, ubicada en **AV. NICOLAS
126 C.C. REAL.PLAZA. SANTA CLARA - ATE, LIMA**, ejecutados
neral: **Jesús Silva** por parte de **JSERVICE RV E.I.R.L.**, en
otocolos técnicos establecidos para Coolbox Perú.

DADES Y PROTOCOLO TÉCNICO	CONFORMIDAD
ión y soplado físico, verificación de suministro o en PDU e inspección operativa de switch y le comunicaciones.	CONFORME
imiento preventivo integral a 1 estaciones les y 3 estación(es) adicional(es) encontrada(s) da (Soporte de Liquidación JSERVICE RV).	CONFORME
ía 1 a 1 de hardware activo y equipos de backup, niento de números de serie y códigos de rio patrimonial.	CONFORME



z

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD

Carlos Eduardo Mendoza Paredes

DNI: 45892174 · Coolbox LIMA