

CONSTATARE AMIABILĂ DE ACCIDENT

Simulare București · RO-DEMO-001

DEMO · FĂRĂ VALOARE
JURIDICĂ

Accident

01.10.2026 · 17:42

Loc

Bulevardul Iuliu Maniu 19, Sector 6, București

Fără persoane rănite · fără alte vehicule sau bunuri avariate · martor: Ana Marinescu

VEHICUL A

Asigurat / conducător

Nume: Andrei Popescu
Adresă: Str. Lujerului 12, București 061101
Telefon: +40 721 000 101
Permis: B-DEMO-8820412 · cat. B · 11.04.2031

Vehicul

Marcă: Dacia Logan
Nr. înmatr.: B 123 RMC
VIN: UU1LSDABCD1234567
Avarie: colț dreapta față

Asigurare RCA

Asigurător: Allianz-Tiriac
Poliță: RCA-DEMO-A-26001
Valabilă: 15.01.2026 - 14.01.2027
CASCO: Nu

Împrejurare

Circula în același sens, pe altă bandă. Vehiculul A își menținea banda.

VEHICUL B

Asigurat / conducător

Nume: Mihai Ionescu
Adresă: Bd. Timișoara 45, București 061324
Telefon: +40 722 000 202
Permis: B-DEMO-900923 · cat. B · 22.09.2032

Vehicul

Marcă: Škoda Octavia
Nr. înmatr.: B 456 DEM
VIN: TMBDEMOBCD7654321
Avarie: colț stânga spate

Asigurare RCA


Asigurător: Groupama
Poliță: RCA-DEMO-B-26002
Valabilă: 01.03.2026 - 28.02.2027
CASCO: Da

Împrejurare

Schimba banda spre stânga și a intrat în contact lateral cu vehiculul A.

Schița accidentului și observații

Schița accidentului - DEMO București
Vehiculul B schimbă banda spre stânga și intră în contact cu vehiculul A.



Avarii vizibile

A: bară față și aripă dreapta față zgâriate.

B: bară spate și aripă stânga spate zgâriate.

Concluzie demo

Contact lateral minor. Fără victime. Formularul nu reprezintă recunoașterea răspunderii.

Semnături demonstrative

Andrei Popescu - DEMO

Mihai Ionescu - DEMO

Specimen fictiv creat exclusiv pentru prezentarea fluxului digital. Documentele, persoanele, polițele și numerele sunt fictive.