



ACCURATE TECHNOLOGIES CO., LTD.

52/10 Moo 6 Bangchalong Bangplee Samutprakarn 10540

Tel. 02-740-5511 | Tax ID: 0-1055-40093-41-0



JOB6901-735

Request Date: 17/01/2026

Print Date: 08/07/2026 08:27

Finish

SERVICE CONTROL ORDER

Professional field service record for customer acknowledgement, equipment work, spare parts and technician confirmation.

TICKET INFORMATION

Customer	โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน	Contact	SERVICE CENTER ACT
Location	43525 1 เจริญพระเกียรติ ร. 9 ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140	Case Owner	[ACT] บุญสม อุปมา
Address	43525 1 เจริญพระเกียรติ ร. 9 ตำบลทับไทร อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 22140	Created By	SERVICE CENTER ACT

☐ In-Warranty

☒ Out-of-Warranty

☐ Under Contract (PM)

☐ Under Contract (SVC)

REQUEST CLASSIFICATION

Request Type	ลูกค้าต้องการให้ตรวจเช็คจุดเสีย
Job Type	ช่างเข้าตรวจเช็คจุดเสีย
Work Type	เครื่องมือแพทย์
Channel	LINE

WORK TEAM

Head Engineer / Engineer

[ACT] บุญสม อุปมา

Work log is summarized to technician names only.

REQUEST DETAIL

ตรวจเช็คเครื่องล่างเครื่องมือ
ตรวจเช็คเครื่องล่างเครื่องมือ พร้อมเสนอราคา

PROBLEM

ตรวจสอบน้ำรั่วประตูและเวลาปิดเปิดประตูมีเสียงดัง

SOLUTION

วันที่ 20/01/68 เวลา 08:00-21:00
บุญสม, สิริวิทย์ ทะเบียนรถ 2๘ร8021 แก้ไข
ตำแหน่งสายพานยกประตูด้านสกปรกฝั่งขวามือ
และแก้ไขน้ำรั่วประตูหน้าใหม่

RESULT

MACHINE

#	Machine / Equipment Name	Model / Brand	Serial No.	Warranty

SPARE PARTS

Part No.	Part / Material Description	Qty	Unit	Reference / Note

CUSTOMER ACCEPTANCE

☒ Good ☐ Fair ☐ Need Improvement

บุญสม

Customer Signature / Date: 26/01/2026

TECHNICIAN CONFIRMATION

☒ Completed ☐ Pending ☐ Unable to repair

Unable to repair reason / Note

Technician / Date: 26/01/2026