

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
1	วันที่เอกสาร 01/06/2026 วันที่รับงาน 02/06/2026 08:10 วันที่จบงาน 02/06/2026 13:48	JOB6906-001	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่อง Loading Conveyor / สัญญา SVC.	Complaint : Loading Conveyer Detail : สายพานลำเลียงผ้าเข้าเครื่อง ชักอูมอ้งค์ Loading Conveyer L1 XT-LC60/4 SAP13070001380 อาการ รางส่งผ้าไม่เลื่อน เลขที่ใบแจ้ง ซ่อม 2489	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คเครื่อง loading เข้าเครื่องชักอูมอ้งค์ ดำเนินการแก้ไข : 1/06/69.19.00-20.00.2 ชมร6850.บุญรอด.ปณณวัฒน์.2ชมร2587.วีระ ยุทธ.อภิวัฒน์ได้ทำการแก้ไขสายไฟเข้าตู้คอน โทรเครื่องชักอูมอ้งค์และไล่ชั้นสายไฟตู้ คอนโทรลใหม่เครื่องใช้งานได้แล้ว ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 2 วัน
2	วันที่เอกสาร 01/06/2026 วันที่รับงาน 23/06/2026 08:16 วันที่จบงาน 03/07/2026 14:51	JOB6906-002	บริษัท แกรนด์เซ็นทรัล ลอน ดรี จำกัด สำนักงานใหญ่ : 52/5 6 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540	เครื่องอบผ้าระบบ อูมอ้งค์ / นอกประกัน	Complaint : ตู้อบ X-Dry120 Detail : ตู้อบร้อนช้า ตัดบอย(บางตู้) และโปรแกรมที่หน้าจอคอนโทรล	ทีมปฏิบัติงาน : Team - วัฒนา เกิด ศักดิ์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตู้อบร้อนช้า ตัดบอย(บาง ตู้) และโปรแกรมที่หน้าจอคอนโทรล ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 02-06-69.เวลา 10.00-13.00 น.วัฒนา. GCL.ตรวจสอบเช็คเครื่อง X-Dry120 หน้าจอ Control Auto X-Dry120 ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 33 วัน
3	วันที่เอกสาร 01/06/2026 วันที่รับงาน 02/06/2026 08:10 วันที่จบงาน 02/06/2026 13:52	JOB6906-003	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ DI-225 ปอนต์ Detail : เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ DI-225 ปอนต์ SAP131300009738 S/N: A303813/140108976 อาการแจ้ง ซ่อม คอยสตริมรั่ว เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2490	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คเครื่องอบผ้าคอย สตริมรั่ว ดำเนินการแก้ไข : 1/06/69.20.00-01.00.2 ชมร6850.บุญรอด.ปณณวัฒน์.2ชมร2587.วีระ ยุทธ.อภิวัฒน์.เปลี่ยนคอยล์สตริมใหม่เรียบร้อยแล้ว ผลการแก้ไข : เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 2 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
4	วันที่เอกสาร 01/06/2026 วันที่รับงาน 02/06/2026 08:11 วันที่จบงาน 02/06/2026 13:36	JOB6906-004	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พยานก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องซักผ้า อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 100 ปอนด์ Detail : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 100 ปอนด์ SP-100 S/N:A059614120118 / SAP131300009737 No.11 อาการ แจ้งซ่อม ไฟไม่เข้าเครื่อง เลขที่ใบแจ้ง ซ่อม 2491	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คเครื่องซักผ้าสาย ไฟขาด ดำเนินการแก้ไข : 1/06/69.15.00-18.00.2 ชม6850.บุญรอด.ปณณวัฒน์.2ชม2587.วีระ ยุทธ.อภิวัฒน์.ได้ทำการแก้ไขสายไฟเครื่องซัก ใหม่และตรวจสอบเช็คสายไฟเครื่องซักใหม่ทั้งหมด เครื่องใช้งานได้แล้ว ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 2 วัน
5	วันที่เอกสาร 02/06/2026 วันที่รับงาน 04/06/2026 08:28 วันที่จบงาน 08/06/2026 08:16	JOB6906-123	คณะแพทยศาสตร์โรง พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : 270 พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ / สัญญา SVC.	Complaint : PM ประจำเดือน มิถุนายน 2569 Detail : PM ประจำเดือน มิถุนายน 2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชาญชัย เสา ไธสง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : PM ประจำเดือน มิถุนายน 2569 ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 02/06/2569 เวลา 16.00 - 24.00 น. สุวรรณ สมบูรณ์ นฤเบศ พัน ธิตรา ธนภฤต วันที่ 02/06/2569 เวลา 16.00 - 01.00 น. สิ ริวัชญ์ ชาญชัย เอกพิทักษ์ สุริยา สนธยา บุญ รอด วัฒนา วีระยุทธ ปณณวัฒน์ วันที่ 02/06/2569 เวลา 17.00 - 01.00 น. สุ ระชัย ชยากร กิจติ เข้าดำเนินการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องและ อุปกรณ์อื่นๆ พร้อมทำความสะอาด ประจำ เดือน ทะเบียนรถ ถษ186, ถษ943, 2ชม6850, 2ชม2587, 6กต72, 2ชม8021 ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 7 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
6	วันที่เอกสาร 04/06/2026 วันที่รับงาน 25/06/2026 08:19 วันที่จบงาน 26/06/2026 07:27	JOB6906-178	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องเพรสผ้าอัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องเพรสผ้าอัตโนมัติ Detail : เครื่องเพรสผ้าอัตโนมัติ IMLP-U51 S/N :A199912070482 NO.2 อาการแจ้งซ่อม สติมเข้าเครื่องรั่ว เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2492	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุณรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องเพรสผ้า ดำเนินการแก้ไข : 24/06/69.16.00-20.00. ถษ186.บุณรอด.วัฒนา.เปลี่ยน pressure.Reducing.valve ใหม่แล้ว ผลการแก้ไข : เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 23 วัน
7	วันที่เอกสาร 04/06/2026 วันที่รับงาน 08/06/2026 08:30 วันที่จบงาน 08/06/2026 08:32	JOB6906-179	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องพับผ้า / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องพับผ้าอัตโนมัติ เบอร์ 4 Detail : เครื่องพับผ้าอัตโนมัติ AMFOLD-Pเบอร์ 4 S/N :A058814120118 / SAP130700001379 อาการแจ้งซ่อม ข้อต่อสายลมกระบอกระเบิดเช็คใบมีดชำรุด เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2493	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชาญชัย เสา โธสง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คและแก้ไข ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 5/6/69 เวลา 13:00-17:00 บุณรอด,ชาญชัย,วัฒนา แก้ไขเปลี่ยนฟิตตังใหม่ ทะเบียนรถ ถส943 ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ	Finish ใช้เวลาทำงาน 5 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
8	วันที่เอกสาร 04/06/2026 วันที่รับงาน 06/06/2026 08:53 วันที่จบงาน 22/06/2026 10:42	JOB6906-180	โรงพยาบาลชลบุรี : 69 2 สุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000	ระบบลำเลียงผ้าเข้า เครื่องอบอุโมงค์ / สัญญาเครื่องเข้า	Complaint : ท่อยางน้ำมันไฮดรอลิค ขาด ทำให้น้ำมันไฮดรอลิคไหลออกมา Detail : ท่อยางน้ำมันไฮดรอลิค ขาด ทำให้น้ำมันไฮดรอลิคไหลออกมา เครื่องเพรสผ้าอุโมงค์ XPS60/1 (A250523/24010687) หัวหน้าช่างฟอก โทร.0854395605	ทีมปฏิบัติงาน : Team - อภิวัฒน์ จันทร์เปรม (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องเพรสผ้าอุโมงค์ ท่อ ยางน้ำมันไฮดรอลิค ขาด ทำให้น้ำมันไฮดรอลิ คไหลออกมา ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 30/05/69 เวลา 13:00 - 18:00 สุระชัย , ชยากร , กิจติ วันที่ 30/05/69 เวลา 17:00 - 06:00 ทะเบียน รถ ถษ 186 อรรถพล , สมชาย วันที่ 4/06/69 เวลา 13:00 - 22:00 ทะเบียน รถ 2ฒร6850 บุญสม , อภิวัฒน์ ได้ทำการแก้ไขโดยการเปลี่ยนยางใหม่ แล้วขัน สายใหม่ทั้งหมด เครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ ผลการแก้ไข : เครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ	Finish ใช้เวลาทำงาน 19 วัน
9	วันที่เอกสาร 04/06/2026 วันที่รับงาน 08/06/2026 08:26 วันที่จบงาน 08/06/2026 08:30	JOB6906-181	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นคร 10700	เครื่องซักสไลด์ผ้า อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักสไลด์อัตโนมัติ เบอร์ 4 Detail : เครื่องซักสไลด์อัตโนมัติ SI-135 เบอร์ 4 S/N :A115409070379 / SAP131300004236 อาการแจ้งซ่อม ท่อเคมีแตก เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2494	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชาญชัย เสา ไธสง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คและแก้ไข ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 5/6/69 เวลา 10:00-12:00 บุญรอด,ชาญชัย,วัฒนา แก้ไขเปลี่ยนท่อน้ำยาเข้าเครื่อง ทะเบียนรถ ถส943 ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ	Finish ใช้เวลาทำงาน 5 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์ฟพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
10	วันที่เอกสาร 05/06/2026 วันที่รับงาน 09/06/2026 08:22 วันที่จบงาน 09/06/2026 11:55	JOB6906-217	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย : 1873 พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	เครื่องซักสัลดผ้าอัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : ใบงานที่233/69 เครื่องอบautoเบอร์1 อาการ ฝาหน้าไม่ปิดและไม่ เปิด (เครื่องใช้งานไม่ได้) Detail :	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญสม อุปมา (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : น้ำรั่วใต้เครื่อง ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 05/06/68 เวลา 17:00 - 19:00 บุญสม,เอกพิทักษ์ ทะเบียนรถ 2ฌร6850 ตรวจสอบพบท่อสตีมรั่วต้องเบิกท่อสตีมใหม่ ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 5 วัน
11	วันที่เอกสาร 05/06/2026 วันที่รับงาน 09/06/2026 08:23 วันที่จบงาน 09/06/2026 11:55	JOB6906-218	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย : 1873 พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	เครื่องซักสัลดผ้าอัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : ใบงานที่234/69 ซักเล็กเบอร์ 2 มีอาการ มีน้ำซึมออกมาใต้ฐาน Detail :	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญสม อุปมา (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ประตูดื่นเข้า ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 05/06/68 เวลา 19:00 - 22:00 บุญสม,เอกพิทักษ์ ทะเบียนรถ 2ฌร6850 เปลี่ยนซิลกระบอกกลมและเปลี่ยนโซ่ลิ้นยอยด์ ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 5 วัน
12	วันที่เอกสาร 05/06/2026 วันที่รับงาน 05/06/2026 17:28 วันที่จบงาน 09/06/2026 08:46	JOB6906-272	โรงพยาบาลชลบุรี : 69 2 สุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	เครื่องซักผ้าระบบอุโมงค์ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าอุโมงค์ Detail : ส่งซ่อมวาล์วน้ำช่อง2และ3 ต้องขยับลูกลอยถึงจะมีน้ำเข้าเครื่อง/ส่งซ่อมวาล์วน้ำช่อง2และ3 ต้องขยับลูกลอยถึงจะมีน้ำเข้าเครื่องอุโมงค์ช่อง2และ3 พอมีน้ำถึงทำให้สายผ้าสกรปรกเลื่อนได้ เครื่องซักผ้าอุโมงค์ XPW60/9 หัวหน้าชักฟอก โทร.0854395605	ทีมปฏิบัติงาน : Team - อภิวัฒน์ จันทร์เปรม (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ส่งซ่อมวาล์วน้ำช่อง2และ3 ต้องขยับลูกลอยถึงจะมีน้ำเข้าเครื่อง/ส่งซ่อมวาล์วน้ำช่อง2และ3 ต้องขยับลูกลอยถึงจะมีน้ำเข้าเครื่องอุโมงค์ช่อง2และ3 พอมีน้ำถึงทำให้สายผ้าสกรปรกเลื่อนได้ ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 5/06/69 เวลา 11:00 - 19:00 ทะเบียนรถ ฌข186 สุริยา, อภิวัฒน์ , ปัญวัฒน์ ได้ทำการแก้ไขโดยการถอด Water Level ออกมาล้างทำความสะอาด ผลการแก้ไข : เครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ	Finish ใช้เวลาทำงาน 5 วัน

บริษัท เค.เอส.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
13	วันที่เอกสาร 05/06/2026 วันที่รับงาน 09/06/2026 08:00 วันที่จบงาน 09/06/2026 11:55	JOB6906-277	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย : 1873 พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	เครื่องซักผ้าติดเชื้ออัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : ใบงานที่235/69 ซักติดเชื้อเบอร์ 1 มีอาการ โปรแกรม4 มีอาการ กดแล้วไม่มีโปรแกรม โชว์ nv Detail :	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญสม อุปมา (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน : [ACT] บุญสม อุปมา	ตรวจสอบเบื้องต้น : โปรแกรมหาย ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 05/06/68 เวลา 12:00 - 16:00 บุญสม,เอกพิทักษ์ ทะเบียนรถ 2ฒร6850 เปลี่ยนแบตเตอรี่และลงโปรแกรมใหม่ ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 5 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
14	วันที่เอกสาร 06/06/2026 วันที่รับงาน 08/06/2026 08:42 วันที่จบงาน 24/06/2026 08:56	JOB6906-304	คณะแพทยศาสตร์วชิร พยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิ นทราธิราช : 681 สามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300	เครื่องซักผ้า อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : แก๊วเครื่องสัน ตรวจสอบ เช็ควัดการสันสะเทือน Detail : แก๊วเครื่องสันสะเทือน ตรวจสอบ เช็ควัดการสันสะเทือน	ทีมปฏิบัติงาน : Team - วัฒนา เกิด ศักดิ์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : แก๊วเครื่องสันสะเทือน ตรวจเช็ควัดการสันสะเทือน ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 6-06-69.เวลา 10.00-17.00. ทะเบียนรถ 2ฒร8021.วัฒนา,สิ รวิชัย,เอนกพงษ์. เชื่อมเพลายึดเครื่อง SB485 2 เครื่อง และ วัดแรงสันสะเทือนบริเวณ รอบฐานเครื่อง,วัดแรงสันสะเทือนบริเวณชั้น 3 แผนกเวชภัณฑ์ วันที่ 12-06-69.10.00-19.00 น.ทะเบียนรถ 2 ฒร8021.วัฒนา,อภิวัฒน์.วัดแรงสันสะเทือนฐาน เครื่องและชั้น 3 แผนกเวชภัณฑ์ วันที่ 13/6/69 , 10.00-15.00 , บุญสม,สิรวิ ชัย,เอนกพงษ์ , เช็คลูกยางรั่วและปรับรอบการ spin จาก600เป็น544 เพื่อลดการสั่นของเครื่อง ,2ฒร6850 วันที่ 18-06-69.11.00-17.00.ทะเบียนรถ 2 ฒร8021.วัฒนา. ติดตามวัดค่าแรงสันสะเทือน ชั้น 3 แผนกเวชภัณฑ์ ผลการแก้ไข : วัดค่าแรงสันเรียบร้อย	Finish ใช้เวลาทำงาน 19 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พลาซ่า จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
15	วันที่เอกสาร 06/06/2026 วันที่รับงาน 08/06/2026 23:14 วันที่จบงาน 10/06/2026 07:23	JOB6906-338	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องซักผ้า อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เบอร์ 4 Detail : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ SI-135 เบอร์ 4 S/N :A115409070379 / SAP131300004236 อาการแจ้งซ่อม เดินเครื่องไม่ได้โปรแกรมหาย เลขที่ใบ แจ้งซ่อม 2495	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คเครื่องซักผ้า โปรแกรมหายบ่อย ดำเนินการแก้ไข : 8/06/69.10.00-16.00.2 ผง2587.บุญรอด.วัฒนา.ปณณวัฒน์.เปลี่ยนหน้า จอเครื่องซักและลงโปรแกรมใหม่ทดลองการใช้ เครื่องใช้งานได้ตามปกติแล้ว ผลการแก้ไข : เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 5 วัน
16	วันที่เอกสาร 06/06/2026 วันที่รับงาน 08/06/2026 23:14 วันที่จบงาน 10/06/2026 07:26	JOB6906-339	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องซักผ้าติดเชื้อ อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ SB-485 SAP130700000771 อาการแจ้งซ่อม สปริงกลอนประตูหัก เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2496	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คเครื่องซักติดเชื้อ เบอร์ 7 สปริงประตูหัก ดำเนินการแก้ไข : 9/06/69.10.00.12.00.2 ผง2587.บุญรอด.วีระยุทธ.ปณณวัฒน์.เปลี่ยน สปริงประตูเครื่องซักใหม่ ผลการแก้ไข : เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 5 วัน
17	วันที่เอกสาร 08/06/2026 วันที่รับงาน 12/06/2026 08:51 วันที่จบงาน 12/06/2026 10:12	JOB6906-367	บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโกลน บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ / ประกันเครื่อง	Complaint : Smile wash A005 Detail : Smile wash A005 อาการ แจ้งซ่อม เกิดมีปัญหา,ตุ๋บใหญ่ขึ้น aH วันที่ 8/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชาญชัย เสา ไรสง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คและแก้ไขเปลี่ยน อะไหล่ ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 8/6/69 เวลา 10:00-12:00 ชาญชัย,อภิวัฒน์,วีระยุทธ เปลี่ยน temp วัตถุอุณหภูมิใหม่ 1 ชิ้น ทะเบียน รถ ถส943 ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ	Finish ใช้เวลาทำงาน 5 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์ฟพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
18	วันที่เอกสาร 08/06/2026 วันที่รับงาน 12/06/2026 10:03 วันที่จบงาน 12/06/2026 10:12	JOB6906-369	บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลีสมุทรปราการ 10540	เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ / ประกันเครื่อง	Complaint : Smile wash A007 Detail : Smile wash A007 อาการแจ้งซ่อม แก๊สหมดทั้งสองฝั่ง แต่ไม่เตือนสีแดง วันที่ 08/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชาญชัย เสาไรสง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ขอบตรวจเช็คและแก้ไขสถานีแก๊ส ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 9/6/69 เวลา 11:00-13:00 ชาญชัย,เอกพิทักษ์ ตัวเช็คแก๊ส Auto Change เสีย รอการสั่งซื้อทะเบียนรถ ถส943 ผลการแก้ไข : ตรวจเช็คสำเร็จรอการสั่งซื้อ	Finish ใช้เวลาทำงาน 5 วัน
19	วันที่เอกสาร 08/06/2026 วันที่รับงาน 11/06/2026 08:34 วันที่จบงาน 12/06/2026 10:12	JOB6906-372	บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลีสมุทรปราการ 10540	เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ / ประกันเครื่อง	Complaint : Smile wash A006/2 Detail : Smile wash A006/2 อาการแจ้งซ่อมเครื่อง อบเบอร์ 8 เวลาเดินเครื่องไม่ปั่น รบกวนเช็คทุกเครื่องให้หน่อยนะคะ วันที่แจ้งซ่อม 08/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชาญชัย เสาไรสง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้าตรวจเช็คและแก้ไข ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 8/6/69 เวลา 13:00-15:00 ชาญชัย,อภิวัฒน์,วีระยุทธ แก้ไขอัทเดหวายริงวงจรใหม่ ทะเบียนรถ ถส943 ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ	Finish ใช้เวลาทำงาน 5 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
20	วันที่เอกสาร 08/06/2026 วันที่รับงาน 22/06/2026 14:12 วันที่จบงาน 23/06/2026 15:19	JOB6906-410	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ / สัญญา SVC.	Complaint : PM ประจำเดือน มิถุนายน 2569 Detail : PM ประจำเดือน มิถุนายน 2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญสม อุปมา (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : PM ประจำเดือน มิถุนายน 2569 ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 08/06/2569 เวลา 14.00- 22.00 น.สุระชัย ชยากร สุริยา วันที่ 08/06/2569 เวลา 16.00- 22.00 น. บุญสม บุญรอด วัฒนา ปิณณวัฒน์ ชาญชัย เอก พิทักษ์ สิริวัชญ์ วีระยุทธ อภิวัฒน์ สุวรรณิ พัน จิตรา สมบูรณ์ นฤเบศ ทะเบียนรถ ถษ186, ถส943, 2พร6850, 2ตง2587, 6กต72 วันที่ 09/06/2569 เวลา 14.00- 23.00 น.สุระ ชัย ชยากร สุริยา บุญสม บุญรอด วัฒนา ปิณณวัฒน์ ชาญชัย เอกพิทักษ์ สิริวัชญ์ วีระยุทธ อภิวัฒน์ สุวรรณิ พันจิตรา ทะเบียนรถ ถษ186, ถส943, 2พร6850, 2ตง2587, 6กต72 ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 16 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
21	วันที่เอกสาร 08/06/2026 วันที่รับงาน 10/06/2026 13:41 วันที่จบงาน 13/06/2026 15:21	JOB6906-417	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน) สาขา ที่ 00006 : 277 5 พัทยา- นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150	เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ / นอกประกัน	Complaint : เปลี่ยนอะไหล่ตาม รายการอนุมัติ Detail : รายการอะไหล่เครื่องรีดผ้า Image รุ่น IM1200x3300x2 /A089019060257 เลขที่บิล HSSS6906-056, BI6906-085, SP6906-031 เปลี่ยน Relay Fuji ติดต่อคุณตุ้มหัวหน้าช่าง 0898505088 คุณมาริสา 0655946677 ** หน่วยงาน เซ็นทรัล พัตยา ** **	ทีมปฏิบัติงาน : Team - สุริยา บาล วงศา (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ได้ทำการเสนอราคา เปลี่ยนอะไหล่ ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 10/06/69 เวลา08:00/20:00ทะเบียนรถ 2พร8021, สุริยา/ปณณวัฒน์ เปลี่ยนอะไหล่ตามอนุมัติ เสร็จเรียบร้อยพร้อมทดสอบเครื่อง ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 6 วัน
22	วันที่เอกสาร 09/06/2026 วันที่รับงาน 12/06/2026 09:58 วันที่จบงาน 12/06/2026 10:12	JOB6906-462	บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโกล้ง บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+ กล่องหยอดเหรียญสิบ / ประกันเครื่อง	Complaint : Smile wash A006/2 Detail : Smile wash A006/2 เครื่อง ซักเบอร์ 5 น้ำไม่เข้าเครื่องคะ เครื่องซัก เบอร์ 1 เวลาไม่เดินคะ วันที่แจ้งซ่อม 09/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชาญชัย เสา ไธสง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คและแก้ไขน้ำไม่ เข้าเครื่อง ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 9/6/69 เวลา 10:00-11:00 ชาญชัย,เอกพิทักษ์ วาล์วน้ำร้อนปิดอยู่ แก้ไขเปิดวาล์วน้ำ ทะเบียน รถ ถส943 ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ	Finish ใช้เวลาทำงาน 4 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
23	วันที่เอกสาร 09/06/2026 วันที่รับงาน 10/06/2026 13:41 วันที่จบงาน 13/06/2026 15:21	JOB6906-476	บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน) สาขา ที่ 00006 : 277 5 พัทยา- นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150	เครื่องซักผ้า อัตโนมัติ / นอก ประกัน	Complaint : เปลี่ยนอะไหล่ตาม รายการอนุมัติ Detail : ติดต่อคุณตุ้มหัวหน้าช่าง 0898505088 คุณมารีสา 0655946677 ** หน่วยงาน เซ็นทรัล พทยา ** **	ทีมปฏิบัติงาน : Team - สุริยา บาล วงศา (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ได้ทำการเสนอราคา เปลี่ยนอะไหล่ ดำเนินการแก้ไข : วันที่10/06/69 เวลา08:00/20:00ทะเบียนรถ 2พร8021, สุริยา/ปณณวัฒน์ เปลี่ยนอะไหล่ตามอนุมัติเสร็จเรียบร้อยพร้อม ทดสอบเครื่อง ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 5 วัน
24	วันที่เอกสาร 10/06/2026 วันที่รับงาน 12/06/2026 15:33 วันที่จบงาน 23/06/2026 09:44	JOB6906-496	คณะแพทยศาสตร์โรง พยาบาลรามารามิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล : 270 พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	เครื่องปั๊มน้ำออกจาก ผ้า / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องปั๊มน้ำออกจากผ้า Detail : เครื่องปั๊มน้ำออกจากผ้า XPS60/1 S/N :A224514110500 อาการ เครื่องปั๊มน้ำไม่ปั๊มน้ำ (อาการเดิม) วันที่ 08/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัย บัตร (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องไม่ปั๊มน้ำ ดำเนินการแก้ไข : เปลี่ยน solinail valveชุด กระบอก hydrolic ชุดปั๊มน้ำ ล้างชุด check valve วันที่ 10/06/69 เวลา 15:00-19:00 น ชยากร,กจิติ ทะเบียน ถข 186 ผลการแก้ไข : เบื้องต้นเครื่องใช้งานได้ รอเช็ค ผลระยะยาว	Finish ใช้เวลาทำงาน 14 วัน
25	วันที่เอกสาร 10/06/2026 วันที่รับงาน 15/06/2026 08:27 วันที่จบงาน 15/06/2026 08:59	JOB6906-497	โรงพยาบาลเมตตาประชา รักษ์ (วัดไร่ขิง) : 52 2 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73210	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ / นอกประกัน	Complaint : เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ Detail : ดูหน่วยงานติดตั้งเครื่องนึ่งฆ่า เชื้อ	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญสม อุปมา (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คเพื่อสั่งซื้อ ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 10/06/68 เวลา 08:00-12:00 ทะเบียนรถ 2พร6850 ตรวจสอบเช็ค ระยะสายไฟและสถานที่ติดตั้งเพื่อสั่งซื้ออะไหล่ ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 6 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
26	วันที่เอกสาร 10/06/2026 วันที่รับงาน 16/06/2026 15:04 วันที่จบงาน 17/06/2026 06:57	JOB6906-500	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ DI-225 ปอนด์ Detail : เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ DI-225 ปอนด์ เบอร์ 5 S/N:A303813/14010876 / SAP130700001098 อาการแจ้งซ่อม ทอस्टิมเข้าเครื่องร้ว เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2498	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คทอस्टิมเข้า เครื่องอบเบอร์ 5 ดำเนินการแก้ไข : 16/06/69.16.00-20.00.2 ชมร8021.บุญรอด.วัฒนา.ได้ทำการแก้ไขชั้นยู เนียนทอस्टิมเข้าเครื่องหลังเครื่องอบ ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 8 วัน
27	วันที่เอกสาร 10/06/2026 วันที่รับงาน 12/06/2026 15:33 วันที่จบงาน 18/06/2026 13:35	JOB6906-534	คณะแพทยศาสตร์โรง พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : 270 พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	เครื่องพับผ้า / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องพับผ้า AMFOLD-B Detail : เครื่องพับผ้า AMFOLD-B (46) S/N:A226714110500 อาการ แจ้งซ่อม พับผ้าห่มกระบอกกลมร้ว วันที่ แจ้งซ่อม 10/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัย บัตร (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : กระบอกกลมชำรุด ดำเนินการแก้ไข : เปลี่ยนกระบอกกลมชุดสับผ้า 25x100(CMZ) ตัว 10/06/69 ชยากร 15:00-16:00 น ชยากร ผลการแก้ไข : ทดสอบพับผ้าใช้งานปรกติ	Finish ใช้เวลาทำงาน 9 วัน
28	วันที่เอกสาร 12/06/2026 วันที่รับงาน 12/06/2026 10:07 วันที่จบงาน 20/06/2026 16:11	JOB6906-649	บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+ กล่องหยอดเหรียญสิบ / ประกันเครื่อง	Complaint : Smile wash A009 Detail : Smile wash A009 ขอเข้า ตรวจเช็คแรงสั่นสะเทือนของเครื่องซัก เนื่องจากมีคณร้องเรียนเรื่องการสั่น สะเทือนของเครื่อง	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชาญชัย เสา ไธสง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้าตรวจวัดแรงสั่น สะเทือน ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 11/6/69 เวลา 13:00-17:00 ชาญชัย,สุระชัย ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนเครื่องซัก 4 เครื่อง ค่าที่ วัดได้ 0-0.2 mms ค่าปกติ ทะเบียนรถ ถส943 ผลการแก้ไข : เข้าตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน สำเร็จ	Finish ใช้เวลาทำงาน 9 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
29	วันที่เอกสาร 12/06/2026 วันที่รับงาน 14/06/2026 17:57 วันที่จบงาน 17/06/2026 06:50	JOB6906-651	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ เบอร์ 2 Detail : เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ เบอร์ 2 ขนาด 3 ลูกกลิ้ง IM800x3000x3 S/N: A0610100614 / SAP131300005288 อาการแจ้งซ่อม สายพานเครื่องป้อนผ้าไม่หมุน เลขที่ใบ แจ้งซ่อม 2499	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องรีดผ้า ดำเนินการแก้ไข : 16/06/69.10.00-12.00.2 ชม8021.บุญรอด.วัฒนา.ปรับตั้งสายพานเครื่อง รีดผ้าและพันเทปกั้นเส้น ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 6 วัน
30	วันที่เอกสาร 12/06/2026 วันที่รับงาน 14/06/2026 17:58 วันที่จบงาน 16/06/2026 07:37	JOB6906-656	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เบอร์ 9 Detail : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เบอร์ 9 ขนาด 100 ปอนด์ SP-100 S/N: A059714120118 / SAP131300009735 อาการแจ้งซ่อม ยางขอบประตูรั้ว เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2501	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้ายาง ขอบประตูรั้ว ดำเนินการแก้ไข : 13/06/69.14.00-15.00. ถษ186.บุญรอด.วัฒนา.สุริยา.ปณณวัฒน์.เปลี่ยน ยางขอบประตูเครื่องซักใหม่ ผลการแก้ไข : เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 5 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
31	วันที่เอกสาร 12/06/2026 วันที่รับงาน 12/06/2026 15:33 วันที่จบงาน 23/06/2026 08:05	JOB6906-662	สถาบันการแพทย์จักรี นฤบดีรินทร์ : 111 4 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ / สัญญา SVC.	Complaint : PM ประจำเดือน มิถุนายน 2569 Detail : PM ระบบเครื่องจักรเฉพาะ ทาง ประจำเดือน มิถุนายน 2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัย บัตร (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : PM ระบบเครื่องจักร เฉพาะทาง เครื่องจักรประกอบอาคาร ประจำ เดือน มิถุนายน 2569 เปลี่ยนลูกปืนคออุโมงค์ ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 12/06/2569 เวลา 13.00 - 24.00 น. สุริยา , ปิณณวัฒน์, บุนนโรด , วี ระยุทธ , เอกพิทักษ์ , ระพีพัฒน์ วันที่ 12/06/2569 เวลา 16.00 - 24.00 น. สุ ระชัย, ชาญชัย, สนธยา, สุวรรณิ, พันธิตรา, สมบูรณ์, นฤเบศ, ชยากร, ธนกฤต , วิชพล วันที่ 12/06/2569 เวลา 19.00 - 24.00 น บุญสม, สิริวัชญ์ , อภิวัฒน์ ทะเบียนรถ ถส943, 6กต72, ถช 186, 2ฌร6850, 2ฌง 2587, 2ฌร 8021 วันที่ 13/06/2569 เวลา 15.00 - 24.00 น. สุ วรรณิ , พันธิตรา , สมบูรณ์ , นฤเบศ , อภิวัฒน์ วันที่ 13/06/2569 เวลา 08.00 - 08.00 น. ชาญชัย วันที่ 13/06/2569 เวลา 15.00 - 02.00 น. สุ ระชัย วันที่ 13/06/2569 เวลา 15.00 - 08.00 น. สม ชาย, เอกพิทักษ์ วันที่ 13/06/2569 เวลา 20.00 - 08.00 น. บุญสม, สิริวัชญ์ , วีระยุทธ , ชยากร วันที่ 13/06/2569 เวลา 22.00 - 08.00 น. บุนนโรด, สุริยา , ปิณณวัฒน์	Finish ใช้เวลาทำงาน 12 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
32	วันที่เอกสาร 12/06/2026 วันที่รับงาน 13/06/2026 08:18 วันที่จบงาน 13/06/2026 08:32	JOB6906-664	บริษัท ไอเซน บัตเจท โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จำกัด สำนักงานใหญ่ : 47/15 ถนน ราษฎร์บำรุง เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 21000	เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ /	Complaint : DE75G s/n A073126050200 Detail : แก๊สไม่จุต ต้องเปิดฝาบ่น	ทีมปฏิบัติงาน : Team - สิริวัชญ์ ใจคิด (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	วันที่ 13/06/2569 เวลา 24.00 - 08.00 น. อรรถพล ทะเบียนรถ ถส943, 6กต72, ถษ 186, 2ฒร6850, 2ฒง 2587, 2ฒร 8021 วันที่ 16/06/2569 เวลา 08:00-19:00 ชาญ ชัย,เอกพิทักษ์,ชยากร,วีระยุทธ ทะเบียนรถ ถส943,2ฒง 2587 วันที่ 17/06/2569 เวลา 08:00-17:00 ชาญ ชัย,บุญรอด ทะเบียนรถ ถส943 วันที่ 18/06/2569 เวลา 15:00-19:00 วีระ ยุทธ,ชยากร ทะเบียนรถ 2ฒง 2587 วันที่19/06/2569 เวลา 08:00-14:00 น เตรียมพื้นที่เทพื้นริมอาคาร บริเวณอาคารบ่อ บำบัด ชยากร วีระยุทธ 2 ฒง 2587 วันที่20/06/2569 เวลา 13:00-19:00 น เทพื้น ริมอาคาร บริเวณอาคารบ่อบำบัด จักรพันธ์ วีร ยุทธ 2 ฒง 2587 ผลการแก้ไข : ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องอบจุดไม่ค่อยติด ดำเนินการแก้ไข : ทำการตรวจเช็ครางแก๊ส, เขี้ยวสปากและเปลี่ยนเรกูเรเตอร์แก๊สจากสีเขียว เป็นสีแดง วันที่ 12/6/69 , 14.00-19.00 , บุญสม,สิริวัช ญ์, 2ฒร6850 ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 2 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
33	วันที่เอกสาร 12/06/2026 วันที่รับงาน 14/06/2026 17:58 วันที่จบงาน 16/06/2026 15:08	JOB6906-666	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องซักผ้าติดเชื้อ อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ เบอร์ 7 SB485 S/N: A059209060193 / SAP130700000771 อาการแจ้งซ่อม เซ็นเซอร์ชำรุด เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2502	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า sensor ขาด ดำเนินการแก้ไข : 13/06/69.20.00-22.00. ถษ186.บุญรอด.วัฒนา.สุริยา.ปณณวัฒน์ได้ทำ การเปลี่ยนเซ็นเซอร์จับมูลฝั่ถ้าเข้าใหม่ ผลการแก้ไข : เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 5 วัน
34	วันที่เอกสาร 12/06/2026 วันที่รับงาน 14/06/2026 17:59 วันที่จบงาน 16/06/2026 07:35	JOB6906-670	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ เบอร์ 2 Detail : เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ เบอร์ 2 ขนาด 3 ลูกกลิ้ง IM800x3000x3 SAP131300005288 อาการแจ้งซ่อม เดินเครื่องไม่ได้ โอเวอร์โหลดทปิอิน เวอร์เตอร์ขึ้น OC3 เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2503	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องรีด สายพานป้อนผ้าไม่หมุน ดำเนินการแก้ไข : 13/06/69.10.00-14.00. ถษ186.บุญรอด.วัฒนา.สุริยา.ปณณวัฒน์.เปลี่ยน มอเตอร์เกียร์ป้อนผ้าใหม่และพันหนามเตยลูก กลิ้งป้อนผ้าใหม่ ผลการแก้ไข : เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้วและ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 5 วัน
35	วันที่เอกสาร 12/06/2026 วันที่รับงาน 18/06/2026 08:25 วันที่จบงาน 18/06/2026 13:34	JOB6906-671	คณะแพทยศาสตร์โรง พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : 270 พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	เครื่องซักผ้าติดเชื้อ อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 225 ปอนด์ Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 225 ปอนด์ S/N:A225514100500 เบอร์ 15 อาการแจ้งซ่อม เครื่องซักติดเชื้อ ไม่ ทำงาน วันที่แจ้งซ่อม 11/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัย บัตร์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : มอเตอร์ช้อตลงกราวด์ อิน เวอร์เตอร์ขึ้น OC3 ดำเนินการแก้ไข : เปลี่ยนมอเตอร์พร้อมตั้งบา ลานซ์สายพานใหม่ วันที่ 17/06/69 เวลา 13:00-21:00 น ชยากร วีรยุทธ เอกพิทักษ์ ทะเบียนรถ 2ฃง2587 ผลการแก้ไข : เทสเครื่องขณะไม่มีโหลดใช้งาน ได้ปกติ	Finish ใช้เวลาทำงาน 7 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
36	วันที่เอกสาร 13/06/2026 วันที่รับงาน 15/06/2026 08:17 วันที่จบงาน	JOB6906-728	บริษัท เอสเอวายเอ (ประเทศ ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ : 981 สีลม แขวงสีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500	เครื่องซักสไลด์ผ้า อัตโนมัติ /	Complaint : HolidayInnBangkokSilom Detail : รื้อเครื่อง Washer 120 Kg. / ประกอบเครื่อง SL230 วันที่ 13/6/2569 เป็นต้นไป	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ติดตั้งเครื่องซักใหม่ ดำเนินการแก้ไข : ทำการไปเช็คหน้างานก่อน นำเครื่องซัก SL230 ไปติดตั้ง รื้อถอนเครื่องซักตัวเก่าของโรงแรมออก วันที่ 13/6/69 , 15.00-18.00 , บุญสม,สิริวัช ญ์,เอนกพงษ์ ,2พร6850 วันที่ 16/6/69 , 17.00-05.00 , บุญสม,สุริยา,สิ ริวัชญ์,ปณณวัฒน์,เอนกพงษ์ ,2พร6850, ถษ186.26/06/69.17.00-05.00.ถษ186.บุญ รอด.สุริยา.เอนกพงษ์.อรรถพล.ประกอบเครื่อง ซักผ้า SL 230ประกอบถึงซักเข้ากับบีมประกอบ โซ๊คประกอบสปริงประกอบ มอเตอร์.27/06/69.08.00-05.00.ถษ186.บุญ รอด.สุริยา.เอนกพงษ์.อรรถพล.ประกอบกล่องไฟ ประกอบกล่องลมและเดินระบบคอนโทรลและ เดินระบบน้ำระบบลม วันที่ 29/6/69 , 13.00-18.00 , สิริวัชญ์ ,2 พร6850 เข้าไปรันเครื่องซักSL230 และดู โปรแกรม วันที่ 30/6/69 , 09.00-12.00 , สิริวัชญ์,บุญ รอด ,2พร6850 เพิ่มแผนximใต้เครื่องซักSL230 และแก้ไขโปรแกรมกับบริษัท น้ำยา.1/07/69.19.00-04.00.2ผง2587.บุญ รอด.วีระยุทธ.สุริยา.ได้ทำการรื้อถอนเครื่องซักผ้า เก่าของโรงแรมออก.2/07.69.08.00-24.00.2 ผง2587.บุญรอด.วีระยุทธ.สุริยา.รื้อถอนเครื่อง	Inprogress ใช้เวลาทำงาน 0 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
37	วันที่เอกสาร 13/06/2026 วันที่รับงาน 16/06/2026 15:03 วันที่จบงาน 17/06/2026 06:54	JOB6906-740	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องซักผ้าติดเชื้อ อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ เบอร์ 6 S/N:A060910070146 / SAP131300005287 อาการแจ้ง ซ่อม เดินเครื่องไม่ได้ประตูไม่ล็อก เลข ที่ใบแจ้งซ่อม 2504	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	เก่าเครื่องซักผ้าของโรงแรม ออก.30/06/69.09.00-14.00.2ชมร6850.บุญ รอด.ศรีวัณญ์.test run เครื่องซักSL 230.3/07/69.17.00-06.00.2ชมร2587.บุญ รอด.วีระยุทธ.สุริยา.เอนกพงษ์.อรรถพล. ประกอบเครื่องซักSL 230ประกอบ มอเตอร์.4/07/69.08.00-05.00.2ชมร2587.บุญ รอด.วีระยุทธ.สุริยา.เอนกพงษ์.อรรถพล.ประ กอบใช้ประกอบสปริงประกอบตู้ไฟและเดิน ระบบไฟเดินระบบลม ผลการแก้ไข : ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า เบอร์ 6 ฝาประตูปิดไม่ได้ ดำเนินการแก้ไข : 16/06/69.12.00-16.00.2 ชมร8021.บุญรอด.วัฒนา.เปลี่ยน remit ฝา ประตูเครื่องซักใหม่และเปลี่ยนโซลินอยด์วาล์ว ใหม่ทดลองการใช้เครื่องใช้งานได้แล้ว ผลการแก้ไข : เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 5 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
38	วันที่เอกสาร 13/06/2026 วันที่รับงาน 15/06/2026 08:34 วันที่จบงาน 16/06/2026 07:41	JOB6906-741	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องอบผ้าระบบ อุโมงค์ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องอบผ้าระบบ อุโมงค์ L2 No.1 Detail : เครื่องอบผ้าระบบอุโมงค์ X-Dryer60 L2 No.1 S/N:A058414/15010118 / SAP131300009746 อาการแจ้งซ่อม ประตูผ้าออกไม่เปิด เลขที่ใบแจ้ง ซ่อม 2505	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องอบผ้า ดำเนินการแก้ไข : 13/06/69.15.00-17.00. ถษ186.บุญรอด.วัฒนา.สุริยา.ปณณวัฒน์.ปรับตั้ง limit ฝาประตูหลังใหม่ ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 4 วัน
39	วันที่เอกสาร 13/06/2026 วันที่รับงาน 15/06/2026 08:34 วันที่จบงาน 16/06/2026 07:48	JOB6906-742	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องอบผ้าระบบ อุโมงค์ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องอบผ้าระบบ อุโมงค์ L2 No.2 Detail : เครื่องอบผ้าระบบอุโมงค์ L2 No.2 S/N: A058214/15010118 / SAP131300009747อาการแจ้งซ่อม ประตูผ้าออกไม่เปิด เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2506	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องอบผ้า ดำเนินการแก้ไข : 13/06/69.17.00-19.00. ถษ186.บุญรอด.วัฒนา.สุริยา.ปณณวัฒน์.ได้ทำ การแก้ไขปรับตั้ง limit ฝาหน้าใหม่ใช้งานได้ แล้ว ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 4 วัน
40	วันที่เอกสาร 13/06/2026 วันที่รับงาน 15/06/2026 08:35 วันที่จบงาน 16/06/2026 07:53	JOB6906-743	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องปับน้ำออกจาก ผ้า / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องปับน้ำออกจากผ้า Detail : เครื่องปับน้ำออกจากผ้า L2 NO.2 XPS60/1 SAP130700001398 อาการแจ้งซ่อม เพรสอุโมงค์ NO.2 เพ รสไม่ได้ร้องตลอด เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2507	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องเพส รอุโมงค์ ดำเนินการแก้ไข : 13/06/69.19.00-20.00. ถษ.186.บุญรอด.วัฒนา.สุริยา.ปณณวัฒน์.ได้ทำ การแก้ไขปรับตั้งเซ็นเซอร์เครื่องเพสใหม่ ทดลองการใช้เครื่องใช้งานได้แล้ว ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 4 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
41	วันที่เอกสาร 13/06/2026 วันที่รับงาน 15/06/2026 08:36 วันที่จบงาน 06/07/2026 09:23	JOB6906-744	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องซักผ้าติดเชื้อ อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ เบอร์ 7 SB485 SAP130700000771 อาการแจ้งซ่อม สายพานขับเคลื่อนตระกร้าขนาด 2 เส้น เลขที่ ใบแจ้งซ่อม 2508	ทีมปฏิบัติงาน : Team - สิริวัชญ์ ใจคิด (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : สายพานขนาด2เส้น ดำเนินการแก้ไข : ทำการเปลี่ยนสายพานขับเคลื่อน ตระกร้าใหม่2เส้น เครื่องซักติดเชื้อเบอร์7 วันที่ 22/06/69 , 16.00-19.00 , บุญสม,สิริวัชญ์ , 2พร6850 ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 24 วัน
42	วันที่เอกสาร 15/06/2026 วันที่รับงาน 22/06/2026 18:08 วันที่จบงาน 03/07/2026 08:51	JOB6906-749	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องซักผ้าระบบ อุโมงค์ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าอุโมงค์ L2 เบอร์ 2 Detail : เครื่องซักผ้าอุโมงค์ L2 เบอร์ 2 XPW60/13S SAP130700001383 อาการหน้าแปลนสตรัมร้ว เลขที่ใบแจ้ง ซ่อม 2509	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คเครื่องซักอุโมงค์ หน้าแปลนร้ว ดำเนินการแก้ไข : 20/06/69.18.00-19.00.2 พร8021.บุญรอด.วัฒนา.ชากร.เปลี่ยนปะเก็น หน้าแปลนเครื่องซักอุโมงค์ใหม่ วันที่ 29-06-69.เวลา 17.30-21.00 น.ทะเบียน รถ 186.วัฒนา,สุริยา.ใส่ปะเก็นหน้าแปลน ใหม่ 2 ตัว ชิ้นน้อยยึดให้แน่นเรียบร้อย ผลการแก้ไข : เปลี่ยนปะเก็นเรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 19 วัน
43	วันที่เอกสาร 15/06/2026 วันที่รับงาน 18/06/2026 08:50 วันที่จบงาน 18/06/2026 09:01	JOB6906-784	บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+ กล่องหยอดเหรียญสิบ / นอกประกัน	Complaint : Smile wash A001 Detail : Smile wash A001 เครื่อง ซัก เบอร์ 7 น้ำไหลเข้าเครื่องไม่หยุดคะ วันที่แจ้งซ่อม 14/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชาญชัย เสา ไธสง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คและแก้ไขท่อเด รน ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 15/6/69 เวลา 13:00-15:00 ชาญชัย แก้ไขถอดล้างเดรนวาล์ว ทุกเครื่อง ทะดเบียนรถ ถส943 ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ	Finish ใช้เวลาทำงาน 4 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์ฟพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
44	วันที่เอกสาร 15/06/2026 วันที่รับงาน 18/06/2026 08:56 วันที่จบงาน 18/06/2026 09:01	JOB6906-785	บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+ กล้องหยอดเหรียญสิบ / ประกันเครื่อง	Complaint : Smile wash A005 Detail : Smile wash A005 ไฟป้ายไม่ติดคะ วันที่แจ้งซ่อม 14/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชาญชัย เสาไรสง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คไฟป้าย ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 15/6/69 เวลา 15:00-17:00 ชาญชัย พบปัญหาหลอดไฟ LED เสีย ทะเบียนรถ ถส943 ผลการแก้ไข : รอเปลี่ยนหลอดไฟ	Finish ใช้เวลาทำงาน 4 วัน
45	วันที่เอกสาร 15/06/2026 วันที่รับงาน วันที่จบงาน	JOB6906-789	บริษัท แกรนด์เซ็นทรัล ลอนดรี จำกัด สำนักงานใหญ่ : 52/5 6 ตำบลบางโหลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	เครื่องอบผ้าระบบ อุโมงค์ / นอกประกัน	Complaint : หน้าจอ คอนโทรลตู้อบ X-Dryer 90 Hot Oil Detail : หน้าจอสัมผัสไม่ได้	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ดำเนินการแก้ไข : ผลการแก้ไข :	New ใช้เวลาทำงาน 0 วัน
46	วันที่เอกสาร 15/06/2026 วันที่รับงาน 15/06/2026 15:38 วันที่จบงาน 17/06/2026 09:07	JOB6906-793	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) : 89 วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ / สัญญา เครื่องเช่า	Complaint : เครื่องซัก auto 2 น้ำเข้าตลอด Detail : เครื่องซัก auto 2 น้ำเข้าตลอด พนักงาน ครีวการบิน สุวรรณภูมิ ติดต่อคุณสมศักดิ์ 0892394879	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัยบัตร (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : น้ำประตुरूว ดำเนินการแก้ไข : 15/06/692 เวลา 13.00-15.00 ชมร8021 เอกพิทักษ์. ชยากร ทำการปรังตั้งประตูใหม่ ผลการแก้ไข : เครื่องสามารถใช้งานได้ปกติ	Finish ใช้เวลาทำงาน 3 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
47	วันที่เอกสาร 15/06/2026 วันที่รับงาน 15/06/2026 15:38 วันที่จบงาน 20/06/2026 10:57	JOB6906-794	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) : 89 วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ / สัญญาเครื่องเช่า	Complaint : เครื่องซัก Auto 3 ขา ยืดไฮโดรริกหัก น้ำมันไฮโดรริกรั่ว Detail : เครื่องซัก Auto 3 ขา ยืดไฮโดรริกหัก น้ำมันไฮโดรริกรั่ว หน้างาน ครีวการบิน สุวรรณภูมิ ติดต่อคุณสมศักดิ์ 0892394879	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัยบัตร (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เฟลทียึดชำรุด ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 15/06/69 เวลา 15.00-17.00 ชยากร เอกพิทักษ์ ทะเบียนรถ 2ฒร 8021 เปลี่ยนเฟลทียึดกระบอกระบบhydraulic ใหม่ ผลการแก้ไข : ใช้งานได้ปกติ	Finish ใช้เวลาทำงาน 6 วัน

บริษัท เค.เอส.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
48	วันที่เอกสาร 15/06/2026 วันที่รับงาน 23/06/2026 08:06 วันที่จบงาน 29/06/2026 11:52	JOB6906-823	สถาบันการแพทย์จักรี นฤบดีนทร์ : 111 4 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ / สัญญา SVC.	Complaint : PM ประจำเดือนระบบ ประกอบอาคาร Detail : PM ประจำเดือนระบบ ประกอบอาคาร Emergency light / Exit Sign และ ระบบปรับอากาศ HVAC ระบบความร้อน ความเย็นและ ระบายอากาศ	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัย บัตร (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : PM ประจำเดือนระบบ ประกอบอาคาร Emergency light / Exit Sign และ ระบบปรับอากาศ HVAC ระบบความร้อน ความเย็นและระบายอากาศ ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 05/06/2569 เวลา 15.00-21.00 น. สมบูรณ์ นฤเบศ ล้างแอร์ ประจำสัปดาห์ ทะเบียนรถ 6กต72 วันที่ 15/06/2569 เวลา 13.00-23.00 น. สมบูรณ์ นฤเบศ ทะเบียนรถ 6กต72 เข้าดำเนิน การ ตรวจเช็คบำรุง Emergency light / Exit Sign และแก้ไข ใบแจ้งซ่อมระบบปรับอากาศ วันที่ 16/06/2569 เวลา 13.00-21.00 น. สมบูรณ์ นฤเบศ ทะเบียนรถ 6กต72 เข้าดำเนิน การแก้ไข ใบแจ้งซ่อมระบบปรับอากาศ และ ตรวจเช็คบำรุงรักษา ระบบปรับอากาศ HVAC ระบบความร้อน ความเย็นและระบายอากาศ ตามแผนงานประจำเดือน วันที่ 19/06/2569 เวลา 13.00-21.00 น. สมบูรณ์ นฤเบศ ทะเบียนรถ 6กต72 เข้าดำเนิน การตรวจเช็คระบบปรับอากาศ ตามแผนงาน ประจำเดือน วันที่ 26/06/2569 เวลา 13.00-21.00 น. สมบูรณ์ นฤเบศ ทะเบียนรถ 6กต 72 เข้า ดำเนินการตรวจเช็คระบบปรับอากาศประจำ สัปดาห์ Filter AHU วันที่ 27/06/2569 เวลา 11.00-19.00 น.	Finish ใช้เวลาทำงาน 15 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
49	วันที่เอกสาร 15/06/2026 วันที่รับงาน 23/06/2026 10:50 วันที่จบงาน 24/06/2026 07:29	JOB6906-825	บริษัท ศศิ โปร ลอนดรี จำกัด (ร้านสะดวกซื้อ สิริรัชดาภิเษก 36) : 710 เพชรเกษม 92/1 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพฯ มหานคร 10160	เครื่องซักผ้า อัตโนมัติ / ประกัน เครื่อง	Complaint : เครื่องซัก HE-100 ปอนด์ และ เครื่องอบผ้า 120 ปอนด์ Detail : เครื่องซักผ้า HE-100 ปอนด์ อาการ เครื่องซักหลังจากที่เปลี่ยนหัว น็อตกลางลงไป ก็ยังมีผ้าขาดอีก และ พอลซักเสร็จเหมือนมีน้ำซึมออกมาจาก ตรงหัวน็อตที่เปลี่ยน ทีมช่างเข้ามาดู แล้วไม่เกี่ยวกับน้ำยา และ ตะกร้ามี คราบติดด้วย เครื่องอบผ้า DE-120 ปอนด์ อาการ เครื่องอบผ้า มีเขม่าสีดำลง เวลาอบผ้าเวลาอบผ้าเสร็จทำให้ผ้า มี รอยเขม่า ติดต่อคุณโอ 0619495941 **พนักงาน: รัชดาภิเษก 36*	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	สมบูรณ์ ทะเบียนรถ 6กต 72 เข้าดำเนินการ งานดูsupplier ตรวจสอบเช็คแอร์ ahu ผลการแก้ไข : ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คเครื่องซักผ้า ดำเนินการแก้ไข : 22/06/69.11.00-20.00.2 ชมร8021.บุญรอด.วัฒนา.ได้ทำการตรวจสอบเช็ค เครื่องซักผ้าและไม่ทำการขัดตะกร้าตรงติผ้าลอง ซักผ้าและเช็คผ้าเข้าก่อนซักและหลังซักเสร็จ หลังขัดตะกร้ายังไม่เจอผ้าขาด ผลการแก้ไข : ขัดตะกร้าเครื่องซัก	Finish ใช้เวลาทำงาน 10 วัน
50	วันที่เอกสาร 17/06/2026 วันที่รับงาน 17/06/2026 14:58 วันที่จบงาน 23/06/2026 08:46	JOB6906-905	บริษัท โคตร คลีน จำกัด สำนักงานใหญ่ : 175/4 หมู่ 4 ลำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130	เครื่องซักผ้า อัตโนมัติ / ประกัน เครื่อง	Complaint : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ SP185 Detail : เข้าตรวจสอบการทำงานของ เครื่อง SP185 ในส่วนของเครื่อง Housing	ทีมปฏิบัติงาน : Team - วัฒนา เกิด ศักดิ์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้าตรวจสอบเช็คการทำงานของ เครื่อง SP185 ในส่วนของเครื่อง Housing ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 17-06-69.เวลา 10.00-16.00 น.ทะเบียนรถ 2ชมร8021.วัฒนา, อภิวัฒน์. ตรวจสอบเช็ค Housing + Bearing เครื่อง SP185 ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 7 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานงาน
51	วันที่เอกสาร 17/06/2026 วันที่รับงาน 18/06/2026 13:32 วันที่จบงาน 22/06/2026 09:19	JOB6906-949	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : 270 พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	เครื่องปั๊มผ้า / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องปั๊มผ้า AMFOLD-P Detail : เครื่องปั๊มผ้า AMFOLD-P S/N :A304412/13010761 (43) อาการแจ้งซ่อม โซลินอยด์ลมรั่ว วันที่ แจ้งซ่อม 16/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัย บัตร์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : โซลินอยด์มีลมออกตลอด ดำเนินการแก้ไข : เปลี่ยน air solinoid valve 1/2 (A0-P005-021)ชุดลมเป่าใหม่ 18/6/69 เวลา 11:00 น ถึง 14:00 น ชยากร วีระยุทธ ทะเบียนรถ 2ฒง 2587 ผลการแก้ไข : ใช้งานได้ปกติ	Finish ใช้เวลาทำงาน 6 วัน
52	วันที่เอกสาร 17/06/2026 วันที่รับงาน 18/06/2026 13:32 วันที่จบงาน 22/06/2026 09:19	JOB6906-951	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : 270 พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	เครื่องปั๊มผ้า / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องปั๊มผ้า AMFOLD-P Detail : เครื่องปั๊มผ้า AMFOLD-P122 S/N :A131419090387 (41) อาการ แจ้งซ่อม กระบอกลมแผ่นซับรั่ว วันที่ แจ้งซ่อม 17/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัย บัตร์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : กระบอกลมรั่ว ดำเนินการแก้ไข : เปลี่ยนกระบอกลม Air Cylinder Dia 25 * 50 A0-P003-121 ใหม่ 17/06/69 เวลา13:00-14:00 น ชยากร ทะเบียนรถ 2ฒง2587 ผลการแก้ไข : ใช้งานได้ปกติ	Finish ใช้เวลาทำงาน 6 วัน
53	วันที่เอกสาร 18/06/2026 วันที่รับงาน 18/06/2026 14:26 วันที่จบงาน 01/07/2026 08:21	JOB6906-993	โรงพยาบาลชลบุรี : 69 2 สุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000	เครื่องปั๊บน้ำออกจาก ผ้า / นอกประกัน	Complaint : เครื่องปั๊บน้ำมีรอยรั่ว น้ำออกหมดไม่สามารถปั๊บน้ำให้แห้ง Detail : เปลี่ยนเมมเบรน 1 ตัว พร้อม ตั้งระบบและเทรนนิ่งการใช้งานพร้อม บันทึกวิดีโอ	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชาญชัย เสา ไธสง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้าตรวจเช็คและเปลี่ยน อะไหล่ ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 18/6/69 เวลา 10:00-17:00 ชาญชัย,บุญรอด แก้ไขเปลี่ยน เม มเบรนใหม่ 1 ตัว ทะเบียนรถ ถส943 วันที่ 22/6/69 เวลา 13:00-21:00 ชาญชัย,เอก พิทักษ์,สุระชัย ลงโปรแกรมเครื่องซักและตรวจ หาสาเหตุน้ำมันรั่วจากเครื่อง Press ทะเบียนรถ ถส943 ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ	Finish ใช้เวลาทำงาน 14 วัน

บริษัท เค.เอส.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
54	วันที่เอกสาร 20/06/2026 วันที่รับงาน 20/06/2026 20:43 วันที่จบงาน 22/06/2026 08:15	JOB6906-1085	บริษัท โคตร คลีน จำกัด สำนักงานใหญ่ : 175/4 หมู่ 4 ลำโรง พระประแดง สมุทรปราการ 10130	เครื่องปั๊มผ้า / ประกัน เครื่อง	Complaint : เช็คจุดเสีย Detail : เครื่องปั๊มผ้า/อาการ สายพาน ขาด ติดต่อ คุณเล็ก 082-542-4563	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า ดำเนินการแก้ไข : 19/06/69.15.00-19.00.2 ชม2587.วีระยุทธ.ชยากร.ตรวจเช็คเครื่องปั๊มผ้า พบว่าสายพานขาดแก้ไขให้ใช้ได้ไปก่อนรอเบิก สายพานมาเปลี่ยน ให้.20/06/69.11.00-14.00.2ชม8021.บุญ รอด.วัฒนา.ชยากร.ได้ทำการเปลี่ยนสายพาน เครื่องปั๊มผ้า 3 เส้นทดลองการใช้เครื่องใช้งาน ได้ปกติแล้ว ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้วและเปลี่ยน สายพานเรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 3 วัน
55	วันที่เอกสาร 22/06/2026 วันที่รับงาน 23/06/2026 08:57 วันที่จบงาน 03/07/2026 15:13	JOB6906-1125	โรงซักพลูตาหลวง : พลูตา หลวง สัตหีบ ชลบุรี 20180	เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ / ประกันเครื่อง	Complaint : ติดตั้งระบบ IOT Detail : ติดตั้งระบบ IOT	ทีมปฏิบัติงาน : Team - สิริวัชญ์ ใจคิด (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เดินระบบIOT ดำเนินการแก้ไข : -ติดตั้งตู้ IOT -เดินระบบไฟ CT , Power Meter เครื่องซักผ้า -เดินระบบไฟ CT , Power Meter เครื่องอบผ้า -เดินสาย สัญญาณ Modbus RTU RS 485 เดินท่อและ สาย LAN เพิ่ม วันที่ 21/06/69 , 08.00-17.00 , บุญสม,สิริวัช ญ์,อภิวัฒน์ ,2ชม6850 วันที่ 25/06/69 , 17.00-24.00 , บุญสม,สิริวัช ญ์,เอกพิทักษ์ ,2ชม6850 วันที่ 2/07/69 , 08.00-02.00 , บุญสม,สิริวัช ญ์,อภิวัฒน์ ,2ชม6850 เดินระบบไฟ กล้องIOT เพิ่มทั้งฝั่งซักและอบพร้อมเทอร์นระบบ ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 12 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานงาน
56	วันที่เอกสาร 22/06/2026 วันที่รับงาน 24/06/2026 08:35 วันที่จบงาน 03/07/2026 11:29	JOB6906-1126	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องซักผ้า อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ เบอร์ 6 S/N:A060910070146 / SAP131300005287 อาการแจ้ง ซ่อมน้ำรัยยางขอบประตู เลขที่ใบแจ้ง ซ่อม 2511	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเกณท์เครื่องซักผ้า ดำเนินการแก้ไข : 20/06/69.10.00-12.00.2 ชมร8021.บุญรอด.ชยากร.วัฒนา.เปลี่ยนโซลิ นอยด์วาล์วและฟิตตั้งใหม่ ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 12 วัน
57	วันที่เอกสาร 22/06/2026 วันที่รับงาน 22/06/2026 18:08 วันที่จบงาน 23/06/2026 07:19	JOB6906-1128	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องพับผ้า / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องพับผ้า AMFOLD-P Detail : เครื่องพับผ้า AMFOLD-P S/N:A058914120118 / SAP130700001378 อาการแจ้งซ่อม สายพานลำเลียงผ้าด้านบนขนาด 1 เส้น เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2512	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องพับผ้า ดำเนินการแก้ไข : 20/06/69.16.00-17.00-2 ชมร8021.บุญรอด.วัฒนา.ชยากร.ได้ทำการเปลี่ยน สายพานเครื่องพับผ้า 1 เส้น ผลการแก้ไข : เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 2 วัน
58	วันที่เอกสาร 22/06/2026 วันที่รับงาน 22/06/2026 18:09 วันที่จบงาน 29/06/2026 11:38	JOB6906-1130	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องซักผ้าติดเชื้อ อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ เบอร์ 7 S/N: A059209060193 / SAP130700000771 อาการแจ้งซ่อม สายพานขับเคลื่อนรื้อขาด 3 เส้น เลขที่ ใบแจ้งซ่อม 2513	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้าติด เชื้อเบอร์ 7 สายพานขาด ดำเนินการแก้ไข : 20/06/69.19.00-21.00.2 ชมร8021.บุญรอด.วัฒนา.ชยากร.เปลี่ยน สายพานเครื่องซัก ใหม่.22/06/69.14.00-19.00.2ชมร6850.บุญ สม.สริวิชัย.เปลี่ยนสายพานขับเคลื่อนรื้อใหม่ 2 เส้น ผลการแก้ไข : เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 8 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
59	วันที่เอกสาร 22/06/2026 วันที่รับงาน 22/06/2026 18:09 วันที่จบงาน 23/06/2026 07:21	JOB6906-1133	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องปั๊มผ้า / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องปั๊มผ้า AMFOLD-P Detail : เครื่องปั๊มผ้า AMFOLD-P SAP130700001379/S/N: A058814120118 อาการแจ้งซ่อม แบตเตอรี่หมด เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2514	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คเครื่องปั๊มผ้า เบอร์ 4 ดำเนินการแก้ไข : 20/06/69.17.00-18.00.2 ชม8021.บุญรอด.วัฒนา.ชยากร.เปลี่ยน แบตเตอรี่หน้าจอเครื่องปั๊มผ้าใหม่ ผลการแก้ไข : เปลี่ยนแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 2 วัน
60	วันที่เอกสาร 22/06/2026 วันที่รับงาน 24/06/2026 08:34 วันที่จบงาน 06/07/2026 09:17	JOB6906-1136	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องปั๊มผ้า / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องปั๊มผ้า AMFOLD-P Detail : เครื่องปั๊มผ้า AMFOLD-P เบอร์ 2 SAP130700001377 / S/N:A059014120118 อาการแจ้ง ซ่อม เดินเครื่องไม่ได้ไฟช้อตอินเตอร์ เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2515	ทีมปฏิบัติงาน : Team - สิริวัชญ์ ใจคิด (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : Inverter ช้อต ดำเนินการแก้ไข : ทำการเปลี่ยนแก้ไข เปลี่ยน แม่กั้นตึกและอินเวอร์เตอร์ Lenze ใหม่ และเท สการปั๊มผ้า วันที่ 22/06/69 , 14.00-16.00 , บุญสม,สิริวัช ญ์ , 2ชม6850 ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 15 วัน
61	วันที่เอกสาร 22/06/2026 วันที่รับงาน 22/06/2026 08:51 วันที่จบงาน 22/06/2026 08:58	JOB6906-1140	คณะแพทยศาสตร์โรง พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : 270 พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	เครื่องซักผ้าติดเชื้อ อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 225 ปอนด์ Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 225 ปอนด์ เบอร์2 (15) S/N: A225514100500 อาการแจ้งซ่อม steam ไม่เข้า วันที่แจ้งซ่อม 18/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัย บัตร์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : โซลินอยด์วาล์วไม่ทำงาน ดำเนินการแก้ไข : เปลี่ยน solinoid valve steam ใหม่ วันที่ 20/06/69 เวลา15:00-16:00 น ชยากร บุญรอด วัฒนา ทะเบียนรถ 2 ชม 8021 ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ	Finish ใช้เวลาทำงาน 1 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
62	วันที่เอกสาร 22/06/2026 วันที่รับงาน 22/06/2026 18:06 วันที่จบงาน 23/06/2026 08:21	JOB6906-1141	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : 270 พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	เครื่องดักฝุ่นอัตโนมัติ /	Complaint : เครื่องดักฝุ่น Detail : เครื่องดักฝุ่น เบอร์ 1 ALF-650 S/N:A226314110500 อาการแจ้งซ่อมถึงดักฝุ่นไซโคลน วาล์ว เสีย วันที่แจ้งซ่อม 22/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัย บัตร์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : โซลินอยด์ไม่ทำงาน ดำเนินการแก้ไข : เปลี่ยนsolinoidชุดลมเป่า ฝุ่นใหม่ 22/06/69 เวลา 16:00-19:00 น ชยา กร อภิวัฒน์ ทะเบียนรถ กษ 186 ผลการแก้ไข : ใช้งานปกติ	Finish ใช้เวลาทำงาน 2 วัน
63	วันที่เอกสาร 22/06/2026 วันที่รับงาน 23/06/2026 10:52 วันที่จบงาน 25/06/2026 08:48	JOB6906-1142	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : 270 พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	เครื่องซักผ้าติดเชื้อ อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 225 ปอนด์ Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 225 ปอนด์ เบอร์ 2 S/N: A225514100500 อาการแจ้งซ่อม เปลี่ยนโซลินอยด์ steam แล้ว เปิด วาล์ว สติมเข้าตลอดไม่ตัด วันที่ 22/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัย บัตร์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : สตีมรั่ว ขณะเปิดวาล์ว ดำเนินการแก้ไข : สลับทิศทาง main steam เข้า solinoid valve วันที่ 22/06/69 เวลา 15:00-16:00น ชยากร อภิวัฒน์ ทะเบียน รถ186 ผลการแก้ไข : ใช้งานปกติ	Finish ใช้เวลาทำงาน 4 วัน
64	วันที่เอกสาร 22/06/2026 วันที่รับงาน 30/06/2026 15:53 วันที่จบงาน 03/07/2026 08:41	JOB6906-1146	บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+ กล่องหยอดเหรียญสลิป / ประกันเครื่อง	Complaint : Smile wash A006/2 Detail : Smile wash A006/2 เครื่องซักเบอร์ 1 ไม่รับเหรียญ รบกวน ช่างทำความสะอาดช่องรับเหรียญทุก เครื่องให้หน่อยนะคะ เครื่องซักเบอร์ 5 ปุ่มสตาร์ทกดไม่ติด เครื่องไม่ทำงานคะ วันที่แจ้งซ่อม 22/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชาญชัย เสา ไธสง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้าตรวจเช็คเครื่องไม่รับ เหรียญและกดปุ่มไม่ได้ ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 22/6/69 เวลา 10:00-12:00 ชาญชัย แก้ไขเปลี่ยนหน้าจอใหม่ และทำความสะอาดตัวหยอดเหรียญทุกเครื่อง ทะเบียนรถ กส943 ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ	Finish ใช้เวลาทำงาน 12 วัน

บริษัท เค.เอส.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
65	วันที่เอกสาร 22/06/2026 วันที่รับงาน 30/06/2026 15:53 วันที่จบงาน 03/07/2026 08:39	JOB6906-1148	บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโกล้ง บางพลีสมุทรปราการ 10540	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+ กล่องหยอดเหรียญสิบ / นอกประกัน	Complaint : Smile wash A002/2 Detail : Smile wash A002/2 เครื่องซักเบอร์ 1 ปิดประตูไม่ได้คะ + พัดลมกดไม่ค่อยติดคะ วันที่แจ้งซ่อม 22/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชาญชัย เสาไรสง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้าตรวจเช็คและแก้ไข ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 22/6/69 เวลา 08:00-10:00 ชาญชัย แก้ไขปรับตั้ง micro switch และยัดน็อตใหม่ ทะเบียนรถ ถส943 ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ	Finish ใช้เวลาทำงาน 12 วัน
66	วันที่เอกสาร 22/06/2026 วันที่รับงาน 25/06/2026 08:18 วันที่จบงาน 02/07/2026 08:44	JOB6906-1172	โรงพยาบาลชลบุรี : 69 2 สุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	เครื่องปั๊บน้ำออกจากผ้า / สัญญาเครื่องเช่า	Complaint : เครื่องปั๊บน้ำออกจากผ้า XPS60/1 /A250523/24010687 Detail : อาการ มีน้ำมันรั่วตรงกระบอกกด แล้วหยดใส่ผ้า ตามรูปที่ส่งแนบ หัวหน้าซักฟอก 092-7191994 หัวหน้าทีมซัก (พี่กบ) 062-0039769	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัยบัตร (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : น้ำมันHydrolic ซึม vane pump ดำเนินการแก้ไข : เปลี่ยนประเก็นเป็นประเก็นยางขนาด5mm เปลี่ยนน็อตM6ยึดหน้าแปลน ตัวยกเกลียวยึดเพลทเพิ่ม เปลี่ยนท่อยางใหม่ วันที่ 22/06/69 เวลา 16:00-21:00น สุรัชชัย, ชาญชัย วันที่23/06/69 เวลา 15:00-02:00น ชยากร, เอกพิทักษ์ วันที่24/06/69 เวลา 16:00-21:00น ชยากร, สุริยา ทะเบียนรถ ถส 943, 2พร 8021 ผลการแก้ไข : ใช้งานได้ปกติ	Finish ใช้เวลาทำงาน 11 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
67	วันที่เอกสาร 22/06/2026 วันที่รับงาน 25/06/2026 08:18 วันที่จบงาน 25/06/2026 12:06	JOB6906-1194	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ เบอร์ 1 Detail : เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ เบอร์ 1 IM800x3000x3 S/N:A112410080285 SAP130700000773 อาการแจ้งซ่อม รีดผ้าออกมาเปื้อนใช้งานไม่ได้ เลขที่ใบ แจ้งซ่อม 2516	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คเครื่องรีดผ้าเวลา รีดผ้าผ้าดำ ดำเนินการแก้ไข : 24/06/69.10.00-16.00. ถษ186.บุญรอด.วัฒนา.ได้ทำการขัดกระทะ เครื่องรีดเบอร์ 1 ทั้งหมดและทำความสะอาด กระทะเครื่องรีดใหม่ ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 4 วัน
68	วันที่เอกสาร 22/06/2026 วันที่รับงาน 23/06/2026 15:53 วันที่จบงาน 24/06/2026 07:35	JOB6906-1207	บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ : 48 บูรพา เจริญกรุง แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ มหานคร 10500	เครื่องซักสลัดผ้า อัตโนมัติ / ประกัน เครื่อง	Complaint : เช็จุดเสีย Detail : รายการอะไหล่เครื่องซักผ้า Image รุ่นSI-275 มีอาการเครื่องวสั่น ผิดปกติ เหมือนลูกปืนแตก ติดต่อคุณธี รนนัน 0954935222 ** Mandarin Oriental, Bangkok *	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจสอบเช็คเครื่องซักผ้า ดำเนินการแก้ไข : 23/06/69.13.00-19.00. ถษ186.บุญรอด.วัฒนา.ได้ทำการตรวจเช็คเครื่อง ซักผ้าพบว่ายางขอบประตูรั้วและแบริงลูกปืนมี เสียงดังน้อยยัดตุ๊กตาและ housing ยังปกติดีรอ เสนอราคา ผลการแก้ไข : รอเสนอราคามาเปลี่ยน	Finish ใช้เวลาทำงาน 3 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
69	วันที่เอกสาร 23/06/2026 วันที่รับงาน 25/06/2026 08:17 วันที่จบงาน 30/06/2026 08:19	JOB6906-1211	โรงพยาบาลสุโขทัย : 43467 12 จรดวิถีดอง ตำบลบ้าน กล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ / นอกประกัน	Complaint : เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ จุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ Detail : เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วย ไอน้ำ ส่งของพร้อมติดตั้งรายการอะไหล่ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 690834	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ปณณวัฒน์ สุขสวัสดิ์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เพราะฐานรองล้อรถใส่ ขวดนึ่งน้ำเกลือขาด ดำเนินการแก้ไข : 22/6/69.14:00-22:00.รถ2 ตม2587. ปณณวัฒน์,วีระยุทธ เข้าหน้างานโรง พยาบาลสุโขทัย 23/6/69.08:00-18:00.รถ2ตม2587. ปณณวัฒน์, วีระยุทธ โรงพยาบาลสุโขทัย ทำการถอดราง เก่าออกและทำกรวยใหม่ 24/6/69.08:00-14:00.รถ2ตม2587. ปณณวัฒน์, วีระยุทธ โรงพยาบาลสุโขทัย ใส่รางใหม่ สามารถนำขวดเข้าเครื่องได้แล้ว 26/6/69.13:00-18:00.รถ2ตม2587. ปณณวัฒน์, วีระยุทธ โรงพยาบาลสุโขทัย เข้ามาเทรส เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 27/6/69.08:00-20:00.รถ2ตม2587. ปณณวัฒน์, วีระยุทธ โรงพยาบาลสุโขทัย เข้าเทรสเครื่อง ฆ่าเชื้อ ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 8 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์ฟพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
70	วันที่เอกสาร 23/06/2026 วันที่รับงาน 23/06/2026 08:57 วันที่จบงาน 06/07/2026 09:01	JOB6906-1214	โรงซักฟลุตาลวง : ฟลุตาลวง สัตหีบ ชลบุรี 20180	เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ / สัญญาเครื่องเช่า	Complaint : เข้าติดตั้งปั้มน้ำ Detail : ติดต่อ คุณณิค 061-771-9911	ทีมปฏิบัติงาน : Team - สิริวัชญ์ ใจคิด (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : แก้ไขระบบน้ำ ดำเนินการแก้ไข : เดินสลิเลย์เพิ่ม2ตัวเพื่อสลับการทำงานของปั้มน้ำ เพิ่มแท่งอิเล็กทรอนิกส์ตัดต่อหน้า เพิ่มโซลินอยวาล์วน้ำ1ตัว และเปลี่ยนปั้มน้ำบาดาล1ตัว เปลี่ยนปั้มน้ำเข้าอาคาร1ตัว วันที่ 19/06/69 , 08.00-20.00 , บุญสม,สิริวัชญ์,อภิวัฒน์ ,2พร6850 วันที่ 20/06/69 , 08.00-24.00 , บุญสม,สิริวัชญ์,อภิวัฒน์ ,2พร6850 วันที่ 25/06/69 , 08.00-17.00 , บุญสม,สิริวัชญ์,เอกพิทักษ์ ,2พร6850 ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 14 วัน
71	วันที่เอกสาร 23/06/2026 วันที่รับงาน 23/06/2026 09:22 วันที่จบงาน 23/06/2026 09:26	JOB6906-1234	บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลีสมุทรปราการ 10540	เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ+กล่องหยอดเหรียญสิบ /	Complaint : เครื่องไม่มีความร้อน Detail : เครื่องไม่มีความร้อน	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชาญชัย เสาไธสง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้าตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่ ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 20/6/69 เวลา 13:00-16:00 ชาญชัย เปลี่ยนหน้าจอและเทอร์โมสตัท ทะเบียนรถ ถส943 ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ	Finish ใช้เวลาทำงาน 1 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
72	วันที่เอกสาร 24/06/2026 วันที่รับงาน 24/06/2026 17:18 วันที่จบงาน 03/07/2026 08:14	JOB6906-1352	โรงพยาบาลชลบุรี : 69 2 สุขุมวิท ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000	เครื่องปั๊มลมอัตโนมัติ / สัญญาเครื่องเช่า	Complaint : แจ้งซ่อมปั๊มลม2ตัวตัด ตลอดต้องปิดแล้วเปิดใหม่ถึงใช้งานได้ ตัด วันละ 2-3รอบ Detail : แจ้งซ่อมปั๊มลม2ตัวตัดตลอด ต้องปิดแล้วเปิดใหม่ถึงใช้งานได้ตัด วัน ละ 2-3รอบ เครื่องปั๊มลม หัวหน้าช่างฟอก 092-7191994 หัวหน้า ทีมซัก (พีท) 062-0039769	ทีมปฏิบัติงาน : Team - สุรียา บาล วงศา (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ปั๊มลมมีอาการตัดบ่อยพบ ว่าขึ้นให้ตรวจเช็คPM ใส่กรอกมันของเหลว ดำเนินการแก้ไข : วันที่24/06/69 เวลา15:00-16:00น ชยากร.สุรียา ทะเบียนรถ2 ฌร8021 ได้รีเซ็ต Allam ครบรอบPMจาก 2500เป็น3500 ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 10 วัน
73	วันที่เอกสาร 24/06/2026 วันที่รับงาน 24/06/2026 15:07 วันที่จบงาน 03/07/2026 08:54	JOB6906-1357	บริษัท แรมแบรนด์ทโยเติ้ล แบงค็อก จำกัด สำนักงาน ใหญ่ : 19 สุขุมวิท 18 สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110	เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ / ประกันเครื่อง	Complaint : รีดแล้วออกมาผ้ายับ Detail : รีดแล้วออกมาผ้ายับ เครื่องรีดผ้า IR1200x3000x2 ติดต่อคุณเจต 098532886	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญสม อุปมา (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องรีด รีดผ้าไม่เรียบ ดำเนินการแก้ไข : แก้ไขผ้าสักหลาด ปลายผ้า ยับ ทำให้เวลาผ้าออกมาจะยับตาม ผ้าสักหลาด, เพิ่มโปรแกรมเครื่องพับใหม่ วันที่ 24/6/69 , 12.00-16.00 , บุญสม,สิริวิษญ์ , 2ฌร6850 ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 10 วัน
74	วันที่เอกสาร 24/06/2026 วันที่รับงาน 24/06/2026 13:50 วันที่จบงาน 30/06/2026 15:52	JOB6906-1359	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น : มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000	เครื่องพับผ้า / นอก ประกัน	Complaint : เครื่องพับผ้า Detail : ตรวจเช็คเซนราคา	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชาญชัย เสา ไรสง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเซนราคา ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 23/6/69 เวลา 09:30-21:00 ชาญชัย,อภิวัฒน์ วันที่ 24/6/69 เวลา 08:30-19:00 ชาญชัย,อภิ วัฒน์ ตรวจเช็คและเซนราคาอะไหล่ ทะเบียนรถ ถส943 ผลการแก้ไข : ตรวจเช็คสำเร็จ	Finish ใช้เวลาทำงาน 7 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
75	วันที่เอกสาร 24/06/2026 วันที่รับงาน 25/06/2026 14:10 วันที่จบงาน 30/06/2026 15:52	JOB6906-1360	โรงพยาบาลร้อยเอ็ด : 111 รณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000	เครื่องซักผ้าระบบ อุโมงค์ / สัญญาเครื่อง เช่า	Complaint : เครื่อง XPW60/9 Detail : No.KRG6906-001 02/06/2569 1 A114425090275 A0-E007- 439 หน้าจอ power panel display 1 ตัว 15.6" ppc2100 24vdc. พร้อมลงโปรแกรม	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชาญชัย เสา ไรสง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้าเปลี่ยนอะไหล่ ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 25/6/69 เวลา 08:30-19:00 ชาญชัย,อภิวัฒน์ วันที่ 26/6/69 เวลา 08:30-19:00 ชาญชัย,อภิ วัฒน์ วันที่ 27/6/69 เวลา 08:30-20:00 ชาญชัย,อภิ วัฒน์ เปลี่ยนหน้าใหม่พร้อมลงโปรแกรมเทสรันเครื่อง ทะเบียนรถ ถส943 ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ	Finish ใช้เวลาทำงาน 7 วัน
76	วันที่เอกสาร 24/06/2026 วันที่รับงาน 26/06/2026 09:55 วันที่จบงาน 26/06/2026 13:30	JOB6906-1366	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภา กาชาดไทย : 1873 พระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	เครื่องซักสไลด์ผ้า อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เชื่อมGap piece 2 จุด เครื่องรีดผ้า เบอร์ 2 และขัดตะกร้าส่วน ที่เหลือ Detail :	ทีมปฏิบัติงาน : Team - สิริวัชญ์ ใจคิด (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องรีดรีว ดำเนินการแก้ไข : ทำการहारอยรีวและเชื่อม ปิดรอยรีวเครื่องรีด 2จุด วันที่ 22/6/69 เวลา 19:00-24:00 บุญสม,สิ ริวัชญ์ ทะเบียนรถ 2ฒร6850 ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 3 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
77	วันที่เอกสาร 24/06/2026 วันที่รับงาน 29/06/2026 16:06 วันที่จบงาน	JOB6906-1370	บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ : 48 บูรพา เจริญกรุง แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ มหานคร 10500	เครื่องซักผ้า อัตโนมัติ / นอก ประกัน	Complaint : เปลี่ยนอะไหล่เครื่องซัก Detail : รายการอะไหล่เครื่องซักผ้า ผ้าอัตโนมัติ ขนาด SI-275 ปอนด์ เบอร์ 2 /A217823/2401059 - ชุดซิลลูมปั่นกันน้ำ ทั้งชุด ติดต่อคุณธีรนนัน 0954935222 ** Mandarin Oriental, Bangkok * *** ก่อนเข้าต้องทำเอกสารเข้าหน้างาน ก่อน **** จะเข้าวันไหนแจ้งมาจะทำ เอกสารส่งไปขอเข้า ***	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า ดำเนินการแก้ไข : 29/06/69.10.00-18.00.2 ผว2587.บุญรอด.วีระยุทธ.ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า และถอดฝาเฮาส์ซึ่งดูพบว่าเสียลูกปืนกับฝา เฮาส์ซึ่งเสียตีสักัน ผลการแก้ไข : รอกการแก้ไข	Inprogress ใช้เวลาทำงาน 0 วัน
78	วันที่เอกสาร 25/06/2026 วันที่รับงาน 25/06/2026 09:36 วันที่จบงาน 26/06/2026 07:31	JOB6906-1379	คณะแพทยศาสตร์โรง พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : 270 พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	เครื่องปั๊มผ้า / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องปั๊มผ้า AMFOLD-B Detail : เครื่องปั๊มผ้า AMFOLD-B (46) S/N: A226714110500 อาการ แจ้งซ่อม เครื่องปั๊มผ้าโซลินอยด์ลมนไม่ ทำงาน วันที่แจ้งซ่อม 24/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องปั๊มผ้า ดำเนินการแก้ไข : 25/06/69.10.00-14.00. ถษ186.บุญรอด.วัฒนา. เปลี่ยนAirsolehoid.valveใหม่แล้วทดลองการ ใช้เครื่องใช้งานได้ตามปกติแล้ว ผลการแก้ไข : เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 2 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
79	วันที่เอกสาร 25/06/2026 วันที่รับงาน 25/06/2026 15:38 วันที่จบงาน 27/06/2026 08:53	JOB6906-1388	โรงพยาบาลยะลา (สำนักงานใหญ่) : 152 สีโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000	เครื่องกำเนิดไอน้ำ Boiler / นอกประกัน	Complaint : อนุมัติ Detail : เครื่องกำเนิดไอน้ำจำนวน 2 เครื่อง Boiler fulton 200 hp	ทีมปฏิบัติงาน : Team - สุระชัย มิไพ ทुरย์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : Boiler Fulton Model No.NDFL100-30 S/N: F10412681A อาการไม่จุด เปลี่ยนอะไหล่ใหม่แล้วไม่หาย หน้าจอโชว์ Alarm Loc.d 3 และ Loc.c12 ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 25/06/2026 08.00 - 20.00 -สุระชัย ได้เปลี่ยน ชุด Display + Controller และปรับตั้งค่า ใหม่ (เดินทางกับช่าง KHT) ผลการแก้ไข : ทดสอบใช้งานได้ปกติ	Finish ใช้เวลาทำงาน 3 วัน
80	วันที่เอกสาร 25/06/2026 วันที่รับงาน 25/06/2026 09:36 วันที่จบงาน 26/06/2026 08:14	JOB6906-1389	โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เบอร์ 9 Detail : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ เบอร์ 9 SP-100 ปอนด์ S/N: A059714120118 / SAP131300009735 อาการแจ้งซ่อมโซลินอยด์ประตูชำรุด เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2517	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า ดำเนินการแก้ไข : 25/06/69.15.00-19.00. ถษ186.บุญรอด.วัฒนา.เปลี่ยนdoor lockฝาเครื่องซักใหม่ทดลองการใช้เครื่องใช้งานได้แล้ว ผลการแก้ไข : เปลี่ยนอะไหล่เรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 2 วัน
81	วันที่เอกสาร 25/06/2026 วันที่รับงาน 26/06/2026 08:08 วันที่จบงาน	JOB6906-1393	สถาบันการแพทย์จักรีนฤพดินทร์ : 111 4 บางปลาบางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องซักผ้าระบบ อุโมงค์ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติระบบอุโมงค์ 14 ช่อง Detail : มีน้ำรั่วซึมบริเวณผนังด้านข้างเครื่องซักผ้าอัตโนมัติระบบอุโมงค์14 ช่อง เลขที่ใบแจ้งซ่อม M-0128	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัย บัตร์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : น้ำซึมผนังเข้าตัวอาคารตอนฝนตก ดำเนินการแก้ไข : ทาสีซีเมนต์ยึดหุ่นกันซึมคาดฟ้าอาคารบริการผ้า วันที่25/06/69 เวลา 13:00-14:00 น ชยากร สุริยา จักรพันธ์ ทะเบียน 2 ธร 8021 ผลการแก้ไข :	Inprogress ใช้เวลาทำงาน 0 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
82	วันที่เอกสาร 25/06/2026 วันที่รับงาน 25/06/2026 09:46 วันที่จบงาน	JOB6906-1395	สถาบันการแพทย์จักรี นฤปดิษฐ์ : 111 4 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ / สัญญา SVC.	Complaint : พื้น epoxy ชำรุด Detail : พื้น epoxy ชำรุด เลขที่ใบ แจ้งซ่อม M-0117	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัย บัตร (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : พื้น epoxy ชำรุด อาคาร โรงซักผ้า(โซนเครื่องรีด)อาคารบริการผ้า ชั้น 1 ดำเนินการแก้ไข : รื้อแผ่นepoxyพื้นเดิมออก เทพื้นใหม่ ทากันซึม ทาสีepoxy วันที่ 25/06/69 เวลา 14:00-19:00 น ชยากร สุริยา จักรพันธ์ ทะเบียนรถ 2 ผง 8021 วันที่ 27/06/69 เวลา 14:00-19:00 น จักร พันธ์ ทะเบียนรถ 6 กต 72 ผลการแก้ไข :	Inprogress ใช้เวลาทำงาน 0 วัน
83	วันที่เอกสาร 25/06/2026 วันที่รับงาน 26/06/2026 08:08 วันที่จบงาน	JOB6906-1397	สถาบันการแพทย์จักรี นฤปดิษฐ์ : 111 4 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ / สัญญา SVC.	Complaint : พื้นทรุดเป็นโพรง Detail : พื้นทรุดเป็นโพรง เอาดินถม ปิดพร้อมกับอัดบดให้แน่น หลังอาคาร โรงซักผ้า เลขที่ใบแจ้งซ่อม M-0122	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัย บัตร (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : พื้นทรุดเป็นโพรงหลังตัว อาคาร ดำเนินการแก้ไข : เทพื้นริมอาคาร พร้อมปรับ ระดับ บริเวณอาคารบ่อบำบัด วัน ที่20/06/2569 เวลา 13:00-19:00 น เทพื้น จักรพันธ์ วีรยุทธ 2 ผง 2587 ผลการแก้ไข :	Inprogress ใช้เวลาทำงาน 0 วัน
84	วันที่เอกสาร 25/06/2026 วันที่รับงาน วันที่จบงาน	JOB6906-1417	สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ จำกัด สาขา ที่ 00005 : 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110	เครื่องซักสไลด์ผ้า ป้องกันการแพร่ กระจายเชื้อ /	Complaint : SB100 s/n A147625080358 Detail : ติดตั้งชุดไฟโซเรน	ทีมปฏิบัติงาน : Team - สุระชัย มิไพ ทूरย์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ดำเนินการแก้ไข : ผลการแก้ไข :	Cancel ใช้เวลาทำงาน 0 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
85	วันที่เอกสาร 25/06/2026 วันที่รับงาน 26/06/2026 13:43 วันที่จบงาน 03/07/2026 08:13	JOB6906-1419	คุณจิรัชญา อิทธิสมุทรเจริญ : 79/6 หมู่ที่ 1 บ้านปรก เมือง สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000	เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ+ กล่องหยอดเหรียญสิบ / ประกันเครื่อง	Complaint : ตรวจเช็คเครื่องใน ประกัน Detail : - เครื่องอบผ้าแบบเรียงซ้อน รุ่น SDC-35 ปอนด์ /A217323/24030595/อาการ ยาง ขอบประตูชำรุด - เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ เครื่องซัก HC-40 ปอนด์ /A217023100595/ อาการ ทำงานอยู่แล้วดับไป เกิดจาก Inverter ลูกตัวแฉ่งผ่านทางเซลล์เบงค์ ติดต่อคุณกิมฮู้ 0824951455 ร้าน สะดวกซักคลื่นนี้ อ.เมือง สมุทรสงคราม รบกวนให้ช่างเขาโทรแจ้ง บอกลูกค้า ด้วยนะครับ	ทีมปฏิบัติงาน : Team - สุริยา บาล วงศ์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า หยอดเหรียญหน้าจอตัดบอยขึ้นอร่าม invite ดำเนินการแก้ไข : วันที่26/06/69 เวลา09:00-16:00น. สุริยา/บุญรอด/ทะเบียน รถ/ถษ186ได้ทำการตรวจได้ทำการตรวจเช็ค ระบบสายไฟทุกจุดพบเทอร์มินอลสายไฟหลวม อยู่หนึ่งจุดได้ทำการแก้ไขสายไฟหลวมอยู่หนึ่ง จุดได้ทำการแก้ไขเรียบร้อย ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 9 วัน
86	วันที่เอกสาร 25/06/2026 วันที่รับงาน 25/06/2026 15:38 วันที่จบงาน 27/06/2026 08:53	JOB6906-1422	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : 15 กาญจนวนิชย์ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110	เครื่องซักผ้าติดเชื้อ อัตโนมัติ /	Complaint : SB225 s/n A312025/26040822 Detail : ติดตั้งชุดไฟโซเรน	ทีมปฏิบัติงาน : Team - สุระชัย มีไฟ ทूरย์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ลูกค้าต้องการติดตั้งโซเรน แฉ่งเดือนเมื่อจบโปรแกรม ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 23/06/2026 เวลา 15.00-21.00 -สุระชัย เดินทางไปภาคใต้ วันที่ 24/06/2026 เวลา 08.00-19.00 -สุระชัย ติดตั้งโซเรน พร้อมทดสอบการทำงาน (นั่งเครื่อง บิน และเดินทางกับช่าง KHT และเดินทางต่อไป ที่ โรงพยาบาลยะลา) ผลการแก้ไข : ติดตั้งใช้งานได้เรียบร้อย	Finish ใช้เวลาทำงาน 3 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
87	วันที่เอกสาร 25/06/2026 วันที่รับงาน 26/06/2026 13:29 วันที่จบงาน 06/07/2026 09:34	JOB6906-1427	โรงพยาบาลสมุทรปราการ : 71 จั๊กกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270	เครื่องซักสไลด์ผ้า อัตโนมัติ / นอก ประกัน	Complaint : เชื้อจุดเสีย Detail : เครื่องซัก มีอาการ ซักจบ โปรแกรมแล้วน้ำไหลเข้ามาใหม่ ติดต่อ พัสดุ 088-0029171	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญสม อุปมา (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องซักน้ำเข้าตลอด เวลา ดำเนินการแก้ไข : ตรวจเช็คเครื่องและทำความสะอาด สอะอวาล์วน้ำเย็นเนื่องจากวาล์วตัน วันที่ 26/6/69 , 11.00-13.00น. , บุญสม, วัฒนา,สิริวัชญ์ ,2พร6850 ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 12 วัน
88	วันที่เอกสาร 26/06/2026 วันที่รับงาน 26/06/2026 16:42 วันที่จบงาน 03/07/2026 15:23	JOB6906-1466	สถาบันการแพทย์จักรี นฤปดินทร์ : 111 4 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องกำเนิดไอน้ำ Boiler / สัญญา SVC.	Complaint : บำรุงรักษาเครื่องกำเนิด ไอน้ำ Boiler Detail : บำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ Boiler Fulton ขนาด 500 แรงม้า 2 ระบบ จำนวน 1 เครื่อง ประจำ 2 เดือน	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัย บัตร (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ทดสอบBoiler ประจำ รอบ2เดือน ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 26/06/69 เวลา 13:00-21:00 น สุระชัย ชยากร เอกพิทักษ์ บุญ สม วัฒนา สิริวัชญ์ ทะเบียนรถ 2 พร 8021 2 พร 6850 เทสระบบ ตัด-ต่อ การทำงาน เก็บค่า พารามิเตอร์ blow donw safety switch ผลการแก้ไข : ดำเนินการเสร็จสิ้น	Finish ใช้เวลาทำงาน 8 วัน
89	วันที่เอกสาร 26/06/2026 วันที่รับงาน 30/06/2026 09:25 วันที่จบงาน 04/07/2026 08:43	JOB6906-1471	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องซักผ้าติดเชื้อ อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ เบอร์ 7 SB-485 S/N:A059209060193 / SAP130700000771 อาการแจ้งซ่อม ท่อน้ำยาเคมีแตก เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2518	ทีมปฏิบัติงาน : Team - วัฒนา เกิด ศักดิ์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ เบอร์ 7 SB-485 S/N:A059209060193 / SAP130700000771 อาการแจ้งซ่อม ท่อ น้ำยาเคมีแตก เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2518 ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 29-06-69.เวลา 16.00-16.30 น.ทะเบียนรถ ถษ186.วัฒนา, สุริยา.เปลี่ยนท่อน้ำยาเคมีเครื่องซักฆ่าเชื้อเบอร์ 7 เรียบร้อย ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 9 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
90	วันที่เอกสาร 27/06/2026 วันที่รับงาน 29/06/2026 08:16 วันที่จบงาน 03/07/2026 14:15	JOB6906-1493	บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+ กล่องหยอดเหรียญสิบ / นอกประกัน	Complaint : Smile wash A001 Detail : Smile wash A001 1. เครื่องซัก เบอร์ 12 ปั่นผ้าไม่หมดค้ะ และก๊อคน้ำชำระค้ะ และ 2. พ่อบ้านแจ้งว่ารางน้ำไม่ระบายค้ะ เวลาถูกค้ะซักพร้อมกันน้ำระบายไม่ทัน น้ำล้นออกมาค้ะ วันที่แจ้งซ่อม 27/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - สิริวัชญ์ ใจคิด (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตามรายการที่แจ้ง ดำเนินการแก้ไข : เครื่องซักเบอร์12 ทำการล้างท่อเดนและล้างท่อเลเวล ปัญหาท่อตันตันการ แหย่ท่อน้ำทิ้งใหม่และเพิ่มท่อสามทางเพื่อการทำความสะดวกได้งายพร้อมทั้งบอกปูนแก้ไขน้ำซึม แก้ไขไฟป้ายฝั่งเครื่องซักซื้อสวิตซ์12Vมาใส่และแก้ไขต่อไฟหน้าร้านให้ติดตามไฟป้ายหน้าร้าน 27/6/69 , 10.00-18.00น. , บุญสม,สิริวัชญ์ ,2 ฅร6850 1/7/69 , 13.00-17.00 , ชาญชัย,สิริวัชญ์ , ถส943 ผลการแก้ไข : ต้องนำสวิตซ์มาใส่ใหม่	Finish ใช้เวลาทำงาน 7 วัน
91	วันที่เอกสาร 27/06/2026 วันที่รับงาน 02/07/2026 09:10 วันที่จบงาน 03/07/2026 08:46	JOB6906-1494	บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+ กล่องหยอดเหรียญสิบ / นอกประกัน	Complaint : Smile wash A002/2 Detail : Smile wash A002/2 เครื่องซัก เบอร์ 5 ซักไม่จบโปรแกรม วันที่แจ้งซ่อม 27/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชาญชัย เสาไรสง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้าตรวจเช็คและแก้ไข ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 29/6/69 เวลา 13:00-15:00 ชาญชัย ถอดล้างท่อเดนและสายเลเวลทุกเครื่อง ทะเบียนรถที่ใช้ ถส943 ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ	Finish ใช้เวลาทำงาน 7 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
92	วันที่เอกสาร 27/06/2026 วันที่รับงาน 02/07/2026 09:12 วันที่จบงาน 03/07/2026 08:43	JOB6906-1495	บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+ กล่องหยอดเหรียญสิบ / ประกันเครื่อง	Complaint : Smile wash A008 Detail : Smile wash A008 เครื่องซัก เบอร์ 1 น้ำไม่เข้าเครื่อง วันที่แจ้งซ่อม 27/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชาญชัย เสาโรสง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้าตรวจและแก้ไข ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 29/6/69 เวลา 10:00-12:00 ชาญชัย พบปัญหาเหรียญเสียทำการเปลี่ยนตัวใหม่ ทะเบียนรถ ถส943 ผลการแก้ไข : แก้ไขสำเร็จ	Finish ใช้เวลาทำงาน 7 วัน
93	วันที่เอกสาร 27/06/2026 วันที่รับงาน 29/06/2026 15:51 วันที่จบงาน	JOB6906-1496	บริษัท วิน คอนเซพท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : 52/10 หมู่ 6 บางโหลง บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ+ กล่องหยอดเหรียญสิบ / นอกประกัน	Complaint : Smile wash A005 Detail : Smile wash A005 แก๊สรอแก้ไข และไฟป้ายไม่ติด 2 ป้าย วันที่ 27/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - สุริยา บาลวงศา (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : สายถ่วงผ่นเข้าไปเกาะกับกลอนประตู ดำเนินการแก้ไข : วันที่28/06/69 เวลา20:00-21:00สุริยาได้ดำเนินการแก้ไขเปิดฝากลอนประตูและนำเอาถ่วงผ้าออกเสร็จเรียบร้อยวัน ผลการแก้ไข :	Inprogress ใช้เวลาทำงาน 0 วัน
94	วันที่เอกสาร 27/06/2026 วันที่รับงาน 30/06/2026 09:25 วันที่จบงาน 04/07/2026 08:42	JOB6906-1501	โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องซักผ้าติดเชื้ออัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ SB-485 S/N: A059209060193 / SAP 130700000771 อาการแจ้งซ่อม สายพานขับตะกร้าขาด 3 เส้น วันที่แจ้งซ่อม 2519	ทีมปฏิบัติงาน : Team - วัฒนา เกิดศักดิ์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ SB-485 S/N: A059209060193 / SAP 130700000771 อาการแจ้งซ่อม สายพานขับตะกร้าขาด 3 เส้น วันที่แจ้งซ่อม 2519 ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 29-06-69.เวลา 6.30-17.30 น.ทะเบียนรถ ถสข186.วัฒนา, สุริยา.เปลี่ยนสายพานเครื่องซักผ้าเชื้อเบอร์ 7 จำนวน 3 เส้นเรียบร้อย ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 8 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
95	วันที่เอกสาร 30/06/2026 วันที่รับงาน 01/07/2026 17:24 วันที่จบงาน 02/07/2026 20:19	JOB6906-1671	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : 270 พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	เครื่องซักผ้า อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้า อัตโนมัติ 60 ปอนด์ Detail : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ 60 ปอนด์ เบอร์ 2 S/N: OHO01314110008 อาการแจ้งซ่อม สลักประตู และตู้เกี่ยวชำรุด วันที่แจ้ง ซ่อม 30/06/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า ดำเนินการแก้ไข : 1/07/69.09.00-13.00.2 ผว2586.บุญรอด.วีระยุทธ.สุริยา.เปลี่ยนสลัก ดอร์ล็อกประตูใหม่และเปลี่ยนตู้ล็อกประตูใหม่ ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	Finish ใช้เวลาทำงาน 3 วัน
96	วันที่เอกสาร 30/06/2026 วันที่รับงาน วันที่จบงาน	JOB6906-1689	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 פרננק แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องซักผ้าระบบ อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ L1 เบอร์ 1 Detail : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ L1 เบอร์ 1 XPW60/13S SAP130700001382 ปรับปรุงเครื่องใหม่ตามมิติที่ประชุม วันที่ 13-5-2569 ให้เปลี่ยนจากสายพาน เป็นระบบโซ่	ทีมปฏิบัติงาน : Team - สิริวัณญ์ ใจคิด (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ดำเนินการแก้ไข : ผลการแก้ไข :	Cancel ใช้เวลาทำงาน 0 วัน
97	วันที่เอกสาร 30/06/2026 วันที่รับงาน 30/06/2026 19:28 วันที่จบงาน 03/07/2026 09:34	JOB6906-1692	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) : 89 วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	Shuttle Conveyer / สัญญาเครื่องเข้า	Complaint : แกนเพลลา Shuttle ชำรุด Detail : ช่วยเข้ามาแก้ไขให้หน่อยครับ เดี๋ยวมั่นจะหัก เครื่อง Shuttle หน้างาน ครีวการบิน สุวรรณภูมิ ติดต่อ คุณสมศักดิ์ 0892394879	ทีมปฏิบัติงาน : Team - วัฒนา เกิด ศักดิ์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ช่วยเข้ามาแก้ไขให้หน่อย ครับเดี๋ยวมั่นจะหัก เครื่อง Shuttle หน้างาน ครีวการบิน สุวรรณภูมิ ติดต่อคุณสม ศักดิ์ 0892394879 ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 30-06-69.เวลา 11.00-21.00 น.ทะเบียนรถ 2ผว2587.วัฒนา, วีระยุทธ.ปรังตั้งเพลลาถูกล้างตั้งสายพานพร้อม ยึดตัวนอนล็อกเพลลาใหม่ ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 4 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
98	วันที่เอกสาร 30/06/2026 วันที่รับงาน 02/07/2026 10:30 วันที่จบงาน 04/07/2026 08:42	JOB6906-1707	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	Shuttle Conveyer / สัญญา SVC.	Complaint : ระบบลำเลียงผ้าเข้า เครื่องอบอุโมงค์ Shuttle Conveyer Detail : ระบบลำเลียงผ้าเข้าเครื่องอบ อุโมงค์ Shuttle Conveyer XTSC5/4 SAP130700001385 L2 อาการแจ้ง ซ่อม รวบรวมส่งผ้าจากเพรสไปเครื่อง อบอุโมงค์ L2 No.2 Sensor ขาด ใช้ งานไม่ได้ เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2520	ทีมปฏิบัติงาน : Team - วัฒนา เกิด ศักดิ์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ระบบลำเลียงผ้าเข้า เครื่องอบอุโมงค์ Shuttle Conveyer XTSC5/4 SAP130700001385 L2 อาการ แจ้งซ่อม รวบรวมส่งผ้าจากเพรสไปเครื่องอบ อุโมงค์ L2 No.2 Sensor ขาด ใช้งานไม่ได้ เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2520 ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 29-06-69.เวลา 12.00-15.00 น.ทะเบียนรถ ถข186.วัฒนา, สุริยา.เปลี่ยนสาย sensor ใหม่ พร้อมเช็คระบบ การทำงาน Auto ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 5 วัน
99	วันที่เอกสาร 30/06/2026 วันที่รับงาน 02/07/2026 10:30 วันที่จบงาน 04/07/2026 08:41	JOB6906-1710	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องซักผ้าติดเชื้อ อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ เบอร์ 5 SB-485 SAP131300002845 อาการแจ้งซ่อม ประตูไม่ล็อกเดินเครื่องไม่ได้ เลขที่ใบ แจ้งซ่อม 2521	ทีมปฏิบัติงาน : Team - วัฒนา เกิด ศักดิ์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ เบอร์ 5 SB-485 SAP131300002845 อาการแจ้งซ่อม ประตูไม่ล็อกเดินเครื่องไม่ได้ เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2521 ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 29-06-69.เวลา 15.00-16.00 น.ทะเบียนรถ ถข186.วัฒนา, สุริยา.ปรับตั้งตำแหน่ง Limit switch ประตูฝั่ง เอาผ้าออกใหม่เรียบร้อยแล้ว ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 5 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
100	วันที่เอกสาร 01/07/2026 วันที่รับงาน 02/07/2026 11:50 วันที่จบงาน 02/07/2026 20:23	JOB6907-041	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พยานนง แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องซักผ้าติดเชื้อ อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ Detail : เครื่องซักผ้าติดเชื้อ 485 ปอนด์ เบอร์ 8 SB-485 S/N: A099313080246 / SAP131300008550 อาการแจ้งซ่อม บอร์ดหน้าจอไฟไม่ติด เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2522	ทีมปฏิบัติงาน : Team - บุญรอด จันทร์นวล (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า ดำเนินการแก้ไข : 1/07/69.14.00-18.00.2 ผจ.2587.บุญรอด.วิระยุทธ.สุริยา.ตรวจเช็ค ระบบไฟพบว่าimagency เสียเปลี่ยน imagency ใหม่เครื่องใช้งานได้ตามปกติแล้ว ผลการแก้ไข : แก้ไขเรียบร้อยแล้ว	Inprogress ใช้เวลาทำงาน 2 วัน
101	วันที่เอกสาร 01/07/2026 วันที่รับงาน 02/07/2026 16:55 วันที่จบงาน 03/07/2026 09:23	JOB6907-051	คณะแพทยศาสตร์โรง พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : 270 พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ Detail : เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ IM1200x3000x2 S/N: A225914100500 (37) อาการแจ้ง ซ่อม สามทางรั่ว วันที่แจ้งซ่อม 01/07/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - วัฒนา เกิด ศักดิ์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องรีดผ้าอัตโนมัติ IM1200x3000x2 S/N: A225914100500 (37) อาการแจ้งซ่อม สามทางรั่ว วันที่แจ้งซ่อม 01/07/2569 ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 02-07-69.เวลา 16.00-20.00 น.ทะเบียนรถ ถข186.วัฒนา,ปณ ณวัฒน์.เปลี่ยนข้อต่อสามทาง 1/2" เรียบร้อย ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 3 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
102	วันที่เอกสาร 02/07/2026 วันที่รับงาน 02/07/2026 10:11 วันที่จบงาน	JOB6907-076	สถาบันการแพทย์จักรี นฤปดินทร์ : 111 4 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องอบผ้าระบบ อุโมงค์ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องอบผ้า X-Dryer120 Detail : เครื่องอบผ้า X-Dryer120 เบอร์ 24 S/N: A174218/19010497 อาการแจ้งซ่อมคอยล์สตีมรั่ว เลขที่ใบ แจ้งซ่อม M-0133(M-0130)	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัย บัตร (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : คอยล์สตีมรั่ว ดำเนินการแก้ไข : ถอดยก coil steam เชื่อม ท่อทองแดงอุดรอยรั่ว ยกขึ้นติดตั้ง วันที่ 30/06/69 เวลา 13:00-20:00 น ชยากร สุริยา เอกพิทักษ์ อภิวัฒน์ ปัญณวัฒน์ ทะเบียนรถ 2 ฒร8021 2ฒง2639 ถษ186 01/07/69 เวลา 15:00-21:00 น ชยากร ปัญณวัฒน์ เวลา 18:00-21:00 น ชญชัย สิริวั ญ์ ถส 943 2ฒง2639 02/07/69 เวลา 11:00-17:00 น ชยากร 2 ฒง2639 ผลการแก้ไข :	Inprogress ใช้เวลาทำงาน 0 วัน
103	วันที่เอกสาร 02/07/2026 วันที่รับงาน 02/07/2026 10:11 วันที่จบงาน	JOB6907-081	สถาบันการแพทย์จักรี นฤปดินทร์ : 111 4 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ DI-225 Detail : เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ DI-225 อาการแจ้งซ่อม มีไอน้ำรั่วซึมออกจาก ท่อคอยล์สตีม S/N: A175318/19010497เลขที่ใบแจ้ง ซ่อม M-0134 (M-0131)	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัย บัตร (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : คอยล์สตีมรั่ว ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 27/06/69 เวลา 13:00-19:00 น สุระชัย เอกพิทักษ์ วัฒนา ทะเบียนรถ 2ฒร8021 6กต72 29/06/69 เวลา 13:00-20:00 น สุระชัย ชยา กร เอกพิทักษ์ อภิวัฒน์ ปัญณวัฒน์ 2ฒร8021 2 ฒง2639 ตรวจเช็ค diaframe solinoid valve steam ถอดยก coil steam เชื่อมท่อทองแดงอุดรอย รั่ว ยกขึ้นติดตั้ง ผลการแก้ไข : ใช้งานปรกติไม่รั่วซึมในจุดที่ ซ่อม	Inprogress ใช้เวลาทำงาน 0 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
104	วันที่เอกสาร 02/07/2026 วันที่รับงาน 02/07/2026 10:30 วันที่จบงาน 03/07/2026 09:13	JOB6907-093	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : 270 พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	เครื่องอบผ้าระบบ อุโมงค์ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องอบผ้าระบบ อุโมงค์ Detail : เครื่องอบผ้าระบบอุโมงค์ (24) X-Dryer120 S/N : A224914110500 อาการแจ้งซ่อม ตู้ อบอุโมงค์ กระจกอลมดัมเปอร์ด้านข้าง รื้อ วันที่แจ้งซ่อม 02/07/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - วัฒนา เกิด ศักดิ์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องอบผ้าระบบอุโมงค์ (24) X-Dryer120 S/N : A224914110500 อาการแจ้งซ่อม ตู้อบอุโมงค์ กระจกอลม ดัมเปอร์ด้านข้างรื้อ วันที่แจ้งซ่อม 02/07/2569 ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 02-07-69.เวลา 14.00-16.00 น.ทะเบียนรถ ถษ186.วัฒนา,ปณ ณวัฒน์.เปลี่ยนซิลกระบอกอลม Damper ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 2 วัน
105	วันที่เอกสาร 02/07/2026 วันที่รับงาน 02/07/2026 16:54 วันที่จบงาน 03/07/2026 08:39	JOB6907-094	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : 270 พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	เครื่องพับผ้า / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องพับผ้า AMFOLD-B Detail : เครื่องพับผ้า AMFOLD-B (30) X-Dryer120 S/N:A226714110500 อาการแจ้ง ซ่อม กระจกอลม รื้อ วันที่แจ้งซ่อม 02/07/2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - วัฒนา เกิด ศักดิ์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องพับผ้า AMFOLD-B (30) X-Dryer120 S/N:A226714110500 อาการแจ้งซ่อม กระจกอลม รื้อ วันที่แจ้งซ่อม 02/07/2569 ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 02-07-69.เวลา 13.00-14.00 น.ทะเบียนรถ ถษ186.วัฒนา,ปณ ณวัฒน์. เปลี่ยนกระจกอลมและปรับตั้งเรียบ ร้อย ผลการแก้ไข :	Finish ใช้เวลาทำงาน 2 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
106	วันที่เอกสาร 03/07/2026 วันที่รับงาน 06/07/2026 09:32 วันที่จบงาน	JOB6907-167	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 פרננק แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นคร 10700	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ อัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาด 135 ปอนด์ Detail : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาด 135 ปอนด์ SI-135 S/N: A115409070379 / SAP131300004236 อาการแจ้งซ่อม เดินเครื่องไม่ได้ตะกร้าไม่หมุน เลขที่ใบ แจ้งซ่อม 2523	ทีมปฏิบัติงาน : Team - วัฒนา เกิด ศักดิ์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ ขนาด 135 ปอนด์ SI-135 S/N: A115409070379 / SAP131300004236 อาการแจ้งซ่อม เดินเครื่องไม่ได้ตะกร้าไม่หมุน เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2523 ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 03-07-69.เวลา 11.00-15.00 น.ทะเบียนรถ ฅษ186.วัฒนา,ปณ ณวัฒน์.ตรวจเช็คอาการเครื่องไม่หมุน วันที่ 04-07-69.เวลา 13.00-15.00 น.ทะเบียน รถ ฅษ186.วัฒนา,ปณณวัฒน์.เปลี่ยน Magnetic,เปลี่ยน Inveretr เรียบร้อยแล้ว ผลการแก้ไข :	Inprogress ใช้เวลาทำงาน 0 วัน
107	วันที่เอกสาร 03/07/2026 วันที่รับงาน 03/07/2026 15:19 วันที่จบงาน	JOB6907-174	สถาบันการแพทย์จักรี นฤปดิษฐ์ : 111 4 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องปับน้ำออกจาก ผ้า / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องปับน้ำออกจากผ้า Detail : เครื่องปับน้ำออกจากผ้า รุ่น XPS60/1 S/N: A174018120497 อาการแจ้งซ่อม สายพานมีล้อย่อยเยื้อง จากการใช้งาน วันที่แจ้งซ่อม 02/07/2569 เลขที่ใบแจ้งซ่อม M-0140	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัย บัตร (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : สายพานชำรุด ดำเนินการแก้ไข : เปลี่ยนสายพานใหม่พร้อม ปรับตั้ง วันที่ 03/07/69 เวลา 15:00-20:00 น ชยากร เอกพิทักษ์ ชายุชัย ทะเบียนรถ 2 ฅง2639 ฅส943 ผลการแก้ไข : ดำเนินการสำเร็จใช้งานได้ปกติ	Inprogress ใช้เวลาทำงาน 0 วัน

บริษัท เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์พพลาย จำกัด

ในงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
108	วันที่เอกสาร 03/07/2026 วันที่รับงาน 03/07/2026 15:19 วันที่จบงาน	JOB6907-175	สถาบันการแพทย์จักรี นฤปดิษฐ์ : 111 4 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540	เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ / สัญญา SVC.	Complaint : PM ประจำเดือนระบบ ประกอบอาคาร Detail : PM ประจำเดือนระบบ ประกอบอาคาร Emergency light / Exit Sign และ ระบบปรับอากาศ HVAC ระบบความร้อน ความเย็นและ ระบายอากาศ	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ชยากร ชัย บัตร (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้าเก็บข้อมูลประจำวัน ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 4/7/2569 เวลา 08:00-12:00 ชยากรชัย เก็บข้อมูลประจำวัน ทะเบียนรถ ถส 943 ผลการแก้ไข :	Inprogress ใช้เวลาทำงาน 0 วัน
109	วันที่เอกสาร 03/07/2026 วันที่รับงาน 06/07/2026 09:32 วันที่จบงาน	JOB6907-189	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ / สัญญา SVC.	Complaint : เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ DI-225 ปอนด์ Detail : เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ DI-225 ปอนด์ เบอร์ 5 SAP130700001098 อาการแจ้งซ่อม มอเตอร์ขับเคลื่อนตัวล่างมี เสียงดัง เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2524	ทีมปฏิบัติงาน : Team - วัฒนา เกิด ศักดิ์ (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ DI-225 ปอนด์ เบอร์ 5 SAP130700001098 อาการแจ้งซ่อม มอเตอร์ขับเคลื่อนตัวล่างมีเสียงดัง เลข ที่ใบแจ้งซ่อม 2524 ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 03-07-69.เวลา 15.00-20.00 น.ทะเบียนรถ ถส186.วัฒนา,ปณ ณวัฒน์.ปรับตั้งความตึงโซ่เครื่อง อาการยังไม่ หาย วันที่ 04-07-69.เวลา 15.00-18.00 น.ทะเบียน รถ ถส186.วัฒนา,ปณณวัฒน์.ถอดเพลาลูกเบี้ยวเพื่อ เปลี่ยนเฟืองและโซ่ รื้อเช็คเปลี่ยนอะไหล่ ผลการแก้ไข :	Inprogress ใช้เวลาทำงาน 0 วัน

บริษัท เค.เอส.ที. เซ็นทรัลซ์ฟพลาย จำกัด

ใบงานช่าง

จากวันที่ 01/06/2026 ถึง 06/07/2026

จำนวนงานทั้งหมด 110 งาน

เฉลี่ย 1 งาน ใช้เวลาทำ 6.20 วัน

#	วันที่	เลขที่เอกสาร	ลูกค้า (สถานที่รับงาน)	สินค้า/ประเภทประกัน	อาการเสีย	ช่าง	การปฏิบัติงาน	สถานะงาน
110	วันที่เอกสาร 06/07/2026 วันที่รับงาน 06/07/2026 09:32 วันที่จบงาน	JOB6907-230	โรงพยาบาลศิริราช คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล : 2 พรานนก แขวงศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	เครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ / สัญญา SVC.	Complaint : PM ประจำเดือน กร กฎาคม 2569 Detail : PM ประจำเดือน กรกฎาคม 2569	ทีมปฏิบัติงาน : Team - ช่างชัย เสา โรตง (ACT) ผู้ปฏิบัติงาน :	ตรวจสอบเบื้องต้น : เข้า PM ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 เข้าเปลี่ยนเฟืองเครื่องชักอูมิ่งค์ ระบบเฟือง สายพาน เปลี่ยนเป็น ระบบเฟืองโซ่ ดำเนินการแก้ไข : วันที่ 4/7/2569 เวลา เอก พิทักษ์,ชยากร,อภิวัฒน์ เวลาปฏิบัติงาน 15:00-08:00 วันที่ 4/7/2569 เวลา สุระชัย,ชาญชัย,จักรพันธ์, สิริวิทย์,บุญสม,วัฒนา,ปณณวัฒน์ เวลาปฏิบัติ งาน 18:00-08:00 เปลี่ยนเฟืองเครื่องชักระบบอูมิ่งค์ ทะเบียนรถ ถษ186,ถส943,2ตง2639,2ตม8021,2 ตม6850 ผลการแก้ไข :	Inprogress ใช้เวลาทำงาน 0 วัน

จำนวน Ticket รวมทั้งหมด 110 รายการ