



ACCURATE TECHNOLOGIES CO., LTD.

52/10 Moo 6 Bangchalong Bangplee Samutprakarn 10540
Tel. 02-740-5511 | Tax ID: 0-1055-40093-41-0



SERVICE CONTROL ORDER

JOB6907-274

Request Date: 06/07/2026

Print Date: 09/07/2026 15:54

Finish

Professional field service record for customer acknowledgement, equipment work, spare parts and technician confirmation.

TICKET INFORMATION

Customer	โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	Contact	แผนกบริการผ้า 02 419 7000
Location	2 פרננק แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	Case Owner	[ACT] บุญรอด จันทน์นวล
Address	2 פרננק แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700	Created By	[ACT] SERVICE CENTER

☐ In-Warranty

☐ Out-of-Warranty

☐ Under Contract (PM)

☒ Under Contract (SVC)

REQUEST CLASSIFICATION

Request Type	ลูกค้าต้องการให้ซ่อมจุดเสีย
Job Type	ช่างเข้าซ่อมจุดที่เสีย
Work Type	เครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติ
Channel	LINE

WORK TEAM

Head Engineer / Engineer

[ACT] บุญรอด จันทน์นวล

Work log is summarized to technician names only.

REQUEST DETAIL

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ L2 เบอร์ 2
เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ L2 เบอร์ 2 XPW60/13 S/N: A056514/15030118 / SAP130700001383 อาการแจ้งซ่อม หน้าแปลนท่อดึงรั้ว
เลขที่ใบแจ้งซ่อม 2526

PROBLEM

ตรวจเช็คเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

SOLUTION

7/07/69.12.00-
16.00.2ตง2587. บุญรอด. วีระยุทธ. เปลี่ยนปะ
เก็นหน้าแปลนเครื่องซักผ้าอัตโนมัติใหม่

RESULT

MACHINE

#	Machine / Equipment Name	Model / Brand	Serial No.	Warranty
1	เครื่องซักผ้าระบบอัตโนมัติ	XPW	A056514/15030118	

SPARE PARTS

Part No.	Part / Material Description	Qty	Unit	Reference / Note
	XPW			

CUSTOMER ACCEPTANCE

☒ Good ☐ Fair ☐ Need Improvement

ทำน

Customer Signature / Date: 08/07/2026

TECHNICIAN CONFIRMATION

☒ Completed ☐ Pending ☐ Unable to repair

Unable to repair reason / Note

Technician / Date: 08/07/2026