



JOB6907-319

Request Date: 07/07/2026

Print Date: 09/07/2026 15:53

SERVICE CONTROL
ORDER

Professional field service record for customer acknowledgement, equipment work, spare parts and technician confirmation.

Finish

TICKET INFORMATION

Customer	โรงพยาบาลสมุทรปราการ	Contact	[BKK] นีออน เอี้ยววัฒนะ
Location	71 จั๊กกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270	Case Owner	[ACT] สิริวัณญ์ ใจคิด
Address	71 จั๊กกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270	Created By	[BKK] นีออน เอี้ยววัฒนะ

☒ In-Warranty☐ Out-of-Warranty☐ Under Contract (PM)☐ Under Contract (SVC)

REQUEST CLASSIFICATION

Request Type	ลูกค้าต้องการให้ตรวจเช็คจุดเสีย
Job Type	ช่างเข้าตรวจเช็คจุดเสีย
Work Type	เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ
Channel	โทรศัพท์

WORK TEAM

Head Engineer / Engineer

[ACT] สิริวัณญ์ ใจคิด

Work log is summarized to technician names only.

REQUEST DETAIL

เครื่องซักผ้า ผ่าตัดเปิดไม่ออกต้องการช่างด่วน
ติดต่อฟาสต์ 088-0029171

PROBLEM

ท้อเดรนเปิดตลอด

SOLUTION

ตรวจเช็คท้อเดรนพบว่ากระบอกลมค้าง มีขี้เกีลือ
ติดตรงกระบอกลม ทำการเปลี่ยนกระบอกลมท้อ
เดรนใหม่และลองทดสอบการทำงาน วันที่ 7/7/69
, 11.00-16.00 , วัฒนา, สิริวัณญ์
, 2๘๖6850

RESULT

MACHINE

#	Machine / Equipment Name	Model / Brand	Serial No.	Warranty

SPARE PARTS

Part No.	Part / Material Description	Qty	Unit	Reference / Note

CUSTOMER ACCEPTANCE

☒ Good ☐ Fair ☐ Need Improvement

Customer Signature / Date: 08/07/2026

TECHNICIAN CONFIRMATION

☒ Completed ☐ Pending ☐ Unable to repair

Unable to repair reason / Note

Technician / Date: 08/07/2026