

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA

ALCANCE, VIGENCIA Y DESLINDE DE COMPETENCIAS

PROYECTO	Villa Luciana – Lote 1, Iscalá Lotes
CÓDIGO DEL ESTUDIO	EAS-GEO-2026-029
UBICACIÓN	Vereda Iscalá, Chinácota, Norte de Santander
FECHA DE EMISIÓN	Agosto de 2026

1 · ALCANCE TÉCNICO

Earth Analytics Solutions asume la responsabilidad técnica del estudio geotécnico referenciado, en los términos de la NSR-10 Título H (Estudios Geotécnicos) · INVÍAS E-122/E-123/E-125/E-126/E-172 y dentro del alcance contratado para el proyecto Villa Luciana – Lote 1, Iscalá Lotes. El estudio entrega parámetros geotécnicos del subsuelo, capacidad portante de diseño, recomendaciones de cimentación, cortes, drenaje y estructura de pavimento, con fines de urbanismo de parcelación campestre de baja densidad.

2 · LIMITACIONES RECONOCIDAS

- Este es un estudio de nivel de reconocimiento y no reemplaza el estudio geotécnico definitivo que exige el Título H de la NSR-10. Cada edificación proyectada requerirá su propio estudio de suelos, con la exploración y los ensayos que correspondan a su categoría de unidad de construcción según la Tabla H.3.1-1.
- La exploración se desarrolló mediante **dos apiques** en este predio. Las conclusiones se soportan en esos puntos y en su correlación con la geología del sector; su extensión a los sectores no explorados se establece densificando la exploración antes del diseño definitivo.
- El alcance **no comprende levantamiento topográfico ni de linderos**. El área del predio es la informada por el contratante. Los perfiles topográficos provienen de modelo de elevación y se extienden más allá del lindero, de modo que los desniveles dentro del predio son **valores derivados** del área informada y de la pendiente medida; la pendiente sí es dato medido.
- La exploración se ejecutó en **temporada seca**. La ausencia de nivel freático corresponde a esa condición y se verifica en temporada de lluvias.
- Este estudio **no sustituye la certificación de uso de suelo ni la verificación de retiros** ante la Secretaría de Planeación de Chinácota y CORPONOR, pendientes en el predio.
- El estudio comprendió **ensayos de clasificación en laboratorio** –humedad natural, granulometría y límites de Atterberg– sobre las muestras del estrato de apoyo. Su alcance no abarca ensayos de resistencia, de

consolidación ni de compactación de laboratorio.

- La **capacidad de soporte de la subrasante** se determina a partir de esos ensayos de clasificación mediante la **correlación NCHRP 1-37A (MEPDG) nivel 3**, que es el nivel de entrada previsto por esa guía cuando el diseño se apoya en propiedades índice. El informe verifica el cumplimiento de sus condiciones de aplicabilidad sobre las muestras del predio.
- El valor de diseño **se confirma con ensayo de CBR en campo sobre el trazado vial definitivo**, conforme a la recomendación del informe.
- Los **parámetros de resistencia y deformabilidad** se establecen por correlación desde las propiedades índice medidas, con el origen y el rango de validez declarados individualmente en el informe.
- La **vaguada** que atraviesa el sector central fue identificada pero **no delimitada**. Su franja de protección queda fuera de toda edificación y su ancho debe definirse con el levantamiento topográfico y con los retiros exigibles por CORPONOR.

3 · VIGENCIA

Los resultados del estudio son válidos por un período máximo de **tres (3) años** contados desde la fecha de emisión, o hasta que se presenten cambios significativos en el sitio (modificación de cargas, alteración del régimen hídrico, ejecución de excavaciones o rellenos no previstos, eventos sísmicos significativos), en cuyo caso el estudio deberá actualizarse antes de continuar con las obras.

4 · RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE

El cliente es responsable de la veracidad de la información de partida entregada al consultor –en particular del **área y los linderos del predio**, que quedan fuera del alcance de este estudio–, de garantizar el acceso al predio durante la exploración, y de respetar las recomendaciones y zonas de exclusión declaradas en el informe. Es asimismo responsable de contratar el **levantamiento topográfico**, la **exploración complementaria** recomendada y el **estudio geotécnico definitivo de cada edificación** conforme al Título H de la NSR-10, sin los cuales las recomendaciones de este documento no son suficientes para construir.

5 · VERIFICACIÓN DIGITAL

Este memorial y el informe técnico oficial pueden verificarse en línea escaneando el código QR del documento, que conduce al portal privado de verificación del proyecto en <https://earthas.co/v/40cb91dd6eaf7806/>.

DAVID LEONARDO MOLINA SALAZAR

GERENTE · INGENIERO CIVIL · MSC GEOTECNIA

· COPNIA 121037-0576623 NTS

REPRESENTANTE DEL CLIENTE

RECIBE CONFORME

Firma y fecha



VERIFICACIÓN INSTITUCIONAL

EAS-GEO-2026-029 · EAS-SGC v1.0

<https://earthas.co/v/40cb91dd6eaf7806/>