

# CERTIFICADO DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD · EAS-SGC V1.0

Earth Analytics Solutions certifica que ha ejecutado el Estudio Geotécnico Avanzado identificado con el código **EAS-GEO-2026-031**, para el proyecto **Buenas Vista – Lote 3, Iscalá Lotes**, ubicado en Vereda Iscalá, Chinácota, Norte de Santander.

## IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO            | Buenas Vista – Lote 3, Iscalá Lotes                                           |
| CLIENTE             | Proyecto Iscalá Lotes                                                         |
| SECTOR / MUNICIPIO  | Vereda Iscalá · Chinácota, Norte de Santander                                 |
| CÓDIGO DEL ESTUDIO  | <b>EAS-GEO-2026-031</b>                                                       |
| NORMA DE REFERENCIA | NSR-10 Título H (Estudios Geotécnicos) · INVÍAS E-122/E-123/E-125/E-126/E-172 |
| SISTEMA DE GESTIÓN  | EAS-SGC v1.0                                                                  |
| FECHA DE EMISIÓN    | Agosto de 2026                                                                |
| VERSIÓN / REVISIÓN  | 01                                                                            |

## ALCANCE CERTIFICADO

El estudio integra (i) exploración geotécnica directa mediante apiques, (ii) ensayos de laboratorio de clasificación, (iii) análisis de capacidad portante y asentamientos conforme a NSR-10 Título H, (iv) estabilidad de cortes, drenaje y subdrenaje, y (v) predimensionamiento de la estructura de pavimento de las vías internas, con fines de urbanismo. Incluye ensayo de campo de cono dinámico de penetración (INV E-172 / ASTM D6951).

## DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Los entregables del estudio cumplen con los requisitos técnicos establecidos por la NSR-10 Título H (Estudios Geotécnicos) · INVÍAS E-122/E-123/E-125/E-126/E-172 y se enmarcan en el sistema de gestión de calidad institucional EAS-SGC v1.0. El informe técnico oficial, los planos topográficos y de soluciones, los reportes de laboratorio y el memorial de responsabilidad asociado integran el expediente del estudio.

## DAVID LEONARDO MOLINA SALAZAR

GERENTE · INGENIERO CIVIL · MSC GEOTECNIA

· COPNIA 121037-0576523 NTS

## EARTH ANALYTICS SOLUTIONS

INGENIERÍA DE PRECISIÓN & GEOCIENCIAS

Sistema de calidad · EAS-SGC v1.0



### VERIFICACIÓN INSTITUCIONAL

EAS-GEO-2026-031 · EAS-SGC v1.0

<https://earthas.co/v/d4847ff4d6460598/>