20.05.2025, 11:00 (Europe/Berlin)

syniotec

# Übergabeprotokoll

## Übergabe-ID

## Vertrags-ID RC15484BTT

## Art Ausgabe

| Vermieter | Kunde |
| --- | --- |
| GmbH Große Mode | GmbH Große Mode |
| 28195 Bremen, Deutschland | 28195 Bremen, Deutschland |

Baustelle

Straßenbau Bremen

---

Titel

### Volvo 2019 F507

| ID | Kategorie | Untertitel | Seriennummer |
| --- | --- | --- | --- |
| 5645646DB784 | Raupenbagger | Raupenbagger Volvo | 6556456 |

**Betriebsstunden**
45 h

# Mietinformationen

**Lager**
Lager Halensee

**Miet-ID**
RC15484BTT

**Firma/Kunde**
Reisebüro GmbH

**Einsatzort**
Straßenbau Bremen

**Tankfüllstand**
65%



# Anhänge

**Anhang 1**
Kratzer am Frontspiegel





**Anhang 2** Technische Prüfung als PDF

Dokument 14.02.2020

Dokument 14.02.2020

# Allgemeine Informationen

UVV
26.01.2021

Arbeitszeit
8:00 AM

Reinigung in Ordnung?
Ja

# Fragengruppe

## Gruppe

| Allgemein | Vollständig | Zustand/Funktion in Ordnung? |
|---|---|---|
| 1.1 Allgemeine Betriebserlaubnis / Zulassungsbescheinigung | Ja | Nicht in Ordnung |
| Zusätzliche Informationen * Ein Schaden bedeutet immer den Ausfall oder die Beeinträchtigung einer Maschine oder technischen Anlage. Maschinenschäden haben viele Formen und wirken sich oft stark auf die Effizienz aus. | | |
| 1.2 Betriebsanleitung | Nicht relevant | In Ordnung |
| 1.3 Gefährdungsbeurteilung | Nein | Nicht in Ordnung |
| 1.4 Letzte Prüfbescheinigung | Ja | In Ordnung |
| 1.5 Typenschild / CE-Kennzeichnung | Nicht relevant | In Ordnung |
| 1.6 Konformitätserklärung | Nein | Nicht in Ordnung |
| 1.7 Warn- und Hinweisschilder | Nicht relevant | In Ordnung |
| 1.8 Letzte Prüfbescheinigung | Nein | In Ordnung |
| 1.9 Typenschild / CE-Kennzeichnung | Nicht relevant | In Ordnung |
| 1.10 Letzte Prüfbescheinigung | Nein | Nicht in Ordnung |
| 1.11 Typenschild / CE-Kennzeichnung | Nicht relevant | In Ordnung |
| 1.12 Letzte Prüfbescheinigung | Ja | In Ordnung |
| Zusätzliche Informationen * Ein Schaden bedeutet immer den Ausfall oder die Beeinträchtigung einer Maschine oder technischen Anlage. Maschinenschäden haben viele Formen und wirken sich oft stark auf die Effizienz aus. | | |
|  | | |
| 1.13 Typenschild / CE-Kennzeichnung | Nicht relevant | In Ordnung |

# Beleuchtung

**Scheinwerfer**
Ja

**Kabinenbeleuchtung**
Nein




# Fotos

**Vorderansicht**



**Linke Seite 45 Grad**



**Rückansicht**



**Rechte Seite 45 Grad**



**Kabine**



**Löffel**



## Weiteres Bild



# 360°-Ansichten

360°-Ansicht außen
Exterior video.mp4

360°-Ansicht innen
Interior video.mp4

# Bewertung

Gerät bewerten
3/5 ★
Zusätzliche Informationen * Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern

Vermieter

Max Mustermann

GmbH Große Mode

Kunde

**Max Mustermann**

GmbH Reisefokus

max.mustermann@reisefokus.de

20.05.2025, 11:00 (Europe/Berlin)

Übergabeprotokoll


**syniotec**
Eine Marke der Sharemac GmbH

Adresse: Am Wall 146
Stadt: Bremen
PLZ: 28195
Land: Deutschland

T +49 421 83679700
M info@syniotec.com
www.syniotec.com

USt-IdNr.: DE316314130
Registernr.: HRB 33169

Bank: Deutsche Bank
BIC/SWIFT: DEUTDEFFXXX
IBAN: DE34 5001 0517 3163 9812 79

Geschäftsführung: Manuel Kimanov



Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Anbieter einer Leistung und ihrem Nutzer. Im Web heißt dieses Dokument oft auch „Nutzungsbedingungen“, „Terms of Service“ (ToS), EULA („Endbenutzer-Lizenzvertrag“) oder „Rechtliche Hinweise“.