20.05.2025, 11:00 (Europe/Berlin)

syniotec

Übergabeprotokoll

Übergabe-ID

RC15484BTT

Vertrags-ID RC15484BTT

Art Ausgabe

Eigentümer	Transportdienstleister	Kunde
Max Mustermann	John Doe	Max Mustermann
GmbH Große Mode	GmbH Holidayquelle	GmbH Reisefokus

Übersicht

	Produkt	Bezeichnung	Buchungszeitraum	Menge
#1	Raupenbagger	Volvo F504	01.01.2028 14:42 – 02.02.2029 16:48	1
#2	Kleininventar	Zaun	01.01.2028 14:42 – 02.02.2029 16:48	100
#3	Großinventar	Langer Zaun	01.01.2028 14:42 – 02.02.2029 16:48	100

Zäune

Gesamt	Ausgegeben
100	98

Lange Zäune

Gesamt	Ausgegeben
100	98

Mietinformationen

Lager
Lager Halensee

Miet-ID
RC15484BTT

Firma/Kunde
Reisebüro GmbH

Einsatzort
Straßenbau Bremen

Tankfüllstand
65%



Anhänge

Anhang 1
Kratzer am Frontspiegel





Anhang 2 Technische Prüfung als PDF

Dokument 14.02.2020 >

Dokument 14.02.2020 >

Allgemeine Informationen

UVV
26.01.2021

Arbeitszeit
8:00 AM

Reinigung in Ordnung?
Ja

Fragengruppe

Gruppe

Allgemein	Vollständig	Zustand/Funktion in Ordnung?
1.1 Allgemeine Betriebserlaubnis / Zulassungsbescheinigung	✓	Nein
Zusätzliche Informationen * Ein Schaden bedeutet immer den Ausfall oder die Beeinträchtigung einer Maschine oder technischen Anlage. Maschinenschäden haben viele Formen und wirken sich oft stark auf die Effizienz aus.		
1.2 Betriebsanleitung	Nicht relevant	
1.3 Gefährdungsbeurteilung	✗	
1.4 Letzte Prüfbescheinigung	✓	Ja
1.5 Typenschild / CE-Kennzeichnung	Nicht relevant	
1.6 Konformitätserklärung	✗	
1.7 Warn- und Hinweisschilder	Nicht relevant	
1.8 Letzte Prüfbescheinigung	✗	
1.9 Typenschild / CE-Kennzeichnung	Nicht relevant	
1.10 Letzte Prüfbescheinigung	✗	
1.11 Typenschild / CE-Kennzeichnung	Nicht relevant	
1.12 Letzte Prüfbescheinigung	✓	Ja
Zusätzliche Informationen * Ein Schaden bedeutet immer den Ausfall oder die Beeinträchtigung einer Maschine oder technischen Anlage. Maschinenschäden haben viele Formen und wirken sich oft stark auf die Effizienz aus.		
		
1.13 Typenschild / CE-Kennzeichnung	Nicht relevant	

Beleuchtung

Scheinwerfer
Ja Zustand In Ordnung

Kabinenbeleuchtung

⊗ Nein





Fotos

Vorderansicht



Linke Seite 45 Grad



Rückansicht



Rechte Seite 45 Grad



Kabine



Löffel



Weiteres Bild



360°-Ansichten

360°-Ansicht außen
Exterior video.mp4

360°-Ansicht innen
Interior video.mp4

Bewertung

Gerät bewerten
3/5 ★ Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern

Eigentümer

Max Mustermann

GmbH Große Mode

Transportdienstleister

John Doe

GmbH Holidayquelle

Kunde

Max Mustermann

GmbH Reisefokus

max.mustermann@reisefokus.de

20.05.2025, 11:00 (Europe/Berlin)

Übergabeprotokoll RC15484BTT

syniotec
Eine Marke der Sharemac GmbH

Adresse: Am Wall 146
Stadt: Bremen
PLZ: 28195
Land: Deutschland

T +49 421 83679700
M info@syniotec.com
www.syniotec.com

USt-IdNr.: DE316314130
Registernr.: HRB 33169

Bank: Deutsche Bank
BIC/SWIFT: DEUTDEFFXXX
IBAN: DE34 5001 0517 3163 9812 79

Geschäftsführung: Manuel Kimanov

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Anbieter einer Leistung und ihrem Nutzer. Im Web heißt dieses Dokument oft auch „Nutzungsbedingungen“, „Terms of Service“ (ToS), EULA („Endbenutzer-Lizenzvertrag“) oder „Rechtliche Hinweise“.