20.05.2025, 11:00 (Europe/Berlin)

syniotec

# Übergabeprotokoll

## Übergabe-ID

## RC15484BTT

## Vertrags-ID RC15484BTT

## Art Rücknahme

| Eigentümer | Transportdienstleister | Kunde |
|---|---|---|
| Max Mustermann | John Doe | Max Mustermann |
| GmbH Große Mode | GmbH Holidayquelle | GmbH Reisefokus |

### Übersicht

| | Produkt | Bezeichnung | Buchungszeitraum | Menge |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Raupenbagger | Volvo F504 | 01.01.2028 14:42 – 02.02.2029 16:48 | 1 |
| #2 | Kleininventar | Zaun | 01.01.2028 14:42 – 02.02.2029 16:48 | 100 |
| #3 | Großinventar | Langer Zaun | 01.01.2028 14:42 – 02.02.2029 16:48 | 100 |

### Zäune

| Gesamt | Zurückgegeben | Verbleibend | Verloren/Beschädigt |
|---|---|---|---|
| 100 | 98 | 0 | 2 |

### Lange Zäune

| Gesamt | Zurückgegeben | Verbleibend | Verloren/Beschädigt |
|---|---|---|---|
| 100 | 98 | 0 | 2 |

# Mietinformationen

**Lager**
Lager Halensee

**Miet-ID**
RC15484BTT

**Firma/Kunde**
Reisebüro GmbH

**Einsatzort**
Straßenbau Bremen

**Tankfüllstand**
65%



# Anhänge

**Anhang 1**
Kratzer am Frontspiegel





**Anhang 2** Technische Prüfung als PDF

Dokument 14.02.2020

Dokument 14.02.2020

# Allgemeine Informationen

**UVV**
26.01.2021

**Arbeitszeit**
8:00 AM

**Reinigung in Ordnung?**
Ja

# Fragengruppe

## Gruppe

| Allgemein | Vollständig | Zustand/Funktion in Ordnung? |
|---|---|---|
| 1.1 Allgemeine Betriebserlaubnis / Zulassungsbescheinigung | Ja | Nicht in Ordnung |
| Zusätzliche Informationen * Ein Schaden bedeutet immer den Ausfall oder die Beeinträchtigung einer Maschine oder technischen Anlage. Maschinenschäden haben viele Formen und wirken sich oft stark auf die Effizienz aus. | | |
| 1.2 Betriebsanleitung | Nicht relevant | |
| 1.3 Gefährdungsbeurteilung | Nein | |
| 1.4 Letzte Prüfbescheinigung | Ja | In Ordnung |
| 1.5 Typenschild / CE-Kennzeichnung | Nicht relevant | |
| 1.6 Konformitätserklärung | Nein | |
| 1.7 Warn- und Hinweisschilder | Nicht relevant | |
| 1.8 Letzte Prüfbescheinigung | Nein | |
| 1.9 Typenschild / CE-Kennzeichnung | Nicht relevant | |
| 1.10 Letzte Prüfbescheinigung | Nein | |
| 1.11 Typenschild / CE-Kennzeichnung | Nicht relevant | |
| 1.12 Letzte Prüfbescheinigung | Ja | In Ordnung |
| Zusätzliche Informationen * Ein Schaden bedeutet immer den Ausfall oder die Beeinträchtigung einer Maschine oder technischen Anlage. Maschinenschäden haben viele Formen und wirken sich oft stark auf die Effizienz aus. | | |
|  | | |
| 1.13 Typenschild / CE-Kennzeichnung | Nicht relevant | |

# Beleuchtung

**Scheinwerfer**
Ja

Kabinenbeleuchtung

Nein





## Fotos

Vorderansicht



Linke Seite 45 Grad



Rückansicht



Rechte Seite 45 Grad



Kabine



Löffel



Weiteres Bild



# 360°-Ansichten

360°-Ansicht außen
Exterior video.mp4

360°-Ansicht innen
Interior video.mp4

# Bewertung

Gerät bewerten
3/5 ★
Zusätzliche Informationen * Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern

Eigentümer

Max Mustermann

GmbH Große Mode

Transportdienstleister

John Doe

GmbH Holidayquelle

Kunde

**Max Mustermann**

GmbH Reisefokus

max.mustermann@reisefokus.de

20.05.2025, 11:00 (Europe/Berlin)

Übergabeprotokoll RC15484BTT


**syniotec**
Eine Marke der Sharemac GmbH

Adresse: Am Wall 146
Stadt: Bremen
PLZ: 28195
Land: Deutschland

T +49 421 83679700
M info@syniotec.com
www.syniotec.com

USt-IdNr.: DE316314130
Registernr.: HRB 33169

Bank: Deutsche Bank
BIC/SWIFT: DEUTDEFFXXX
IBAN: DE34 5001 0517 3163 9812 79

Geschäftsführung: Manuel Kimanov



Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Anbieter einer Leistung und ihrem Nutzer. Im Web heißt dieses Dokument oft auch „Nutzungsbedingungen“, „Terms of Service“ (ToS), EULA („Endbenutzer-Lizenzvertrag“) oder „Rechtliche Hinweise“.