20.05.2025, 11:00 (Europe/Berlin)

syniotec

Übergabeprotokoll

Übergabe-ID

Vertrags-ID RC15484BTT

Art Ausgabe

Vermieter

GmbH Große Mode

28195 Bremen, Deutschland

Kunde

GmbH Große Mode

28195 Bremen, Deutschland

Baustelle

Straßenbau Bremen

Titel

Volvo 2019 F507

ID	Kategorie	Untertitel	Seriennummer
5645646DB784	Raupenbagger	Raupenbagger Volvo	6556456

Betriebsstunden
45 h

Mietinformationen

Lager
Lager Halensee

Miet-ID
RC15484BTT

Firma/Kunde
Reisebüro GmbH

Einsatzort
Straßenbau Bremen

Tankfüllstand
65%



Anhänge

Anhang 1
Kratzer am Frontspiegel





Anhang 2 Technische Prüfung als PDF

Dokument 14.02.2020

Dokument 14.02.2020

Allgemeine Informationen

UVV
26.01.2021

Arbeitszeit
8:00 AM

Reinigung in Ordnung?
Ja

Fragengruppe

Gruppe

Allgemein	Vollständig	Zustand/Funktion in Ordnung?
1.1 Allgemeine Betriebserlaubnis / Zulassungsbescheinigung	Ja	Nicht in Ordnung
Zusätzliche Informationen * Ein Schaden bedeutet immer den Ausfall oder die Beeinträchtigung einer Maschine oder technischen Anlage. Maschinenschäden haben viele Formen und wirken sich oft stark auf die Effizienz aus.		
1.2 Betriebsanleitung	Nicht relevant	In Ordnung
1.3 Gefährdungsbeurteilung	Nein	Nicht in Ordnung
1.4 Letzte Prüfbescheinigung	Ja	In Ordnung
1.5 Typenschild / CE-Kennzeichnung	Nicht relevant	In Ordnung
1.6 Konformitätserklärung	Nein	Nicht in Ordnung
1.7 Warn- und Hinweisschilder	Nicht relevant	In Ordnung
1.8 Letzte Prüfbescheinigung	Nein	In Ordnung
1.9 Typenschild / CE-Kennzeichnung	Nicht relevant	In Ordnung
1.10 Letzte Prüfbescheinigung	Nein	Nicht in Ordnung
1.11 Typenschild / CE-Kennzeichnung	Nicht relevant	In Ordnung
1.12 Letzte Prüfbescheinigung	Ja	In Ordnung
Zusätzliche Informationen * Ein Schaden bedeutet immer den Ausfall oder die Beeinträchtigung einer Maschine oder technischen Anlage. Maschinenschäden haben viele Formen und wirken sich oft stark auf die Effizienz aus.		
		
1.13 Typenschild / CE-Kennzeichnung	Nicht relevant	In Ordnung

Beleuchtung

Scheinwerfer
Ja Zustand In Ordnung

Kabinenbeleuchtung
Nein




Fotos

Vorderansicht



Linke Seite 45 Grad



Rückansicht



Rechte Seite 45 Grad



Kabine



Löffel



Weiteres Bild



360°-Ansichten

360°-Ansicht außen
Exterior video.mp4

360°-Ansicht innen
Interior video.mp4

Bewertung

Gerät bewerten
3/5 ★
Zusätzliche Informationen * Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern

Vermieter

Max Mustermann

GmbH Große Mode

Kunde

Max Mustermann

GmbH Reisefokus

max.mustermann@reisefokus.de

20.05.2025, 11:00 (Europe/Berlin)

Übergabeprotokoll

syniotec
Eine Marke der Sharemac GmbH

Adresse: Am Wall 146
Stadt: Bremen
PLZ: 28195
Land: Deutschland

T +49 421 83679700
M info@syniotec.com
www.syniotec.com

USt-IdNr.: DE316314130
Registernr.: HRB 33169

Bank: Deutsche Bank
BIC/SWIFT: DEUTDEFFXXX
IBAN: DE34 5001 0517 3163 9812 79

Geschäftsführung: Manuel Kimanov

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Anbieter einer Leistung und ihrem Nutzer. Im Web heißt dieses Dokument oft auch „Nutzungsbedingungen“, „Terms of Service“ (ToS), EULA („Endbenutzer-Lizenzvertrag“) oder „Rechtliche Hinweise“.