



SERFUNORTE  
Sistema de Gestión de Mantenimiento  
<https://cucuta.losolivos.co/>

Tel: 315 191 1111  
Email: cucuta@losolivos.co  
CUCUTA, Colombia

## REPORTE DE MANTENIMIENTO

Código: MNT-2025-00007

Ejecutado

### INFORMACIÓN GENERAL

Actividad:

**Inspección de compresor**

Categoría:

**Aires Acondicionados**

Código Equipo:

**EQ-001**

Hora:

**08:00:00**

Sede:

**Gran Colombia**

Equipo:

**Compresor de Aire Industrial**

Fecha Programada:

**14 de marzo de 2025**

Prioridad:

**MEDIA**

### EJECUCIÓN REALIZADA

Fecha de Ejecución:

**16 de octubre de 2025**

Hora Fin:

**20:37:00**

Ejecutado por:

**asd**

Hora Inicio:

**14:14:00**

Duración:

**6h 23min**

Nº Trabajadores:

**1**

Trabajo Realizado:

asdasd

Observaciones:

asdasd

## CHECKLIST DE ACTIVIDADES

Actividad		Estado
1.	Revisión general del equipo	
2.	Limpieza y lubricación	
3.	Verificación de funcionamiento	

Total: 3 actividades      Completadas: 3      **100% Completado**

## MATERIALES UTILIZADOS

Material	Cantidad	Unidad	Precio
acpm	1.00	unidad	\$0

## EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

### DESPUÉS DEL MANTENIMIENTO



Evidencia despues del mantenimiento

282 KB

## FIRMAS Y APROBACIONES

Ejecutado por:

**asd**

(Espacio para firma)

\_\_\_\_\_

Firma del Ejecutor

Fecha: 16 de octubre de 2025

Aprobado por:

**Gran Colombia**

(Espacio para firma)

\_\_\_\_\_

Firma de Aprobación

Fecha: 20 de octubre de 2025

(Espacio para sello)

Sello de la Empresa

Este documento certifica la ejecución del mantenimiento según lo especificado.