מיסטרפיקס
מקבוצת אינרום תעשיות בנייה

26/4/2026

תוצאות בדיקת אגרגט ממוחזר מחברת אקו בריק- בטון פיקס 185

1. התקבלו 2 דוגמאות של חומרים ממוחזרים בגודל 2.4-4.8 מ"מ.

   7BEM1

   7B5C2

2. **המטרה** : בדיקת היתכנות של שילוב החומר הממוחזר במוצרי כרמית (185 נבחר כחומר בדיקה).

3. **תהליך הבדיקה** : ערבוב החומר הממוחזר באחוזים שונים בתוך הבטון פיקס "ע"ח" אגרגט 2345 .

   a. 7BEM1 ניבדק במספר אחוזים כפי שמפורט בטבלא.

   b. 7B5C2 ניבדק רק כ 100% מסך האגרגט 2345 .

   c. תערובת ראשונה בטבלא – בקרה ללא חומר ממוחזר.

   d. כמות מים : 120-130 מ"ל ל1 ק"ג תערובת לכל התערובות.

תוצאות:

מס ניסיון	חומר ממוחזר %	7BEM1 ג"ר	7B5C2 ג"ר	גיר 2345 ג"ר		חוזק כפיפה מגפ"ס	חוזק לחיצה מגפ"ס	מ. מרחבי ג"ר/סמ"ק
1	0			550		10.5-11.5	33-34	2.2
2	50%	90		275		9.6	29	2.05
3	75%	137		138		8	20.1	1.94
4	100%	180		0		7.35	18	1.855
5	100%		195	0		7.8	20.67	1.933

4. **שקל מרחבי :** ניתקבלה ירידה של 10-15% ברוב התערובות שהכילו אגרגט ממוחזר.

   עבידות : טובה.

5. **הערה**: מגוון הפרקציות לא היה מלא והדבר פגע בחוזק ובצפיפות.

רונית כהן ברקוביץ

סמנכ"ל פיתוח ואיכות