



|            |                            |
|------------|----------------------------|
| INMUEBLE   | ALT-042 · Altea (Alicante) |
| VISITA DEL | 14/03/2026 · 17:02 a 17:41 |
| INTERVIENE | F. L. · Domivaro           |
| FÓRMULA    | Serenidad                  |
| TIEMPO     | 19°, despejado             |

● 38 puntos revisados

● 1 punto a vigilar

● 1 presupuesto pendiente de acuerdo

|                             |                                    |                                   |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Terraza</p> <p>17:04</p> | <p>Cuarto técnico</p> <p>17:19</p> | <p>Persianas sur</p> <p>17:31</p> |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|

Ubicación de foto del informe real, con hora de la toma

## El estado de la casa, punto por punto

### El exterior y la estructura

|    |                                                                        |             |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01 | Cubierta visible desde el suelo, tejas movidas o rotas                 | ● Conforme  |
| 02 | Bajantes y canalones, obstrucción por acículas de pino                 | ● Conforme  |
| 03 | Fachadas, grietas nuevas, ampollas de pintura, salitre al pie del muro | ● Conforme  |
| 04 | Carpintería exterior, juntas, guías de correderas cargadas de sal      | ● Conforme  |
| 05 | Persianas y contraventanas, maniobra completa de cada una              | ● A vigilar |
| 06 | Portón, puerta peatonal, motorización y pila del mando                 | ● Conforme  |
| 07 | Terrazas y balcones, desagües, alicatado despegado o levantado         | ● Conforme  |

### El agua

|    |                                                                            |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 08 | Contador leído y fotografiado, comparación con la visita anterior          | ● Conforme |
| 09 | Búsqueda de consumo anómalo con los grifos cerrados                        | ● Conforme |
| 10 | Llave de paso general, maniobra para evitar el agarrotamiento              | ● Conforme |
| 11 | Termo, corrosión, grupo de seguridad, rastro de goteo                      | ● A tratar |
| 12 | Puntos de agua interiores, desagüe, sifones llenos contra los malos olores | ● Conforme |
| 13 | Inodoros, cisterna, fuga silenciosa en el depósito                         | ● Conforme |
| 14 | Descalcificador o filtro si lo hay, nivel y regeneración                   | ● Conforme |

### La electricidad y el aire acondicionado

|    |                                                                                   |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 15 | Cuadro eléctrico, ningún automático saltado, diferencial probado                  | ● Conforme      |
| 16 | Contador leído y fotografiado                                                     | ● Conforme      |
| 17 | Iluminación interior y exterior, bombillas fundidas señaladas                     | ● Conforme      |
| 18 | Aire acondicionado, arranque de cada unidad, control de la bandeja de condensados | ● Conforme      |
| 19 | Filtros del aire, suciedad, limpieza si hace falta                                | ● Hecho in situ |
| 20 | Aparatos en espera, desconexión de lo que se pueda                                | ● Conforme      |

### El interior y la humedad

|    |                                                                   |            |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 21 | Humedad medida en cada estancia, dato numérico en el informe      | ● Conforme |
| 22 | Búsqueda de moho detrás de los muebles y en los rincones al norte | ● Conforme |
| 23 | Techos y paredes, cercos, ampollas, pintura despegada             | ● Conforme |
| 24 | Ventilación completa de la vivienda durante la visita             | ● Conforme |
| 25 | Frigorífico y congelador, temperatura, escarcha, olor             | ● Conforme |
| 26 | Rastros de roedores, insectos, nidos de abejas o avispas          | ● Conforme |
| 27 | Correo recogido, clasificado, aparte lo que parece oficial        | ● Conforme |

### La piscina y el jardín

|    |                                                                           |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 28 | Nivel del agua, relleno si hace falta                                     | ● Conforme |
| 29 | Bomba y filtración, ruido, caudal, tiempo de marcha                       | ● Conforme |
| 30 | Cuarto técnico, fuga, humedad, corrosión de los racores                   | ● Conforme |
| 31 | Aspecto del agua, fotografía de control en cada visita                    | ● Conforme |
| 32 | Riego automático, programador, fuga en el goteo                           | ● Conforme |
| 33 | Vegetación contra las fachadas y bajo las tejas, poda señalada si procede | ● Conforme |



### La seguridad pasiva y lo administrativo

|    |                                                                     |            |
|----|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 34 | Todas las aberturas cerradas y con llave antes de salir             | ● Conforme |
| 35 | Alarma rearmada si el inmueble la tiene                             | ● Conforme |
| 36 | Ninguna llave, ningún código dejado en el sitio                     | ● Conforme |
| 37 | Constancia de cualquier cambio visible desde la visita anterior     | ● Conforme |
| 38 | Fotografías con fecha y hora de los puntos sensibles y del contador | ● Conforme |

### A vigilar

Persiana suroeste: una lama rajada, sin urgencia. Fotografiada, se revisa en la próxima visita.

### El punto que espera su acuerdo

Grupo de seguridad del termo: rezuma en el racor. Presupuesto escrito: sustitución por 85 €, montaje incluido. Ningún trabajo se lanza sin su acuerdo.

### Hecho in situ, dentro de la mano de obra incluida

Filtros de climatización limpiados (punto 19). Sifones rellenados, llave de paso maniobrada.

**Informe comunicado al propietario el 14/03/2026 a las 17:42.**