



Pérez Treviño #147, Centro,
C.P. 25000, Saltillo, Coahuila

Tel. (844) 311 5686
servinortesacientes@gmail.com

Orden de servicio

No. Orden: 130	Fecha: 30 - 08 - 2023
Ficha: 1	Taller

Cliente: Alan Gonzalez
Teléfono 1: 32942348
Teléfono 2: 392849283
Dirección (opcional): Su casa

Datos del equipo

Equipo: Siger
No. Serie: 1212938
Descripción: Negrita de metal
Ramo: Casero, Costura, Sin....
Estado de recepción: Le falta: Aguja, Banda, Pie,
Diagnóstico: SE pegó

Servicio

Servicio	Costo
----------	-------

Notas

Cláusula de garantía

El servicio de garantía incluye reparación del mismo defecto y servicio de ingeniería dentro de la fecha estipulada. NO incluye: Refacciones, servicio a domicilio ni servicio a equipos por mal uso ni intervención de equipo. NO nos hacemos responsables de equipos que NO se reciba respuesta por parte del cliente y transcurra un lapso mayor o igual a 6 meses.

FIRMA _____

Contenido de la página 2



Pérez Treviño #147, Centro,
C.P. 25000, Saltillo, Coahuila

Tel. (844) 311 5686
servinortesacientes@gmail.com

Reporte

No. Orden: 130

Fecha: 30 - 08 - 2023

Ficha: 1

Taller

Datos del equipo

Equipo: Siger
No. Serie: 1212938
Descripción: Negrita de metal
Ramo: Casero, Costura, Sin....
Estado de recepción: Le falta: Aguja, Banda, Pie,
Diagnóstico: SE pegó

Chequeo general

	Estado	Notas
Tiempo		
Alimentación/Avance		
Zig-Zag		
Posición barra de aguja		
Tensión		
Barra del pie		
Engranaje		
Devanador y Clutch		
Cableado		
Pedal		
Motor/banda		
Foco		
Lubricado		

Otro:

Refacciones:

Con pedal

No. Orden: 130

Fecha: 30 - 08 - 2023

Ficha: 1

Taller

Equipo: Siger
No. Serie: 1212938
Descripción: Negrita de metal
Ramo: Casero, Costura, Sin....
Estado de recepción: Le falta: Aguja, Banda, Pie,