

# REPORTE DEL SISTEMA DE TENSIONES

**ID:** 1

**Proyecto:** pruebapdf

**Descripción:** aaaa

**Peso:** 15.00 kg

**Posición:** (0.00, 0.00, 0.00)

**Número de cuerdas:** 3

**Resultado:** NO VIABLE

**Factor de Seguridad:** 1.02

**Viable:** NO

**Fecha:** 2026-08-02 17:09:41

**Empleado:** Juan Cruz Rodriguez

## CUERDAS

### ***Cuerda 1***

Nombre: Cuerda 1

Material: Hilo de algodón

Longitud: 1.730 m

Ángulo X: 54.74°

Ángulo Y: 54.74°

Ángulo Z: 54.74°

Tensión: 49.05 N

Resistencia: 50.00 N

Factor de Seguridad: 1.02

Estado: NO VIABLE

### ***Cuerda 2***

Nombre: Cuerda 2

Material: Cuerda de yute

Longitud: 3.460 m

Ángulo X: 54.74°

Ángulo Y: 54.74°

Ángulo Z: 54.74°

Tensión: 49.05 N

Resistencia: 100.00 N

Factor de Seguridad: 2.04

Estado: NO VIABLE

### ***Cuerda 3***

Nombre: Cuerda 3

Material: Nylon trenzado ligero

Longitud: 5.200 m

Ángulo X: 54.74°

Ángulo Y: 54.74°

Ángulo Z: 54.74°

Tensión: 49.05 N  
Resistencia: 150.00 N  
Factor de Seguridad: 3.06  
Estado: CORRECTO